

Senzori și Traductoare Proiect

~Traductor optic de distanta~

Student: Simion Bianca-Georgiana, EA, Anul III, Grupa 4LF221

Îndrumător: Şef lucr. Dr. ing. Cornel Stanca

2024-2025

Cuprins

1.	Prezentare generală	2
	Caracteristici:	
	Mijloace didactice necesare	
	Desfășurarea lucrării	
	a). Caracteristica statica	
ا	o). Eroarea relativă de neliniaritate	9
(c). Sensibilitatea	9
(d). Repetabilitatea/Precizia senzorului	9
5.	Exemplu de utilizare a senzorului	11
6.	Bibliografie	12

1. Prezentare generală

Traductoarele optice de distantă (deplasare, pozitie) fac parte din categoria traductoarelor noncontact, traductoarelor ce reprezintă cea mai bună solutie, sau unica în cazul anumitor sisteme de măsurare, atunci când se cere un răspuns rapid sau se măsoară distante foarte scurte sau foarte mari .



Fig.1.1 Traductor optic de deplasare bazat pe intensitate

Constă dintr-o sursă de lumină și un detector(Fig.1.1) distanta dintre senzor și obiectul ţtintă fiind în relatie cu intensitatea undelor reflectate(Fig.1.2.).




Fig. 1.2. Caracteristica statică a traductorului optic de distantă bazat pe intensitate, pentru două distante limita.




Fig.1.3. Modalităti de așezare a fibrelor la traductoarele optice de distantă bazati pe intensitate.

Uzual se utilizează fibre optice singulare sau în mănunchiuri, caz în care fibrele pot fi așezate în mai multe moduri:

- a) Fibrele de transmisie concentrice înăuntru, Fig.1.3.a;
- b) Fibrele de transmisie concentrice înafară, Fig. 1.3.b;
- c) Fibrele de transmisie așezate semisferic, Fig.1.3.c;
- d) Fibrele de transmisie așezate aleator, Fig.1.3.d;

Totuşi, acest tip de senzor are câteva dezavantaje:

- Necesită recalibrare pentru fiecare tip de obiect tintă;
- Orice schimbare a intensitătii semnalului este interpretată ca modificare a distantei. Astfel, variatia intensitătii luminoase, pierderile optice de conectare, variatia reflectivitătii tintei, praful, murdăria, etc. Vor fi interpretate ca modificare a distantei;
- Senzorul este sensibil la înclinatia obiectului tintă.

La acest traductor, deplasarea este pusă în evidentă de numărul franjelor de interferentă și intensitatea luminii dintre ultimele două franje ce s-au succedat pe parcursul deplasării obiectului tintă; franjele sunt obtinute prin interferenta undelor a două surse de lumină coerente, una aflată la distantă fixă și alta la distantă variabilă, solidară cu obiectul tintă.



2. Caracteristici:

Domeniul de lucru: 20...80mm

Rezolutia: 0,5mm Lumina: roşie

Optiuni setare: Învăţare de la buton

Ieşire analogică: 0...10V Ieşire digitală: PNP

Conexiuni electrice: conector cu 4 borne (steker M8)

Tensiunea de alimentare: 15...30Vcc Curentul maxim la ieşire: 200mA

Frecventa maximă de comutare: 200Hz

Protectie la alimentare inversă: toate conexiunile electrice

3. Mijloace didactice necesare

- Traductor optic de distantă, SOEG-RTD-Q20-PP-S-2L-TI FESTO;
- Sursă de alimentare de 15V-30V;
- Multimetru numeric;
- Fire de conexiune;
- Obiect;
- Hartie milimetrica;



Fig.3.1 Multimetru




Fig.3.2 Sursa de alimentare



Fig.3.3 Senzor optic de distanta SOEG-RTD-Q20-PP-S-2L-TI - FESTO



Fig.3.4 Obiect



Fig.3.5 Fire de conexiune



Fig.3.6 Hartie milimetrica



4. Desfășurarea lucrării

Alimentati senzorul de la sursa de 15Vcc, Fig.3.1; firul maro se leagă la + iar firul albastru la -.

Se folosesc două obiecte țintă: unul de culoare deschisă (de exemplu alb) și unul de culoare închisă (de exemplu negru). Deplasati obiectul tintă (mai întâi pe cel deschis la culoare și apoi pe cel închis la culoare) la distantele prevăzute în Tab.3, măsurati tensiunea Vout la borna AO (Analog Output) – firul alb și completati tabelul.




Fig.4.1 Schema de conectare a traductorului optic de deplasare

Se calculează erorile de neliniaritate absolute și eroarea relativă de neliniaritate cu următoarele formule:

$$\varepsilon_{abs.nelin.} = abs (-0.1043 \cdot d + 9.4688 - u)$$
 (3.1)

$$\varepsilon_{rel.nelin.} = max (\varepsilon_{abs.nelin.})/(u_{max} - u_{min})$$
 (3.2)

a). Caracteristica statica

Distanta (mm)	Obiect 1 (V)	Eroare absoluta de neliniaritate (%)
0	4.71	4.7588
5	7.24	1.7073
10	9.1	0.6742
15	9.803	1.8987
20	9.84	2.4572
25	9.5	2.6387
30	8.3	1.9602
35	6.92	1.1017
40	5.56	0.2632
45	4.53	0.2453
50	3.74	0.5138
55	3	0.7323
60	2.35	0.8608
65	1.8	0.8893
70	1.25	0.9178
75	0.82	0.8263
80	0.45	0.6748
85	0.13	0.4733
90	0.08863	0.00683
95	0.08861	0.52831
100	0.0886	1.0498

Tabel 4.1 Datele pentru prelucrarea erorii relative de neliniaritate





Fig.4.2 Caracteristica liniarizată timp-distanță cu ecuația caracteristicii





b). Eroarea relativă de neliniaritate

Eroare relativă de	0.488%			
neliniaritate				

c). Sensibilitatea

Prin fitarea graficului realizat cu ajutorul valorilor măsurate obținem ecuația caracteristicii statice:

y = -0.1043x + 9.4688

Sensibilitatea senzorului

Sensibilitatea senzorului reprezintă panta caracteristicii și este egală cu -0.1043x V/mm.

d). Repetabilitatea/Precizia senzorului

Repetabilitatea unui senzor reprezintă abilitatea lui de a reproduce valori ale ieșirii cât mai apropiate atunci când se aplică acestuia, în mod repetat, aceeași valoare a măsurandului, în aceleași condiții de experimentare, măsurările făcându-se pe o perioadă limitată.

După cum se poate observa și în tabel, erorile absolute au valori destul de mari, măsurătorile nefiind precise. Pentru valori cât mai exacte este nevoie de cât mai multe măsurători făcute în același punct, pentru a face o medie între ele și a obține astfel o valoare cât mai corectă.

Luăm un reper oarecare, în cazul de față reperul 50mm și facem măsurători pentru a observa cum se modifică perioada semnalului. Valorile sunt trecute în tabelul 4.2.

Profect Serizor Optic de distanta							ŞIŞTIINȚA	I ȘTIINȚA CALCULATOARELOR	
nr crt	masuratori	nr crt	masuratori	nr crt	masuratori	nr crt	masuratori	nr crt	masuratori
1	3.8	21	3.79	41	3.8	61	3.79	81	3.78
2	3.71	22	3.77	42	3.79	62	3.82	82	3.77
3	3.73	23	3.75	43	3.82	63	3.79	83	3.8
4	3.78	24	3.78	44	3.77	64	3.83	84	3.77
5	3.8	25	3.79	45	3.74	65	3.86	85	3.8
6	3.81	26	3.76	46	3.75	66	3.82	86	3.81
7	3.86	27	3.84	47	3.76	67	3.83	87	3.83
8	3.84	28	3.81	48	3.73	68	3.82	88	3.84
9	3.83	29	3.78	49	3.76	69	3.84	89	3.87
10	3.89	30	3.84	50	3.78	70	3.84	90	3.82
11	3.87	31	3.8	51	3.76	71	3.83	91	3.83
12	3.83	32	3.79	52	3.86	72	3.6	92	3.94
13	3.85	33	3.81	53	3.77	73	3.76	93	3.84
14	3.8	34	3.85	54	3.8	74	3.7	94	3.85
15	3.9	35	3.76	55	3.8	75	3.77	95	3.86
16	3.83	36	3.76	56	3.76	76	3.74	96	3.81
17	3.77	37	3.77	57	3.75	77	3.78	97	3.83
18	3.76	38	3.81	58	3.82	78	3.69	98	3.81
19	3.75	39	3.79	59	3.79	79	3.72	99	3.82
20	3.72	40	3.83	60	3.8	80	3.73	100	3.86

Tabel 4.2 Datele pentru cele 100 de măsurători la reperul 50mm




Fig.4.3 Senzor optic de distanta la reperul 50mm

Valoarea medie este 3.79 V.

Pentru a calcula precizia pentru care este repetabil senzorul, încadrăm valorile măsurate într-un interval cât mai apropiat de valoarea minimă și maximă calculată, astfel încât peste 95% din valori să aparțină acelui interval.

Stabilim intervalul de precizie, adunând si scăzând 1% din valoarea medie. Pornim de la clasa de precizie 1 și observăm că 95% din măsurători nu se încadrează. Repetăm pasul de mai sus până se respectă condiția.

Astfel, precizia senzorului este 5%, calculată din cele 100 de măsurători.

5. Exemplu de utilizare a senzorului

Sistemele LiDAR (Light Detection and Ranging) sunt folosite pentru a detecta obiecte și pentru a le cartografia distanțele în timp real. În esență, LiDAR este un tip de RADAR care utilizează unul sau mai multe lasere ca sursă de energie. Trebuie remarcat faptul că laserele utilizate sunt aceleași tipuri de protecție a ochilor utilizate la linia de casă din magazinele alimentare.




Fig. 5.1 Senzori LiDAR pozitionati la masina

Senzorii LiDAR de ultimă generație se rotesc, emitand raze laser sigure pentru ochi în toate direcțiile. LiDAR folosește un receptor "timp de zbor" care măsoară timpul de reflexie.




Fig.5.2 Schema electrica a senzorului LiDAR

6. Bibliografie

- https://elearning.unitbv.ro/pluginfile.php/67447/mod_resource/content/0/Senzori%20si%20traductoare_lndrumar%20de%20laborator.pdf
- https://dewesoft.com/blog/types-of-adas-sensors
- https://ftp.festo.com/public/PNEUMATIC/SOFTWARE_SERVICE/DataSheet/EN_GB/537757.pdf