#### Метод молекулярно-пучковой эпитаксии

Виноградов И.Д. Понур К.А. Шиков А.П.

Радиофизический факультет ННГУ, 430 группа

Нижний Новгород, 2018

#### Определение эпитаксии

Эпитаксия - это закономерное нарастание одного кристаллического материала на другой, т.е. ориентированный рост одного кристалла на поверхности другого.

#### Авто(гомо) эпитаксия

Материалы осаждаемого слоя и подложки идентичны, или имеют одинаковую кристаллическую решетку



Решетка германия и кремния

#### Гетероэпитаксия

Материалы осаждаемого слоя и подложки различны



Рутил на гематите

## Область применения

Эпитаксия является одним из базовых процессов технологии изготовления полупроводниковых приборов и интегральных схем.

#### Преимущества эпитаксиальной технологии

- 1 Широкая область изменения уровня и профля легирования
- 2 Возможность изменения типа проводимости выращиваемых эпитаксиальных слоев
- 3 Возможность проведения роста при температурах меньших, чем температура роста монокристалла
- 4 Возможность нанесения слоя как на больщие площади, так и локально
- 5 Рост соединений со сложным, контролируемым составом

#### Методы эпитаксиального роста

Существует три основных метода эпитаксиального роста: Жидкофазная, газофазная и молекулярно-пучковая эпитаксия.

Жидкофазная: Монокристаллические слои получают из контактирующей с подложкой перенасыщенных жидких растворов. **Недостатки**: Сложности контроля параметров получаемых пленок,

Газофазная: Вещество, необходимое для роста поступает к подложке в составе химического соединения, с выделением при разложении(обычно термическом) вещества, необходимого для роста

эпитаксиальной пленки.


низкое качество.

**Достоинства**: Высокая скорость роста, высокая производительность.

**Недостатки**: Токсичность, зависимость скорости роста от температуры подложки.

Молекулярно-лучевая: Хим. элементы, необходимые для роста поступают на подложку в виде молекулярных пучков этих элементов. **Достоинства**: Возможность роста при пониженных температурах,

#### Механизмы гетероэпитаксиального роста




 $\gamma_1$  - Энергия поверхности подложки


 $\gamma_{12}$  - Энергия границы раздела

 $\gamma_2$  - Энергия поверхности осаждаемого материала

### Механизмы гетероэпитаксиального роста



## Механизм Странски-Крастанова




Механизм Странского-Крастанова

Такой механизм имеет место, когда межатомное расстояние в решетке осаждаемого материала больше, чем в решетке подложки
На начальных этапах выполняется

$$\gamma_2 + \gamma_{12} < \gamma_1$$

и образуется "смачивающий"слой, приводящий к уменьшению суммарной энергии системы. С определенной толщины энергия упругих напряжений увеличивается, увеличивая общую энергию системы, из-за чего происходит релаксация упругой энергии.

#### Механизмы релаксации упругих напряжений



# Эксперимент