## Sprungbefehle

Mnemonischer Befehl		Hex-	101	М	Beeinflussung Zustandbits			Befehlsbeschreibung
OpCode Operanden		Code	B	Z.	CY	OV	AC	Deternanescriterating
LJMP	adr16	02	3	2				Programmsprung im 64K-Block
SJMP	rel	80	2	2	-		»	relativer Programmsprung im Bereich -128 bis +127 zur nachfolgenden Befehlsadresse
AJMP	adr11	01-E1	2	2			_	Sprung im 2k-Block
JMP _	@A+DPTR	73	1	2				Springe zur Adresse, die aus Akku- und Datenpointerinhalt gebildet wird.
JBC	badr,rel	10	3	2	_		·	Springe bei gesetztem Bit und lösche es
JB	badr,rel	20	3	2				Springe bei gesetztem Bit
JNB	badr,rel	30	3	2	-	_		Springe bei <i>gelöschtem</i> Bit
JC	rel	40	2	2	1	-		Springe bei gesetztem Carry-Bit
JNC	rel	50	2	2	1			Springe bei <i>gelöschtem</i> Carry-Bit
JZ	rel	60	2	2	-			Springe, wenn Akkuinhalt gleich Null
JNZ	rel	70	2	2	-			Springe, wenn Akkuinhalt ungleich Null
DJNZ	Rn,rel	D8-DF	2	2				Vermindere Register um Eins und springe, wenn der Rest ungleich Null
DJNZ	dadr,rel	D5	3	2				Vermindere den Speicherinhalt im inter- nen RAM um Eins und springe, wenn der Rest ungleich Null.
CJNE	A,#c8,rel	B4	3	2	¥			Vergleiche Akku mit Konstante und verzweige bei Ungleichheit. Andernfalls fahre im Programm fort.
CJNE	Rn,#c8,rel	B8-BF	3	2		-		Vergleiche Register mit Konstante und verzweige bei Ungleichheit, andernfalls fahre fort.
CJNE	A,dadr,rel	B5	3	2		-		Vergleiche Akku- und Speicherinhalt und verzweige bei Ungleichheit.
CJNE	@R0,#c8,rel	B6	3	2	3			Vergleiche den Inhalt des RAM-internen
CJNE	@R1,#c8,rel	B7	3	2	V.	-	-	Speichers mit der Konstante und verzweige bei Ungleichheit. (R0 bzw. R1 enthält die Quellenadresse)
LCALL.	Adr16	12	3	2	-	-	-	Unterprogrammaufruf im 64k-Block
ACALL.	adr11	11-F1	2	2	-	-	,:	Unterprogrammaufruf im 2k-Block
RET		22	1	2		=	1	Ende Unterprogramm
RETI		32	1	2			-	Ende UP plus löschen des INT-Flags