Medidas Electronicas I - Apunte Teorico

Randazzo Ignacio Agustin

1 de abril de 2018

Índice general

1. Errores e Incertidumbre

 $\mathbf{2}$

Capítulo 1

Errores e Incertidumbre

Error Absoluto La diferencia entre el valor medido y el valor verdadero

$$X_m - X_v = \Delta_x$$

Error Relativo El cociente entre el error absoluto y el valor verdadero $\frac{\Delta_x}{X_v}=e$

Error porcentual: El error relativo expresado como porcentajes $\frac{\Delta_x}{X_v}\dot{1}00=e\,\%$

El error se determina con un patron, que es el que nos da la medida del valor verdadero; el patron deberia ser aproximadamente 5 veces mas preciso que el instrumento a ensayar