# EPSON A901S 机械臂正逆运动学算法分析

Lingtao HUANG,Yanan LI 2017年5月6日

## 1 机器人坐标系D-H参数

### 1.1 机器人示意图

机器人示意图如图1所示。




图 1: EPSON C4 A901S robot

### 1.2 机器人各关节坐标系

机器人各关节的坐标系如图2所示。




图 2: Coordinate systems of EPSON C4 A901S

#### 机器人D-H参数 1.3

机器人的D-H参数如表1所示。

表 1: D-H parameters of the robot				
i	$\alpha_{i-1}/\circ$	$a_{i-1}/mm$	$d_i/mm$	$ heta_i/\circ$
1	0	0	320	$90 + \varphi_1$
2	90	100	0	$90 + \varphi_2$
3	0	400	0	$arphi_3$
4	90	0	400	$-\varphi_4$
5	-90	0	0	$arphi_5$
6	90	0	0	$-\varphi_6$
7	0	0	65	0

### 旋转矩阵 R 和奇次变换矩阵 T

首先将坐标系 $\{B\}$ 和一个已知参考坐标系 $\{A\}$ 重合。先将 $\{B\}$ 绕 $X_A$ 旋 转xangle角,再绕 $Y_A$ 旋转yangle角,最后绕 $Z_A$ 旋转zangle角。

旋转矩阵为:

$$\begin{split} {}^{A}_{B}R_{XYZ}(x,y,z) &= R_{z}(zangle)R_{y}(yangle)R_{x}(xangle) \\ &= \begin{bmatrix} cz & -sz & 0 \\ sz & cz & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} cy & 0 & sy \\ 0 & 1 & 0 \\ -sy & 0cy \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & cx & -sx \\ 0 & sx & cx \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} czcy & czsysx - szcx & czsycx + szsx \\ szcy & szsysx + czcx & szsycx - czsx \\ -sy & cysx & cycx \end{bmatrix}$$
 (1)

其中,sx = sin(xangle), cx = cos(xangle), sy = sin(yangle), cy = cos(yangle), sz = sin(yangle), cy = cos(yangle), cy = csin(zangle), cz = cos(zangle).

因此,此旋转矩阵对应的其次变换矩阵为:

$${}_{B}^{A}T_{XYZ} = \begin{bmatrix} czcy & czsysx - szcx & czsycx + szsx & px \\ szcy & szsysx + czcx & szsycx - czsx & py \\ -sy & cysx & cycx & pz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (2)

其中,px, py, pz分别是 $\{B\}$ 坐标系在 $\{A\}$ 坐标系的位置 $\{px, py, pz\}$ 。

### 3 正运动学

### 3.1 计算齐次变换矩阵 ${}^{0}T$

i=1  $\alpha_0=0$   $a_0=0$   $a_0=0$   $d_1=320$   $\theta_1=90+\varphi_1$   $c\theta_1=cos(90+\varphi_1)=-sin(\varphi_1)$   $s\theta_1=sin(90+\varphi_1)=cos(\varphi_1)$   $c\alpha_0=cos(0)=1$   $s\alpha_0=sin(0)=0$  其次变换矩阵为:

$${}_{1}^{0}T = \begin{bmatrix} -s1 & -c1 & 0 & 0 \\ c1 & -s1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 320 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (3)

### 3.2 计算齐次变换矩阵 ${}_{2}^{1}T$

$$i = 2$$
  
 $\alpha_1 = 90$   
 $a_1 = 100$   
 $d_2 = 0$   
 $\theta_2 = 90 + \varphi_2$   
 $c\theta_2 = cos(90 + \varphi_2) = -sin(\varphi_2)$ 

$$s\theta_2 = sin(90 + \varphi_2) = cos(\varphi_2)$$
  
 $c\alpha_1 = cos(90) = 0$   
 $s\alpha_1 = sin(90) = 1$   
其次变换矩阵为:

$${}_{2}^{1}T = \begin{bmatrix} -s2 & -c2 & 0 & 100 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ c2 & -s2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (4)

### 3.3 计算齐次变换矩阵 ${}_{3}^{2}T$

i=3  $\alpha_2=0$   $a_2=400$   $d_3=0$   $\theta_3=\varphi_3$   $c\theta_3=cos(\varphi_3)$   $s\theta_3=sin(\varphi_3)$   $c\alpha_2=cos(0)=1$   $s\alpha_2=sin(0)=0$ 其次变换矩阵为:

$${}_{3}^{2}T = \begin{bmatrix} c3 & -s3 & 0 & 400 \\ s3 & c3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (5)

### 3.4 计算齐次变换矩阵 ${}_4^3T$

$$\begin{split} i &= 4 \\ \alpha_3 &= 90 \\ a_3 &= 0 \\ d_4 &= 400 \\ \theta_4 &= -\varphi_4 \\ c\theta_4 &= \cos(-\varphi_4) = \cos(\varphi_4) \\ s\theta_4 &= \sin(-\varphi_4) = -\sin(\varphi_4) \end{split}$$

$$c\alpha_3 = cos(90) = 0$$
  
 $s\alpha_3 = sin(90) = 1$   
其次变换矩阵为:

$${}_{4}^{3}T = \begin{bmatrix} c4 & s4 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & -400\\ -s4 & c4 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (6)

### 3.5 计算齐次变换矩阵 ${}_{5}^{4}T$

$$i = 5$$
 $\alpha_4 = -90$ 
 $a_4 = 0$ 
 $d_5 = 0$ 
 $\theta_5 = \varphi_5$ 
 $c\theta_5 = cos(\varphi_5)$ 
 $s\theta_5 = sin(\varphi_5)$ 
 $c\alpha_4 = cos(-90) = 0$ 
其次变换矩阵为:

$${}_{5}^{4}T = \begin{bmatrix} c5 & -s5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -s5 & -c5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (7)

### 3.6 计算齐次变换矩阵 $_6^5T$

$$i = 6$$
  
 $\alpha_5 = 90$   
 $a_5 = 0$   
 $d_6 = 0$   
 $\theta_6 = -\varphi_6$   
 $c\theta_6 = cos(-\varphi_6) = cos(\varphi_6)$   
 $s\theta_6 = sin(-\varphi_6) = -sin(\varphi_6)$   
 $c\alpha_5 = cos(90) = 0$ 

 $s\alpha_5 = sin(90) = 1$ 其次变换矩阵为:

$${}_{6}^{5}T = \begin{bmatrix} c6 & s6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -s6 & c6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (8)

### 3.7 计算齐次变换矩阵 ${}^6_7 T$

i = 7  $\alpha_6 = 0$   $a_6 = 0$   $d_7 = 65$   $\theta_7 = 0$   $c\theta_7 = cos(0) = 1$   $s\theta_7 = sin(0) = 0$   $c\alpha_6 = cos(0) = 1$   $s\alpha_6 = sin(0) = 0$ 其次变换矩阵为:

$${}^{6}_{7}T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 65 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (9)

### 3.8 计算齐次变换矩阵 % T

$${}_{6}^{0}T = {}_{1}^{0} T * {}_{2}^{1} T * {}_{3}^{2} T * {}_{3}^{2} T * {}_{4}^{3} T * {}_{5}^{4} T * {}_{6}^{5} T$$

$$(10)$$

$${}_{7}^{0}T = {}_{6}^{0} T * {}_{7}^{6} T \tag{11}$$

#### 3.9 验证正运动学的正确性

 $_B^A T_{XYZ}$ 可以表示第 $\{7\}$ 坐标系相对于基坐标系 $\{0\}$ 的其次变换矩阵 $_B^A T_{XYZ}$  =  $_0^9 T$ . 根据公式(11),变换得到:

$${}_{6}^{0}T = {}_{B}^{A} T_{XYZ} * {}_{7}^{6} T^{-1}$$
 (12)

单独计算等号左侧<sup>1</sup>和右侧<sup>2</sup>的矩阵,如果机器人在任意位置,两侧的矩阵都相等,则可以证明此正运动学是正确的。

### 4 逆运动学—前3个关节角

本文采用的机械臂是EPSON C4 A901S系列,后三个关节轴相较于同一点,满足 Pieper 准则,所以存在封闭解。前三个关节影响第{6}坐标系的**位置**,后三个关节影响第{6}坐标系的**姿态**。

### 4.1 第{7}坐标系转换成第{6}坐标系

已知条件: 第 $\{7\}$ 坐标系在世界坐标系的位姿 pose7 = [px7, py7, pz7, xangle, yangle, zangle]。

将 pose7 带入到公式(12)中,即可得到矩阵 ${}^{0}_{6}T$ 。由于 ${}^{0}_{6}T$ 表示第 $\{6\}$ 坐标系相对于第 $\{0\}$ 坐标系的齐次变换矩阵,故其第4列前3个元素表示第 $\{6\}$ 坐标系在世界坐标系的位置[px, py, pz],又由于第 $\{7\}$ 坐标系相对于第 $\{6\}$ 坐标系姿态不发生变化,所以第 $\{6\}$ 坐标系在世界坐标系的位姿为 ${}^{3}$ :

$$pose6 = [px, py, pz, xangle, yangle, zangle]$$
 (13)

#### **4.2** 求关节1的角度a1

已知条件:第 $\{6\}$ 坐标系在世界坐标系的位姿为pose6 = [px, py, pz, xangle, yangle, zangle],并且令第 $\{6\}$ 坐标系相对于第 $\{0\}$ 坐标系的其次变换矩阵为 $T_{pose6}$ ,此时机器人 $\{6\}$ 个关节的关节角为[a1, a2, a3, a4, a5, a6]。

$$T_{pose6} = \begin{bmatrix} nx & ox & ax & px \\ ny & oy & ay & py \\ nz & oz & az & pz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (14)

由于 $T_{pose6} = {}^{0}_{6}T = {}^{0}_{1}T * {}^{1}_{6}T$ ,变换得到  ${}^{1}_{6}T = {}^{0}_{1}T^{-1} * T_{pose6}$ ,令 $T_{left} = {}^{1}_{6}T$ , $T_{right} = {}^{0}_{1}T^{-1} * T_{pose6}$ 。

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>参看MATLAB程序 "homoMatrix.m"

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>参看MATLAB程序 "forward.m"

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>参看MATLAB程序"WorldCoordinate6.m"

 $4 \times 4$  矩阵 $T_{left}$  和  $T_{right}$ 的元素——对应相等<sup>4</sup>,得到三个公式:

$$-(px * cos(a1) + py * sin(a1)) = 0$$
 (15)

$$(pz - 320)/400 = \cos(a2) + \sin(a2 + a3)$$
 (16)

$$(py * cos(a1) - px * sin(a1) - 100)/400 = cos(a2 + a3) - sin(a2)$$
 (17)

由公式(15)得到关节1的角度a1:

$$a1 = \arctan(\frac{-px}{py}) \tag{18}$$

关节1的角度a1有两个值5:

$$\begin{cases}
a11 = a1 & , & a1 > 0 \\
a12 = a11 - \pi & \\
a12 = a1 & , & a1 <= 0 \\
a11 = \pi + a12 & \\
\end{cases}$$
(19)

#### **4.3** 求关节3的角度*a*3

令公式(16)左侧的式子为m, 公式(17)左侧的式子为n, 则两个方程变换成:

$$m = \cos(a2) + \sin(a2 + a3) \tag{20}$$

$$n = \cos(a^2 + a^3) - \sin(a^2) \tag{21}$$

其中,m = (pz - 320)/400, n = (py \* cos(a1) - px \* sin(a1) - 100)/400。 对公式(20)和公式(21)等号两边同时平方再相加,得到关节3的角度a3,

$$a3 = \arcsin(\frac{m^2 + n^2}{2} - 1) \tag{22}$$

每一个a1对应的关节3的角度a3有两个值6:

$$\begin{cases} a31 = a3 \\ a32 = -a3 \end{cases}$$
 (23)

又因为a1共有2个值,所以a3共有4个值。

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>参看MATLAB程序"theory123.m"

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>参看Csharp程序: 类InvKinematics中方法GetAngle1()

 $<sup>^6</sup>$ 参看Csharp程序: 类InvKinematics中方法GetAngle3()

#### 4.4 求关节2的角度a2

将 a1 和 a3 的值带入到公式(20)和(21)中,得到关于 a2 的方程组:

$$\cos(a2) = \frac{n * \cos(a3)}{2(\sin(a3) + 1)} + \frac{m}{2}$$
 (24)

$$sin(a2) = \frac{1}{2} \left( \frac{m * cos(a3)}{1 + sin(a3)} - n \right)$$
 (25)

通过公式(24)得到a2的值<sup>7</sup>:

$$a2 = \arccos(\frac{n * \cos(a3)}{2(\sin(a3) + 1)} + \frac{m}{2}) \tag{26}$$

其中, a2的正负号由 sin(a2)的正负号决定:

$$a2 = \begin{cases} |a2|, & \text{if } sin(a2) > 0\\ -|a2|, & \text{if } sin(a2) <= 0 \end{cases}$$
 (27)

每一个a3唯一对应一个a2的值,所以a2也有4个值。

#### 4.5 筛选最优关节角

由上述可知,前三个关节角共有4组可能的角度组合8:

$$\begin{cases} a11, a21, a31 \\ a11, a22, a32 \\ a12, a23, a33 \\ a12, a24, a34 \end{cases}$$

#### 4.5.1 角度范围筛选

虽然前3个关节角度有4组不同的角度组合,但是由于机器人各关节有些角度无法到达,以此可以排除一些角度。现在列出前三个关节的角度范围(单位:度):

$$\begin{cases} [-170, 170] & a1 \\ [-160, 65] & a2 \\ [-51, 225] & a3 \end{cases}$$

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>参看Csharp程序: 类InvKinematics中方法GetAngle2()

 $<sup>^8</sup>$  参看Csharp程序: 类InvKinematics中方法Filter123()

(28)

#### 4.5.2 旋转幅度最小原则

如果根据(4.5.1)节的方法仅仅筛选得到1组角度,则此角度就是最终的 关节角度组合。如果不止1组角度,则再经过本节采用的筛选方法筛选出最 终的角度组合。

假设,有N组角度组合存在,先判断关节1从当前角度转到哪一组的目标角度,转动的幅度最小,则这组就是最终的组合。如果相同,再判断关节2,以此类推,就可以得到最终最优的前三个关节角度组合。

这里得到的前三个关节的角度a1, a2 和 a3 将用于计算a4, a5 和 a6 的值。

### 5 逆运动学—后3个关节角

#### 5.1 求关节5的角度a5

由公式(12)可知, ${}_{6}^{3}T={}_{3}^{0}T^{-1}*{}_{B}^{A}T_{XYZ}*{}_{7}^{6}T^{-1}$ 。令 $T_{left2}={}_{6}^{3}T,T_{right2}={}_{3}^{0}T^{-1}*{}_{B}^{A}T_{XYZ}*{}_{7}^{6}T^{-1}$ ,其中, $T_{right2}$ 仅与a1,a2,a3,xangle,yangle,zangle有关,而这些值目前都是已知的。 $T_{left2}$ 与a4,a5,a6有关,这些值是待求的。

分别将 $T_{left2}$ 和 $T_{right2}$ 的表达式列出来,然后两边元素一一对应相等,并找到a4, a5, a6关于已知角的表达式。

由 
$$T_{left2}(2,3) = T_{right2}(2,3)$$
 得到关于  $a5$  的表达式:
$$-cos(a5) = f(a1,a2,a3,xangle,yangle,zangle)$$

其中, f(a1, a2, a3, xangle, yangle, zangle) 是关于已知量 a1, a2, a3, xangle, yangle, zangle 的表达式<sup>9</sup>。

#### double f =

- -(c1\*s2\*s3\*cz\*sx c1\*c2\*c3\*cz\*sx)
- c2\*c3\*s1\*sx\*sz + s1\*s2\*s3\*sx\*sz
- + c1\*c1\*c2\*s3\*cx\*cy + c1\*c1\*c3\*s2\*cx\*cy

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>参看Csharp程序: 类InvKinematics中方法GetAngle5()

所以得到 a5 的值:

$$a5 = \arccos(-f) \tag{29}$$

关节5的角度 a5 有两个值:

$$\begin{cases} a51 = a5 \\ a52 = -a5 \end{cases} \tag{30}$$

#### 5.2 求关节4的角度a4

由  $T_{left2}(1,3) = T_{right2}(1,3)$  和  $T_{left2}(3,3) = T_{right2}(3,3)$  得到关于 a4 的表达式:

$$\begin{cases}
cos(a4) * sin(a5) = g_1(a1, a2, a3, xangle, yangle, zangle) \\
-sin(a4) * sin(a5) = g_2(a1, a2, a3, xangle, yangle, zangle)
\end{cases}$$
(31)

其中,  $g_1(a1, a2, a3, xangle, yangle, zangle)$ ,  $g_2(a1, a2, a3, xangle, yangle, zangle)$  均是关于已知量 a1, a2, a3, xangle, yangle, zangle 的表达式<sup>10</sup>。

 $g_1(a1, a2, a3, xangle, yangle, zangle)$  的表达式等于变量  $a4\_value$ 的值, $g_2(a1, a2, a3, xangle, yangle, zangle)$  的表达式等于变量  $a4\_value$ 2的值。

```
double a4_value =
  (c1*c2*s3*cz*sx + c1*c3*s2*cz*sx
  + c2*s1*s3*sx*sz + c3*s1*s2*sx*sz
  + c1*c1*c2*c3*cx*cy + c2*c3*s1*s1*cx*cy
  - c1*c1*s2*s3*cx*cy - s1*s1*s2*s3*cx*cy
  - c1*c2*s3*cx*sy*sz - c1*c3*s2*cx*sy*sz
  + c2*s1*s3*cx*cz*sy + c3*s1*s2*cx*cz*sy)
  /(c2*c2*c3*c3 + c2*c2*s3*s3 + c3*c3*s2*s2 + s2*s2*s3*s3);
```

 $<sup>^{10}</sup>$  参看Csharp程序: 类InvKinematics中方法GetAngle4()

**double**  $a4\_value2 = c1*sx*sz - s1*cz*sx + c1*cx*cz*sy + s1*cx*sy*sz;$ 

所以在  $a5 \neq 0$  处<sup>11</sup>得到 a4 的值:

$$a4 = \arccos(\frac{g_1}{\sin(a5)}) \tag{32}$$

此时,a4也有两个值,但是通过判断公式(31)中sin(a4)的正负号,可以唯一确定一个a4的值。

$$a4 = \begin{cases} |arccos(\frac{g_1}{sin(a5)})|, & \text{if } sin(a4) > 0\\ -|arccos(\frac{g_1}{sin(a5)})|, & \text{if } sin(a4) <= 0 \end{cases}$$

$$(33)$$

综上,每一个 a5 唯一对应一个 a4,又由于共有2个 a5,所以 a4 也有2个值。

### **5.3** 求关节**6**的角度*a*6

由  $T_{left2}(2,1) = T_{right2}(2,1)$  和  $T_{left2}(2,2) = T_{right2}(2,2)$  得到关于 a6 的表达式:

$$\begin{cases}
cos(a6) * sin(a5) = h_1(a1, a2, a3, xangle, yangle, zangle) \\
sin(a6) * sin(a5) = h_2(a1, a2, a3, xangle, yangle, zangle)
\end{cases}$$
(34)

其中,  $h_1(a1, a2, a3, xangle, yangle, zangle)$ ,  $h_2(a1, a2, a3, xangle, yangle, zangle)$  均是关于已知量 a1, a2, a3, xangle, yangle, zangle 的表达式<sup>12</sup>。

 $h_1(a1, a2, a3, xangle, yangle, zangle)$  的表达式等于变量 a6\_value的值, $h_2(a1, a2, a3, xangle, yangle, zangle)$  的表达式等于变量 a6\_value2的值。

double a6\_value =
(c1\*c2\*s3\*sy + c1\*c1\*c3\*s2\*sy
+ c2\*s1\*s1\*s3\*sy + c3\*s1\*s1\*s2\*sy
- c1\*c2\*c3\*cy\*sz + c2\*c3\*s1\*cy\*cz
+ c1\*s2\*s3\*cy\*sz - s1\*s2\*s3\*cy\*cz)

 $<sup>^{11}</sup>a5 = 0$ 的情况将在(5.5.1)节讨论

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>参看Csharp程序: 类InvKinematics中方法GetAngle6()

所以在  $a5 \neq 0$  处<sup>13</sup>得到 a6 的值:

$$a6 = \arccos(\frac{h_1}{\sin(a5)})\tag{35}$$

此时,a6也有两个值,但是通过判断公式(34)中sin(a6)的正负号,可以唯一确定一个a6的值。

$$a6 = \begin{cases} |arccos(\frac{h_1}{sin(a5)})| & \text{if } sin(a6) > 0\\ -|arccos(\frac{h_1}{sin(a5)})| & \text{if } sin(a6) <= 0 \end{cases}$$

$$(36)$$

综上,每一个 a5 唯一对应一个 a6,又由于共有2个 a5,所以 a6 也有2个值。

#### 5.4 筛选最优关节角

由上述可知,后三个关节角共有2组可能的角度组合:

$$\begin{cases} a41, a51, a61 \\ a42, a52, a62 \end{cases}$$

#### 5.4.1 角度范围筛选

此方法与(4.5.1)节的方法是一致的,现在列出后三个关节的角度范围14:

 $a_{13}a_{5}=0$ 的情况将在(5.5.2)节讨论

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>参看Csharp程序: 类InvKinematics中方法Filter456()

$$\begin{cases} [-200, 200] & a4 \\ [-135, 135] & a5 \\ [-360, 360] & a6 \end{cases}$$

#### 5.4.2 旋转幅度最小原则

此方法与(4.5.2)节的方法是一致的,在此不再赘述15。

#### 5.5 a5 = 0 处 a4, a6 的值

#### **5.5.1** a5 = 0 处 求 a4

由公式(32)可知,当a5=0时,a4解不存在。这里采用的方法 $^{16}$ 是当a5=0或者非常接近0时,对a5补偿一个值,使公式(32)有解。令一个临界值为Limit=0.0001°,

$$a4 = \begin{cases} -Limit, & a5 = 0\\ sign(a5) * Limit, & -Limit \le a5 \le Limit & AND & a5 \ne 0 \end{cases}$$

$$(37)$$

将此 a5 的值带入公式(32)中,即可求出 a4 的值。

#### **5.5.2** a5 = 0 处 求 a6

由公式(35)可知,当a5 = 0时,a6解不存在。这里采用和(5.5.1)节相同的方法<sup>17</sup>,当a5 = 0或者非常接近0时,对a5补偿一个值,使公式(35)有解。

令一个临界值为 $Limit = 0.0001^{\circ}$ ,

$$a6 = \begin{cases} -Limit, & a5 = 0\\ sign(a5) * Limit, & -Limit \le a5 \le Limit & AND & a5 \ne 0 \end{cases}$$
 (38)

将此 a6 的值带入公式(35)中,即可求出 a6 的值。

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>参看Csharp程序: 类InvKinematics中方法Filter456()

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>参看Csharp程序: 类InvKinematics中方法GetAngle4()

 $<sup>^{17}</sup>$ 参看Csharp程序: 类InvKinematics中方法GetAngle6()