

P7 计时器

1,

模式 0, 用于产生持续有效的中断信号。(尽力画了)



模式1用于产生周期性间断的中断信号。



2、计时器使用说明

状态说明:

- (1)IDLE 允许计数时候,进入LOAD状态。
- (2)LOAD 将初始寄存器里的初始值赋值给 counter 寄存器。

(3)CNT 状态

若允许计数,且计时器数值大于1,则每过一个时钟周期,计时器数值减一若计时器数值到0,产生中断信号,并进入中断状态。

若不允许计数,则返回 IDLE 状态。

(4)INT 状态

计数模式为方式 0 时,则修改计数器使能为 0, 并且下一周期返回 IDLE。中断信号持续有效。

计数模式为方式 1,则仅在 INT 状态期间中断信号有效。下一周期直接返回 IDLE。

可行操作:

- (1) 复位操作 更改 TC 模式和使能信号。
- (2) 写入操作 将 Din 的值写入初值寄存器。

错误写入:

向 count 写入: 影响正常计数周期

向 present 写入:影响设定的中断信号周期