

1. แกะไขข้อมูล

2. Upload รูปทรัพย์สิน

3. จัดกลุ่มเครื่องมือ (Set Group)

รายละเอียดทรัพย์สิน และประวัติการซ่อมบำรุง / การทำ Daily Check / การเฝ้า-ค้น / การ On-Off

AssetID : 30866

หมายเลขครุภัณฑ์ : หมายเหตุทรัพย์สิน : ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B01)

Eng.Name : ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B01)

ยี่ห้อ : รุ่น(Model) : Serial No : รายละเอียดพิเศษ : ประเภทครุภัณฑ์ : 00-ยังไม่ระบุประเภทครุภัณฑ์

หน่วยงาน : 185-อาคารอุบัติเหตุ

บริเวณที่ติดตั้ง : ดีกอุบัติเหตุ (อาคาร1)

ผู้รับผิดชอบ : นายยุทธนา หยมปัญญา

ผู้จำหน่าย : ผลิตในประเทศ

ราคา(บาท) : 0.00

วันที่ได้รับ : รับประกันถึงวันที่ :

วิธีการได้มา : ประเภท : เอกสารการได้มา : หมายเลข : สถานะทรัพย์สิน : คัดค่าเสื่อม(Y/Z) : --เลือก--

อายุใช้งาน(Y) : 0

ประวัติการโอนย้าย : การโอนย้าย-1 : การโอนย้าย-2 : การโอนย้าย-3 : วันที่จำหน่าย : เอกสารจำหน่าย :

จำนวน : ราคาต่อหน่วย : รวมเป็นเงิน : 2 ชุด 16,000.00 32,000.00

24 ชุด 960.00 23,040.00

2 ชุด 5,000.00 10,000.00

1 รายการ 4,552.80 4,552.80

69,592.80

เปรียบเทียบมูลค่าซื้อ/ค่าซ่อมบำรุง

มูลค่าทรัพย์สิน: 0.00 บาท

ซ่อมบำรุง: 6 ครั้ง

รวมเป็นเงิน: 96,170.80 บาท

ค่าซ่อมบำรุง %

ของมูลค่าทรัพย์สิน

IDnumber : MAN-OM-001

QCODE : OM

JOB ID:277978	รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
แจ้งซ่อม: 05-ก.ย.-69	ชุดราวดัดเคอร์ ระบบจ่าย nitrous oxide ทำส่วยทองเหลือง มีบูชรับเช็ควาล์ว	2 ชุด	16,000.00	32,000.00
สรุป:22-เม.ย.-69	เช็ควาล์ว oxygen	24 ชุด	960.00	23,040.00
อาการ/สาเหตุ:เช็ควาล์วสคุมแรงดันไม่อยู่หลายจุด	ค่าดำเนินการและอุปกรณ์	2 ชุด	5,000.00	10,000.00
เช็ควาล์วสคุมแรงดันไม่อยู่หลายจุด	vat7%	1 รายการ	4,552.80	4,552.80
เนื่องจากปากำด้านในเช็ควาล์วเสื่อมสภาพ				69,592.80
วิธีแก้ไข: ให้งคุดไม่อยู่ทะลุ ทำไฟแรงดันย้อยขณะเปลี่ยนท่อ บริษัทเข้าประเมินแล้วเป็นเรา และเช็ควาล์วสันเก่า อาจต้องทำรวาและเปลี่ยนชุดเช็ควาล์วใหม่				

JOB ID:253493	รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
แจ้งซ่อม: 23-ก.พ.-67	วาล์ว high pressure 3000 psi	2 ตัว	3,700.00	7,400.00
สรุป:25-เม.ย.-67	เปลี่ยนโอริงเช็ควาล์ว 24 จด	24 ชุด	500.00	12,000.00
อาการ/สาเหตุ: วาล์ว high pressure รั่ว เนื่องจากเสื่อมสภาพ และอายุการใช้งานนาน	ค่าซ่อมบำรุง	1 ครั้ง	4,000.00	4,000.00
วาล์ว high pressure รั่ว เนื่องจากวัสดุเสื่อมสภาพ และอายุการใช้งานนาน ไม่สามารถซ่อมได้ดำเนินการเปลี่ยนใหม่//Q096/2567	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1	1,638.00	1,638.00
วิธีแก้ไข: ให้งคุดไม่อยู่ทะลุ ทำไฟแรงดันย้อยขณะเปลี่ยนท่อ บริษัทเข้าประเมินแล้วเป็นเรา และเช็ควาล์วสันเก่า อาจต้องทำรวาและเปลี่ยนชุดเช็ควาล์วใหม่				25,038.00

JOB ID:219416	รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
แจ้งซ่อม: 22-ก.ค.-64	วาล์ว high pressure 3000 psi	2 ตัว	3,700.00	7,400.00
สรุป:19-ส.ค.-64	เปลี่ยนโอริงเช็ควาล์ว 24 จด	24 ชุด	500.00	12,000.00
อาการ/สาเหตุ: วาล์ว high pressure รั่ว เนื่องจากวัสดุเสื่อมสภาพ และอายุการใช้งานนาน ไม่สามารถซ่อมได้ดำเนินการเปลี่ยนใหม่//Q096/2567	ค่าซ่อมบำรุง	1 ครั้ง	4,000.00	4,000.00
วาล์ว high pressure รั่ว เนื่องจากวัสดุเสื่อมสภาพ และอายุการใช้งานนาน ไม่สามารถซ่อมได้ดำเนินการเปลี่ยนใหม่//Q096/2567	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1	1,638.00	1,638.00
วิธีแก้ไข: ให้งคุดไม่อยู่ทะลุ ทำไฟแรงดันย้อยขณะเปลี่ยนท่อ บริษัทเข้าประเมินแล้วเป็นเรา และเช็ควาล์วสันเก่า อาจต้องทำรวาและเปลี่ยนชุดเช็ควาล์วใหม่				25,038.00

JOB ID:190003	รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
แจ้งซ่อม: 03-ก.ค.-62	บ.กสท ถอดชุด Main Flowe ไปเมื่อ02-07-62 (รับกสนมาแล้ว04-07-62 ไม่มีค่าใช้จ่าย)	20 ตัว	12.00	240.00
สรุป:05-ก.ค.-62	บ.กสท ถอดชุด Main Flowe ไปเมื่อ02-07-62 (รับกสนมาแล้ว04-07-62 ไม่มีค่าใช้จ่าย)	20 ตัว	4.00	80.00
อาการ/สาเหตุ:สลับ Flowe เสียบสลับไม่ได้ ส่งซ่อมบริษัท	โซ่1 หุนครึ่ง	4 เมตร	90.00	360.00
วิธีแก้ไข: ชุดสลับ Main Flowe เสียบสลับไม่ได้ ส่งซ่อม บริษัทKST	โซ่24 นิ้ว	2 ใบ	350.00	700.00
	ลวดเชื่อม KOBЕ 2.6 มิล	1 กล้อง	160.00	160.00
				1,540.00

JOB ID:189525	รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
แจ้งซ่อม: 24-มิ.ย.-62	ชุดสลับ Main Flowe เสียบสลับไม่ได้ ส่งซ่อม บริษัทKST	20 ตัว	12.00	240.00
สรุป:24-มิ.ย.-63	ชุดสลับ Main Flowe เสียบสลับไม่ได้ ส่งซ่อม บริษัทKST	20 ตัว	4.00	80.00
อาการ/สาเหตุ:สลับ Flowe เสียบสลับไม่ได้ ส่งซ่อมบริษัท	โซ่1 หุนครึ่ง	4 เมตร	90.00	360.00
วิธีแก้ไข: ชุดสลับ Main Flowe เสียบสลับไม่ได้ ส่งซ่อม บริษัทKST	โซ่24 นิ้ว	2 ใบ	350.00	700.00
	ลวดเชื่อม KOBЕ 2.6 มิล	1 กล้อง	160.00	160.00
				1,540.00

JOB ID:189522	รายการวัสดุ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
แจ้งซ่อม: 24-มิ.ย.-62	ชุดสลับ Main Flowe เสียบสลับไม่ได้ ส่งซ่อม บริษัทKST	20 ตัว	12.00	240.00
สรุป:07-ก.ค.-63	ชุดสลับ Main Flowe เสียบสลับไม่ได้ ส่งซ่อม บริษัทKST	20 ตัว	4.00	80.00
อาการ/สาเหตุ:สลับ Flowe เสียบสลับไม่ได้ ส่งซ่อมบริษัท	โซ่1 หุนครึ่ง	4 เมตร	90.00	360.00
วิธีแก้ไข: ชุดสลับ Main Flowe เสียบสลับไม่ได้ ส่งซ่อม บริษัทKST	โซ่24 นิ้ว	2 ใบ	350.00	700.00
	ลวดเชื่อม KOBЕ 2.6 มิล	1 กล้อง	160.00	160.00
				1,540.00

ประวัติการ Daily Check

เลือก	Check Date	ผู้ดำเนินการ	ความเต็ม/ข้อ แนะนำ	ผลการ DailyCheck	IDnumber	DN
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=334983)	20-ก.ค.-69 09:21	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-001	334983
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=332430)	13-ก.ค.-69 10:06	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-001	332430
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=330601)	08-ก.ค.-69 09:37	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-001	330601
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=329672)	06-ก.ค.-69 08:53	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-001	329672
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=327024)	29-ธ.บ.-69 10:09	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-001	327024
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=325913)	26-ธ.บ.-69 14:03	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-001	325913
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=322581)	18-ธ.บ.-69 10:28	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-001	322581
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=321129)	15-ธ.บ.-69 10:24	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-001	321129
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=319030)	10-ธ.บ.-69 09:02	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-001	319030
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=317187)	05-ธ.บ.-69 14:53	พลีพงศ์ ชื่น มงคล		PASS	MAN-OM-001	317187
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=314414)	28-พ.ค.-69 11:01	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-001	314414
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=311971)	22-พ.ค.-69 08:50	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-001	311971
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=310375)	18-พ.ค.-69 09:41	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-001	310375
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=307983)	11-พ.ค.-69 09:15	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-001	307983
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=306405)	07-พ.ค.-69 09:30	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-001	306405
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=305589)	05-พ.ค.-69 09:03	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-001	305589
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=300538)	20-เม.ย.-69 14:01	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-001	300538
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=299169)	16-เม.ย.-69 15:08	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-001	299169
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=299168)	16-เม.ย.-69 15:06	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-001	299168
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=297623)	10-เม.ย.-69 09:39	นายยุทธนา หอม ปัญญา		PASS	MAN-OM-001	297623
12345						

ประวัติการยื่น-คืน

วันที่ยื่น	วันที่คืน	หน่วยงานที่ยื่น
------------	-----------	-----------------

ประวัติการ PM / CAL

เลือก	Result ID	PM /CAL	ปีงบประมาณ	Work Date	Due Date	Result	Plan Code	Inspector	Acceptor
เลือก (../IPMTABLET/QCHECK.aspx?pmcode=24492-6810)	3113	PM	2568				PLAN-1153-68PM		
เลือก (../IPMTABLET/QCHECK.aspx?pmcode=24492-6710)	3141	PM	2568				PLAN-1153-68PM		

ประวัติ ON-OFF