

รายงานสรุปทะเบียนและสถานะความพร้อมชุดจ่ายแก๊สสำรอง

อัปเดตข้อมูลทะเบียนและผลการตรวจเช็คล่าสุด ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2569 | โรงพยาบาลนครพิงค์

1. ทะเบียนบัญชีรายชื่อชุดจ่ายแก๊สสำรอง (อัปเดตล่าสุดจากไฟล์ Excel)

ตารางแสดงรายการทะเบียนครุภัณฑ์ของชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนและก๊าซไนตรัสออกไซด์สำรองทั้งหมดของโรงพยาบาลนครพิงค์:

1.1 ทะเบียนครุภัณฑ์ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง (Oxygen Manifolds)

ID	Asset ID	ชื่อครุภัณฑ์ / รุ่น	หน่วยงานติดตั้ง	บริเวณติดตั้ง	ยี่ห้อ
MAN-OM-001	30866	ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B01)	185-อาคารอุบัติเหตุ	ตึกอุบัติเหตุ (อาคาร 1)	-
MAN-OM-002	30867	ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B09)	181-อาคารผู้ป่วยใน 6	ตึกเหลือง (อาคาร 9)	-
MAN-OM-003	30868	ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B12)	177-อาคารผู้ป่วยใน 1	ตึกชมพู (อาคาร 12)	-
MAN-OM-004	30869	ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B13)	182-อาคารผู้ป่วยใน 7	ตึกเขียว (อาคาร 13)	-
MAN-OM-006	42592	ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B16)	204-อาคารผู้ป่วยใน 8	ตึกฟ้า (อาคาร 16)	BeaconMedaes
MAN-OM-007	58778	ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B10)	285-อาคารบำบัดรักษา 5 ชั้น	ตึกส้ม N-OR (อาคาร 10)	-
MAN-OM-008	58779	ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B03)	287- อาคารผู้ป่วยนอกอำนวยการ	ตึก OPD (อาคาร 3)	-
MAN-OM-009	63525	ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(B11)	286-อาคารผู้ป่วยใน 9	ตึกเทา (อาคาร 11)	Ohio Medical (263433)
MAN-OM-010	85708	ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจนสำรอง(ONC)	240-เคมีบำบัด ขอนตาล	ศูนย์มะเร็ง(ขอนแก่น)	Ohio Medical (263433)

1.2 ทะเบียนครุภัณฑ์ชุดจ่ายแก๊สไนตรัสออกไซด์สำรอง (Nitrous Oxide Manifolds)

ID	Asset ID	ชื่อครุภัณฑ์ / รุ่น	หน่วยงานติดตั้ง	บริเวณติดตั้ง	ยี่ห้อ
MAN-NM-001	30865	ชุดจ่ายแก๊สไนตรัสออกไซด์(B01)	185-อาคารอุบัติเหตุ	อาคาร 1 (อาคารอุบัติเหตุ)	-
MAN-NM-002	58777	ชุดจ่ายแก๊สไนตรัสออกไซด์(B10)	285-อาคารบำบัดรักษา 5 ชั้น	ตึกส้ม N-OR (อาคาร 10)	-

2. รายงานวิเคราะห์ความมั่นคงและการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน (สรุปจากไฟล์ PDF)

การจัดหมวดหมู่ระบบสำรองตามความเสี่ยงทางวิศวกรรมและประวัติการตรวจสอบล่าสุดปี 2569 เพื่อกำหนดความสำคัญของการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ:

2.1 กลุ่มชำรุด / ต้องซ่อมบำรุงเร่งด่วน (Critical / Urgent Repair Required)

1. อาคาร 9 ตึกเหลือง - ชุดจ่ายออกซิเจนสำรอง (Asset ID: 30867)
- สถานะความพร้อม: ไม่พร้อมใช้งาน (ชำรุดฝั่งซ้าย)
 - บันทึกตรวจเช็ครายวันล่าสุด (2569): พบแรงดัน High ฝั่งซ้ายคงที่แต่ไม่เสถียรตั้งแต่ 22 พ.ค. 69 และยืนยันว่าต่อเนื่องในวันที่ 10 มิ.ย. 69
 - ประวัติงานแจ้งซ่อมปี 2569: JOB ID 283865 (เปิด 17-มิ.ย.-69) ระบุอาการแรงดัน High ฝั่งซ้ายชำรุดชุด High ฝั่งซ้ายชำรุดชุด คงที่แต่ไม่เสถียร ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งบำรุงรักษาให้กับบริษัทผู้สัญญา (งานค้าง)
2. ศูนย์แม่เหล็กขนาน - ชุดจ่ายออกซิเจนสำรอง (Asset ID: 85708)
- สถานะความพร้อม: ไม่พร้อมใช้งานอย่างสิ้นเชิง
 - บันทึกตรวจเช็ครายวันล่าสุด (2569): ไม่มีประวัติบันทึกตรวจเช็คเข้าระบบ
 - ประวัติงานแจ้งซ่อมปี 2569: JOB ID 280663 (เปิด 18-มิ.ค.-69) อาการเซ็นเซอร์อุณหภูมิห้องแช่แข็ง และแผงวงจรควบคุมระบบสลับฝั่งจ่ายเสีย ทำให้ระบบจ่ายแก๊สรวน ปัจจุบันเสนอราคาอะไหล่ซ่อมแซม 42,800 บาท (อยู่ระหว่างรออนุมัติจากบริษัทผู้สัญญา)

2.2 กลุ่มเฝ้าระวัง / รออะไหล่และปรับปรุงราวสแตชัน (Warning / Pending Parts)

1. อาคาร 11 ตึกเทา - ชุดจ่ายออกซิเจนสำรอง (Asset ID: 63525)
- สถานะความพร้อม: ใช้งานได้บางส่วน (รอเปลี่ยนอะไหล่สแตชัน)
 - บันทึกตรวจเช็ครายวันล่าสุด (2569): วันที่ 10 มิ.ย. 69 ระบุหมายเหตุชัดเจนว่า 'รอบริษัทเปลี่ยนอะไหล่'
 - ประวัติงานแจ้งซ่อมปี 2569: JOB ID 277977 (เปิด 05-ม.ค.-69, สรุป 17-มิ.ค.-69) แรงดัน High รั่วไหลที่ท่อส่งไปยังห้องแช่แข็งเปลี่ยนชุดแรงดัน High ใหม่แล้ว แต่มีส่วนประกอบหรืออะไหล่บางชิ้นยังค้างส่งมอบ
2. อาคาร 1 ตึกอุบัติเหตุ - ชุดจ่าย O2 (Asset 30866) และ N2O (Asset 30865)
- สถานะความพร้อม: ใช้งานชั่วคราวได้ แต่มีความเสี่ยงทางเทคนิค (ราวสแตชันเก่าชำรุด)
 - บันทึกตรวจเช็ครายวันล่าสุด (2569): ตรวจเช็คสม่ำเสมอถึง 20 ก.ค. 2569 โดย N2O มีการแจ้งเช็คพบคอมเม้นต์ที่ห้องแช่แข็งในบางฝั่ง (ฝั่งขวาหมด 2 ท่อ เมื่อ 06 ก.ค. 69 และเปลี่ยนท่อฝั่งซ้าย 2 ท่อ เมื่อ 29 มิ.ย. 69)
 - ประวัติงานแจ้งซ่อมปี 2569: JOB ID 277978 (O2) และ 277979 (N2O) แจ้งซ่อมพร้อมกัน 05-ม.ค.-69 และสรุปงาน 22-มิ.ย.-69
- อาการว่าเซ็นเซอร์ที่ราวรับแรงดันชำรุดและโอริงที่ท่อทำแรงดันก๊าซรั่วไหลย้อนกลับเวลาสลับเปลี่ยนท่อ แม้จะได้รับการซ่อมเบื้องต้น แต่เป็นอุปกรณ์และราวรุ่นเก่ามาก ทางบริษัทแนะนำให้ตรวจหาข้อบกพร่องและเปลี่ยนวาล์วชุดใหม่ทั้งหมด

2.3 กลุ่มพร้อมใช้งานปกติ (Ready / Normal Operation)

ตึกที่ตั้ง / ทรัพย์สิน	Asset ID	บันทึกการซ่อมและการตรวจเช็คล่าสุดปี 2569
อาคาร 16 (ตึกฟ้า) - O2 Reserve	42592	ตรวจเช็คสม่ำเสมอถึง 13-ก.ค.-69 สถานะการทำงานปกติ 100% ไม่มีประวัติแจ้งซ่อมในปี 2569
อาคาร 12 (ตึกชมพู) - O2 Reserve	30868	ตรวจเช็คถึง 12-มิ.ย.-69 สถานะระบบปกติ การสลับจ่ายพร้อมทำงานปกติ
อาคาร 3 (ตึก OPD) - O2 Reserve	58779	ตรวจเช็คถึง 06-ก.ค.-69 สถานะปกติ โดยผ่านการซ่อมแซมใหญ่ JOB 276397 เปลี่ยนโอริงควบคุมการไหลของก๊าซที่เชื่อมสแตชันเมื่อ 09-ก.พ.-69
อาคาร 10 (ตึกส้ม) - O2 Reserve	58778	ตรวจเช็คถึง 20-ก.ค.-69 สถานะปกติ โดยได้รับการซ่อมแซมแรงดัน High ฝั่งซ้าย (JOB 276399) เสร็จเมื่อ 09-ก.พ.-69
อาคาร 10 (ตึกส้ม) - N2O Reserve	58777	ตรวจเช็คถึง 20-ก.ค.-69 สถานะปกติ (ตรวจพบฝั่งซ้ายหมด 5 ท่อ เมื่อ 06 ก.ค. 69 และท่อหมดฝั่งขวา 5 ท่อ เมื่อ 26 มิ.ย. 69 และดำเนินการเปลี่ยนสลับแล้ว)
อาคาร 13 (ตึกเขียว) - O2 Reserve	30869	ตรวจเช็ครายวันล่าสุดเมื่อ 24-มิ.ค.-69 สถานะปกติสแตชันพร้อมใช้งาน