

BSC正式出図前 誤記撲滅チェック分担表

1. 目的

BSCの正式出図に向けて、図面の誤記・図面間の不整合・設計上の見落としを出図前に撲滅するため、チームメンバーで確認作業を分担して実施する。

2. 運用ルール

- チェック完了時は、状態欄を 未着手 → 確認中 → 完了 に更新する。
- 誤記や不整合を発見した場合は、**イソガイさんへ報告する**。
- 修正を行った箇所は、修正者とは別のメンバーが再確認する。
- 担当者名や期限が不明な箇所は、確定後に更新する。

3. チェック分担一覧

No.	確認項目	主な確認内容	担当	期限	状態	指摘・対応内容
1	図面が揃っているかチェック	対象機種ごとに必要な組立図・部品図・関連図面が不足なく揃っているか確認する	ベッカイ (要確認)	6月26日 10時	未着手	
2	機種名・図番一括チェック	機種名、図番、表題欄、参照先などの表記が統一されているか確認する	竹村	17時	未着手	
3	総ASレベルでの誤記・設計チェック	誤記、寸法、注記、部品構成、設計上の成立性を総合的に確認する	フクダ・中村 (要確認)	午前中	未着手	
3-1	3D干渉チェック	3Dモデル上で部品同士の干渉、組付け性、可動範囲を確認する	木村ほか (要確認)	要確認	未着手	
3-2	整合性・製図・設変チェック	図面間の整合、製図ルール、設計変更内容の反映漏れを確認する	イソガイ	午前中	未着手	
3-3	AIチェック (正式名称要確認)	手書き原稿の項目名が判読困難なため、正式な確認内容を追記する	板垣・河田	17時	未着手	

4. 対象機種

- ☐ BSC35KUVL
- ☐ BSC35KVL
- ☐ MBSC32KUVL
- ☐ MBSC32KVL
- ☐ BSC32KVL-SS
- ☐ BSC32KV-SS
- ☐ BSC32KUV-ZM (型式要確認)
- ☐ BSC32KUVL-CM

5. 指摘事項管理

No.	対象機種	図番	指摘内容	発見者	修正担当	修正状況	再確認者	再確認結果
1						未対応		
2						未対応		
3						未対応		

6. 出図前最終確認

- ☐ 全対象機種の図面が揃っている
- ☐ 機種名・図番の表記が統一されている
- ☐ 3D干渉チェックが完了している
- ☐ 図面間の整合性が確認されている
- ☐ 設計変更内容が全図面へ反映されている
- ☐ 指摘事項がすべて修正済みである
- ☐ 修正箇所の再確認が完了している
- ☐ 正式出図の承認を得ている

7. 判読・確認が必要な箇所

手書き原稿から判読しきれなかったため、以下は確定後に修正する。

- 「図面が揃っているかチェック」の担当者名
- 「総ASレベルでの誤記・設計チェック」の担当者名
- 「3D干渉チェック」の担当者および期限
- 「AIチェック」と読める項目の正式名称
- BSC32KUV-ZM の正式な型式表記