



## 5. Требования безопасности по окончании работы

- Остановите оборудование согласно инструкции, отключите питание (если требуется), приведите в состояние рабочую зону.
- Сдайте инструмент, удалите отходы в предназначенные места, приведите в порядок спецодежду и инвентарь.
- Сообщите руководителю о выявленных неисправностях, замечаниях и выполненных работах.