

1. Сертификация продукции

Для рассматриваемой партии ноутбуков целесообразно применять схему 3с. Данная схема ориентирована на поставку отдельной партии товара и предусматривает проведение лабораторных испытаний отобранных образцов. По итогам оценки оформляется сертификат соответствия, который принимается как таможенными органами, так и торговыми организациями.

Альтернативой может выступать схема 9с, однако она обычно используется для ограниченных партий продукции иностранного производителя и основана преимущественно на анализе документов. Для партии из 100 ноутбуков более оправдан выбор схемы 3с, поскольку она подтверждается результатами фактических испытаний.

1. Подготовка и подача заявки в орган по сертификации.
2. Рассмотрение представленных материалов.
3. Отбор образцов из поставляемой партии.
4. Проведение испытаний в аккредитованной лаборатории.
5. Оценка полученных результатов.
6. Оформление и выдача сертификата соответствия.
7. Нанесение маркировки ЕАС на продукцию или упаковку.

2. Декларирование соответствия

Для оформления декларации наиболее подходящей является схема 4д. Она также предназначена для партии продукции и предполагает проведение испытаний в аккредитованной лаборатории. Наличие официального протокола испытаний повышает достоверность подтверждения соответствия, а регистрация декларации осуществляется заявителем самостоятельно.

Схема 2д также может применяться к партии товара, однако испытания в этом случае организуются самим заявителем, поэтому такой вариант считается менее убедительным при взаимодействии с контрольно-надзорными органами и торговыми сетями.

8. Подготовка технической документации.
9. Анализ комплекта документов.
10. Отбор образцов для проверки.
11. Лабораторные испытания.
12. Получение протокола испытаний.
13. Принятие декларации о соответствии.
14. Регистрация декларации в реестре.
15. Маркировка продукции знаком ЕАС.

3. Последовательность действий

№	Этап	Содержание	Результат
---	------	------------	-----------

1	Определение статуса товара	100 ноутбуков рассматриваются как партия	Выбраны подходящие схемы
2	Изучение регламентов	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016	Сформирован перечень требований
3	Подготовка документов	Контракт, инструкция, описание, упаковочные документы	Комплект документов
4	Проверка нотификации	Проверка наличия Wi-Fi/Bluetooth	Нотификация
5	Подача заявки	Обращение в орган сертификации по схеме 3с	Заявка принята
6	Отбор образцов	Выбор изделий из партии	Образцы готовы
7	Испытания	Лабораторная проверка	Протокол испытаний
8	Получение сертификата	По требованиям ТР ТС 004/2011 и 020/2011	Сертификат соответствия
9	Подготовка декларации	Оформление документов по схеме 4д	Пакет документов
10	Испытания для декларации	Проверка в лаборатории	Протокол
11	Регистрация декларации	Внесение данных в реестр	Декларация зарегистрирована
12	Маркировка ЕАС	Нанесение знака на изделие или упаковку	Маркировка выполнена
13	Таможенное оформление	Предъявление разрешительных документов	Выпуск товара
14	Хранение документации	Не менее 10 лет	Архив документов