## 材料强度学 第六次作业 2021

- 1, 阐述 Zener-Hollomon 参数高应变率与低温等价的本质。评判 $Z=k\frac{\varepsilon}{T}$  (k为与温度、应变率无关的量)和 $Z=\exp(\frac{Q}{RT}\dot{\varepsilon})$ 两种形式的合理性。
- 2, 简述单晶体强度与位错密度的 U 型曲线的特点, 并加以分析。
- 3, 证明:对于一个单晶,要实现任意的塑性变形(不考虑弹性变形),必须至少启动 5 个独立的滑移系。
- 4, 已知铜单晶(a=0.36nm)为 FCC 结构,在[112]方向上受到拉应力的作用,该拉应力大小为 2.5×10<sup>5</sup>Pa,在此条件下:(1)请计算出 Schmid 因子(取向因子)最大的滑移系。(2)请计算出在 Schmid 因子最大的滑移系上分切应力为多大。
- 5, 请分别从 Cottrell 气团和位错动力学的角度对低碳钢的屈服现象进行解释。