# 材料科学与工程学院

### 第20次课

# 主讲:

### C. 晶界滑动


在高温下,受力后晶界产生滑动,也会促进蠕变进行,但晶界滑动对蠕变的贡献并不大,其主要作用在于协调晶内变形。

晶界滑动可由外加应力直接引起,也可由相邻晶粒蠕变变形差异所引起的沿晶界的应力梯度造成。

注意: 晶界滑动不是独立的 蠕变机理, 因为晶界滑动一定要和晶内滑移变形配合进行, 否则就无法维持晶界的连续性, 会导致晶界萌生裂纹。

Crack

В



蠕变变形实际上可通过多种机制产生。假如这些机制都起作 用但互不相关,那么速率最快的就是支配机制。如果各种机制互 相依存,则激活能最高的、速率最低的机制控制整个过程。

温度和应力改变, 蠕变机理也会随之发生变化。

### 变形机理图

——将不同温度-应力情况下的 蠕变机制汇总在同一图中,并 给出等蠕变速率曲线,同时将 蠕变速度最大的一种机制确定 为主要机制,这样即可分出不 同的区域:

- •位错机制区(高应力区)
- •Coble机制区(低应力-低温区)

•N-H区(低应力-高温区)





图6-14银的形变机理图



晶粒细化对银的形变机理图的影响

#### 高 Rain Classroom

# (2) 蠕变断裂机理

•穿晶断裂

-与普通韧性断裂情况相似,断裂之前有大量塑性变形,

裂后延伸率高,往往形成颈缩,断口是韧性断裂形态。


-产生于较低温度且应力较大的条件下

• 沿晶断裂

-断裂前塑性变形很小,延伸率很低,颈缩很小或没有,在 材料内部常出现的细小裂纹。

-多在试验温度高、应力小的情况下出现,是高温蠕变断裂 中最普遍的现象。 断裂模式从穿晶到沿晶形式的过渡与多晶体 般情况下,

由穿晶断裂过 随着温度升高, 中晶界强度随温度的变化有关。 渡到沿晶断裂。



晶粒与晶界强度相等的温度

等强温度不是固定不变的, 应变速率和冶金因素对它都 等强温度升高。 应变速率升高, 有重要的影响。

#### 而课堂 Rain Classroom

# 一般认为,金属材料在高温长期载荷作用下发生沿晶断裂

# 与裂纹沿晶界的萌生和扩展有关。

### ▶裂纹形核机制

•在三晶粒交会处形成楔形裂纹




图6-16 晶界滑动与楔形裂纹的形成





图6-17 耐热合金中的楔形裂纹

# •在晶界上由空洞形成晶界裂纹







图6-19 耐热合金晶界上形成的空洞



9

图6-18 晶界滑动形成空洞示意图 a) 晶界滑动与晶内滑移带交割

b) 晶界上存在第二相质点

#### 高 Rain Classroom

### > 裂纹扩展机制

裂纹萌生后,进一步依靠晶界滑动、空位扩散和空洞连接而 扩展, 最终导致沿晶断裂。

# ▶ 蠕变断裂断口特征

有很多裂纹, 断裂构件表面存在龟裂现象; (2) 由于高温氧化 宏观特征: (1) 断口附近存在塑性变形, 在变形区域附近

断口表面往往被一层氧化膜覆盖。

微观特征:主要为冰糖状花样沿晶断裂形貌。




图6-20 镍基高温合金Waspaloy服 役7200小时后的断口微观形貌

一阶段


以晶内滑移和晶界滑移方式进行


ŝ


滑移造成的形变强化效 蠕变初期,


蠕变速率不断降低 太前, **化**效应,

也可能由于晶界滑 蠕变初期可能在晶界台阶处或第二 附近形成裂纹核心,










9

第二阶段

-晶内变形以位错滑移和攀移交替方 式进行,晶界变形以晶界滑动和迁移交 替方式进行。

旦位错攀移和晶界迁移使金属软化,强 蠕变速 -位错滑移和晶界滑动使金属强化, 化与软化作用达到动态平衡时, 率保持恒定。

作用下, 裂纹优先在与拉应力垂直的晶 蠕变第二阶段在应力和空位流同时 界上长大, 形成楔形和洞形裂纹。



#### ·第三阶段

-在第二阶段后期开始联接的楔形和洞形裂纹进一步依靠晶 直至裂 蠕变速度加快, 空位扩散和空洞连接而扩展, 纹达到临界尺寸而断裂。 界滑动、

# 7、蠕变变形过程中的组织结构变化

新的滑移系可能会起开动。高温变形时产生的滑移带较之室温 下的更粗, 间距也更宽。

### 亚晶形成

高温下位错攀移容易发生, 排列成小角度晶界。



图6-40 Au-Ni合金中的亚晶粒×290

图6-39亚结构示意图

-在蠕变减速阶段可以观察到亚晶的形成, 不过完整性较 其大小达到一定后就基本不变, 即使到蠕变加速阶段也没有较大 差。进入恒速阶段后, 亚晶逐渐变得完整, 而且尺寸也增加, 但

亚晶的尺寸随应力减小和温度提高而增加。

-再结晶发生的温度比通常要低,而且不一定是在回复过程 完成之后才开始。

晶界运动

在应力较低、温度较高、晶粒尺寸细小的时候,晶界运动 比例增大,但是与晶内形变相比,对总蠕变变形量的贡献相对较小,最多只能达到百分之十几。

晶界运动的主要作用是协调晶内变形。

一由于高温下持续应力的作用, 合金内部析出相的沉淀动力 学要改变, 其形核与长大加速; ——第二相质点的稳定性降低,除了集聚过程加速外,质点的 形态还往往随应力状态而变化;

——合金中的固溶原子会沿应力梯度发生定向流动,使第二相 沿某应力方向优先溶解或集聚。

上述组织变化均能强烈影响蠕变过程,造成合金性能显著变化。

#### 京馬里

# 8、金属材料高温力学行为的影响因素与强化措施

的主要途径是增加位错移动阻力、抑制晶界滑动和空位扩散。 由蠕变变形和断裂机理可知,提高蠕变极限和持久强度

- 合金化学成分
- 选用熔点高、自扩散激活能大或层错能低的金属及合金
- -加入合金元素,产生固溶强化、弥散强化或晶界强化
- · 治炼工艺
- 改进冶金质量, 减少有害杂质在晶界的偏聚
- --减少非金属夹杂和冶金缺陷
- 热处理工艺
- ——提高材料在使用温度下的组织稳定性
- 品粒度
- ——最佳晶粒度范围

## Topic2 超塑性

材料在一定内部条件(如晶粒尺寸、相变组织等)和外部条 下, 显示异常高的塑性。 宏观均匀变形能力好, 抗局部变形能力强。 (如形变温度、应变速率等)




图6-29 平均晶粒尺寸小于1μm的α-Ti + Ti,Co超细双相组织Ti-12Co-5Al 合金, 在700°C和10-2s-1应变速率下的延伸率接近2000%

# (1) 金属超塑性变形的行为特征

超塑变形的应力-应变关系与变形速率密切相关, 在不同的变 形速率下, 获得同等应变所需的应力不同, 应变速率高的所需应 力明显提高。

$$\sigma = K \dot{\varepsilon}^m$$

——应变速率敏感指数m变化范围在0.3~0.9之间。




图6-31 加载速率对超塑性金属(Ti-12Co-5Al)工程应力-应变曲线的影响




图6-32 晶粒直径为10.6mm的超塑Mg-AI共晶合金在623K变形 (a) 应力-应变速率关系, (b) 应力敏感指数-应变速率关系




图6-33 形变温度、应变速率和晶粒大小对超塑变形行为影响示意图

(a) 不同形变温度、应变速率和晶粒大小的应力-应变速率关系

应变速率和晶粒大小的m-应变速率关系 (b) 不同形变温度、

超塑性变形的内部条件:

▶结构超塑性: 细小、无取向、等轴晶

▽相变超塑性

超塑性变形时的组织变化:

(a) 没有明显的晶内滑移,也没有位错密度的显著增高。

(b) 晶粒有所长大, 但长大速率很低。

(c) 晶粒形状始终保持等轴。

(d) 两相呈带状分布的合金,超塑形变后两相呈均匀分布。

(e) 如合金具有织构,超塑形变后织构消失。

# (2) 金属超塑性机理

- •晶界运动+晶内变形
  - •晶界滑动+扩散






图6-34超塑变形过程 中晶粒重组示意图



#### (c) 最终完成



(a) 初始状态

(b) 超塑变形过程阶段中间状态




图6-35具有结构超塑性材料的流变应力与应变速率关系曲线及其对应微观机制

## 本章结束

# 个人对本课程成绩预期:



×90



80~89



70~79



69~09



60分以下



⊪

Ш




表
查
检
伱
内
小
教
及
度
进
古宗
账
が石石
拱
小
十
SET
N

备注						
存在问题						4
教学内容及要点						
上课时间						_ 3
序号	1.	2.	6	4.	25	_ }

yerch@ustb.edu.cn

高 Rain Classroom

找 错 表2-4 不同加载方式下的应力状态软性系数(取v=1/3)

		主应力	J	44年 24	
加载方式	$\sigma_1$	$\sigma_2$	$\sigma_3$	a a	
三向等拉伸	Q	Q	Q	0	
三向不等拉伸 (平面应变) (设 $\sigma_1 = \sigma_2$ )	Q	Q	2υσ	3/8	
单向拉伸	Q	0	0	1/2	
扭转	Ω	0	-0	3/4	
二向等压缩	0	-Ω	-0	1	
单向压缩	0	0	-0	3/2	
三向等压缩	þ	Ь	þ	8	