Sistema de Monitoramento de Transporte de Vacinas

Integrantes:

Luan Felipe Azzi Paulo Santos do Nascimento Filho Thiago Young de Azevedo



Contexto

Problemática: Perda de Vacinas Durante o Transporte

Principais pontos que interferem na preservação e eficiência das vacinas durante seu transporte:

- Vacinas exigem condições ambientais controladas para manter sua eficácia (Segundo Anvisa, a faixa de temperatura ideal para o transporte de medicamentos refrigerados e vacinas é de 2°C a 8°C).
- O Transporte inadequado pode causar a perda de eficácia e desperdício de doses/lotes.
- Falhas comuns dos sistemas de monitoramento utilizados no transporte: Temperatura fora do intervalo seguro; Falta de monitoramento contínuo; Ausência de registro confiável.
- Consequências: Prejuízos financeiros; Riscos à saúde pública; Falhas na imunização em larga escala.

Considerando estes pontos:

• Necessidade: Desenvolver um sistema embarcado que monitore, registre, gere alertas locais e envie dados automáticos para a nuvem.

Erro em temperatura compromete lote de vacinas avaliado em R\$ 14 mi

Material foi transportado do Rio de Janeiro para São Paulo e falha foi constatada quando a carga chegou no estado

BRASIL | Giuliana Saringer, do R7 23/11/2018 - 12H09 (ATUALIZADO EM 22/02/2024 - 07H20)











<u>Link da notícia:</u> https://noticias.r7.com/brasil/erro-em-temperaturacompromete-lote-de-vacinas-avaliado-em-r-14-mi-23112018

Amparo identifica falha técnica em transporte que provocou suspensão da vacinação e aguarda resposta da Anvisa sobre perda de doses

Estado pediu para que a prefeitura suspendesse a imunização de idosos de 64 anos por oscilação na temperatura de 740 doses da CoronaVac. Se agência identificar que a carga foi prejudicada, parte da aplicação terá de ser refeita.

Por G1 Campinas e Região

30/04/2021 13h43 · Atualizado há 4 anos

<u>notícia:</u> https://g1.globo.com/sp/campinasregiao/noticia/2021/04/30/amparo-constata-falha-tecnica-emtransporte-que-provocou-suspensao-da-vacinacao-e-aguardaresposta-da-anvisa-sobre-perda-de-doses.ghtml

Requisitos do Sistema

Requisitos Funcionais:

- Medição periódica (temperatura, umidade e pressão AHT10 e BMP280).
- Visualização dos dados medidos em tempo real no display OLED.





- Configuração do limite crítico de temperatura via joystick.
- Alertas visuais e sonoros (led RGB + Buzzers) quando os valores de temperatura se aproximam do limite.



• Envio automático de dados de temperatura críticos via Wi-Fi para o "Thingspeak".



Requisitos Adicionais:

- Sistema com baixo consumo de energia, possibilitando as operações com bateria.
- Sistema portátil e de baixo custo.
- Interface clara e intuitiva (considerando uso de display, joystick, botão e LEDs).



• Código modularizado, permitindo manutenção e expansão futura.




Componentes do Sistema

Lista de Componentes:

- Raspberry Pi Pico W
- AHT10
- BMP280
- Display OLED 128x64 0.96"
- Joystick Analógico KY023
- 2x Buzzer Passivo MLT-8530
- Led RGB 5050
- Push Button

<u>Diagrama de Blocos (Hardware)</u>




<u>Funcionamento do Sistema</u>

Finalidades:

- Leitura dos sensores de temperatura, pressão e umidade.
- Visualização, em tempo real, dos dados lidos via Display OLED.
- Alertas visuais e sonoros quanto a valores de temperatura críticos via Led RGB e buzzers.
- Ajuste dos limites de temperatura via joystick.
- Controle/início da leitura de dados via botão A.
- Gravação dos dados de temperatura via memória RAM.
- Implementação de FreeRTOS.
- Dashboard com Thingspeak.

<u>Diagrama de Blocos Funcionais</u>



Avaliação de Custo

<u>Custos dos componentes do Sistema</u>

Sistema de Monitoramento de Transporte de Vacinas (Vaccine Care)		
Componente	Quantidade	Preço(Unidade)
Raspberry Pi Pico W	1	58,80R\$
AHT10	1	16,90R\$
BMP280	1	7,90R\$
Display OLED 128x64 0.96"	1	32,90R\$
Joystick Analógico KY023	1	5,90R\$
Led RGB 5050	1	0,12R\$
Buzzer Passivo MLT-8530	2	8,00R\$
Chave Táctil Push Button	1	2,50R\$
Extensor de Conectores JST-XH	1	3,20R\$
Conector JST-XH	1	0,40R\$
Cabo conector JST-XH	3	9,50R\$
	Total:	173,12R\$

Link da Planilha: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vqJI4v_s3LkiYEmUBXE3WhFNajg00sOi-gKC1cLSuPw/edit?usp=sharing

Custos de Produtos Concorrentes



Link: https://www.lojasynth.com/acessorios-gerais/caixa-termica-com-termometro-digital-incoterm?

variant_id=308517&srsltid=AfmBOoos_OdVxLDviBV86yWBRaXba7bk_e4GtQJv8BwvH VSrbBjQxFo5pCl



Link: Ihttps://www.sumlab.com.br/camara-portatil-para-vacinas/camara-portatil-de-vacinas-homogel-7-litros-elber-medical?

parceiro=2&srsltid=AfmBOorKpQxi2sIlylQcbDms7lwgdr1YWPgshIrW8NibjDiU

Olt8a98SLBE

Principais Dificuldades e Melhorias

Dificuldades

Junção SD Card + Módulo Wi-Fi






Melhorias

 Adição do Joystick para controle e configuração do limite de temperatura




Resultados Finais

Dashboard do Thingspeak



Formato de arquivo referente ao Dashboard



Protótipo - "Vaccine Care"



<u>Sistema em operação</u>



<u>Terminal com informações de conexão com</u> <u>Thingspeak e envio de dados</u>

1900/01/01 00:00:07.037 rtc_ntp: RTC sincronizado: 2025/09/15 16:59:21.037 (UTC) Relógio sincronizado com sucesso!

WiFi reconectado - Preparando para enviar dados acumulados

Modo envio: ATIVO

Nenhum dado no buffer para enviar

Modo envio: INATIVO

IP do servidor encontrado: 54.156.131.231

Conectado ao servidor. Enviando requisicao HTTP...

IP do servidor encontrado: 3.93.83.8

Conectado ao servidor. Enviando requisicao HTTP... [ThingSpeak] Enviando registro: 30.92 C de 15/09 17:00:46

Dúvidas?



<u>Link do Repositório do Projeto</u>



https://github.com/EmbarcaTech-2025/projeto-final luan_paulo_thiago/tree/main