
Ard +5
Ard Gd
Ard A0
Sig
Sig
R1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
R2
R3
Op amp
www.PrintablePaper.net

Component List

R1: ≈ 900 kΩ

R2: 10 kΩ

R3: 10 kΩ

C1: 330 pF

C2: 10 nF

C3: 470 nF

C4: 470 nF

C5: 470 nF

C6: 470 nF

C7: 10 nF

C8: 100 nF

741 op amp as well