Прошивка 3.2: что нового

Veltra Power · Industrial Park 3, Building 12 · Reg. No. VP-4471920 · veltra-power.example

Что нового

Быстрее старт после отключения сети; модуль Wi-Fi/LAN передаёт журнал событий на портал мониторинга.

Коды ошибок

Код	До 3.2	С 3.2	Что делать
E-17	перегрев	отказ вентилятора охлаждения силового модуля	перезагрузка не помогает; заменить блок
E-18	—	перегрев	проверить вентиляцию, перезагрузить

Обновление

Через портал мониторинга или с флешки. Перед обновлением выгрузите журнал событий.