工程建立说明(准备工作)

说明:这是一个基于 F103 建立一个标准库函数版本的工程模板的完整过程。

• 空白工程建立完成后,可以作为一个工程模板,之后写新工程时可以在这个基础上作一些配置上的微调,然后直接开始代码的编写。不必每次都如此麻烦。

建立一个空白工程

- 0.首先,我们需要做一些准备工作
- (**0**)、新建一个文件夹,为它命名,在文件夹下建立如下几个文件夹(有一个明晰的结构对一个整洁的工程非常重要!):



下面一一介绍主文件夹的内容:

- (1)、DOC——里面放一个介绍文档,主要用来做版本记录和工程说明
- (2)、Libraries——主要放置库函数的源文件与头文件,下面介绍如何从标准库中选取我们需要的文件:
 - ①:按照路径打开标准库,打开 Libraries 文件夹




把里面的两个文件复制粘贴到我们的工程文件夹的 Libraries 文件夹中


- ②:整理复制到工程文件夹中的文件(简化文件夹的结构,删除无用文件):
- CMSIS 文件夹下,按路径把如下文件直接复制粘贴到 CMSIS 文件夹中,其他的东西全部删除:



• Startup 文件夹,把如下文件复制到 Startup 文件夹下,其他文件全部删除(那些是在其他编译器下使用的启动代码,我们仅保留 MDK 中需要使用的代码):



获得如下效果:





- · Libraries 文件夹不需要改动。
- (3)、Project——我们建立工程的目标文件夹
- (4)、USER——放置主函数体、中断相关的源文件、特定的头文件等等(是固定的几个文件,一般不变):
 - •可以从标准库给出的模板工程中 COPY 出这些文件:



之所以不选择最后一个,是因为在 CMSIS 文件夹中我们已经有了那个文件了。各文件功能如下表:

stm32f10x_conf.h: 用来配置库的头文件
stm32f10x_it.h
stm32f10x_it.c: 中断相关的函数都在这个文件编写,暂时为空
main.c: main 函数文件

(5)、APPS——主要放置一些与具体功能相关的代码(可以更名,可以扩展),下设两个文件夹,如图:



- Inc 文件夹下是我们要写的代码的头文件, Src 文件夹下是我们要写的代码的源文件
- (6)、keilkill.bat——这是一个 Windows 批处理文件,双击运行时可以删除我们工程在编译后生成的链接文件。这在我们传递代码的时候是一个非常有用的东西,一个比较大的工程在编译后会有 20M 到 50M,而删除掉那些文件后整个工程便仅剩下代码和配置文件,大概几百 KB 的样子,上传、下载或者保存的成本将会大大减少(它附在例程文件夹里)。

至此,我们的准备工作就结束了。

HIT-ROVER 团队 杨亦凡 2017.10.02