平台修改建议V2

图1

这一块的按钮改成流程进度条，也就是加一个明显的步骤导航：

[1 多信号传播建模] → [2 故障建模] → [3 故障配置] → [4 仿真执行] → [5 结果分析]

当前步骤高亮、未完成步骤灰掉。只需要显示，不用设计按钮来点击。

图2

这一部分，左侧的模板库和右侧的注入配置先不要显示，等后续到相应流程了再展开。

图3

这部分只要保留红色方框框起来的部分，其中右上角的“执行”改为“仿真”。

然后在系统总布图的合适空白位置加上“导入”、“导出”、“故障建模”、“故障配置”按钮，“导入”按钮用于导入范同学的降阶模型；“导出”按钮用于后续导出带故障的模型；“故障建

模”按钮只有在总布图中搭建完多信号传播模型（例如无人机飞控系统模型）才能点击，否则点击时会提示“请先建立多信号传播模型”。同理，“故障配置”按钮也必须要等前两个步骤完毕后才能使用，否则提示“请先完成故障建模”（必须要至少建立1个故障模型后才能使用该功能）。点击“故障建模”按钮，就会弹出一个新的子页面，也就是之前图2的模板库，然后和之前一样可以进行故障建模。点击“故障配置”按钮，就会弹出一个新页面，也就是之前图2的“注入配置”部分，再进行故障层级和方式的选择等。

此外，模板库和注入配置的子页面里面也记得加一个“确认”或“保存”按钮。

由于最后需要结果分析，可以在第一步搭建多信号传播模型时，加入一个通用模块，比如叫做示波器模块，将其接入某个单元，可以在仿真运行结束后点进去查看对应的波形。

这里也记得要配合图1的导航流程条，例如：总布图中没有导入模型时，说明现在正处于第一步多信号传播建模步骤，此时对应的流程条显示就要高亮，其余灰掉；导入模型并建立多信号连接图后，说明进入了第二步故障建模，此时对应的流程条显示就要高亮，其余灰掉，以此类推。

补充一个细节，就是系统总布图如果处于空白状态（系统未建模），可以在图中显示一行字“请导入模型完成建模”用于提示用户操作。