HGR AUTOMOTRIZ

Informe de Recepción del Vehículo

Torreón, Coahuila, MX

Folio: A029

Generado: 29/10/2026, 3:41:03 p.m.

Datos del vehículo

Marca / Modelo:	Chevrolet Onix
Placas:	EYC 480 D
Año / Color:	2024 · Blanco
VIN:	LSGEN53A3RD005986
Kilometraje:	55564 km
Combustible:	Gasolina
Cliente:	Faby / Javier
Teléfono:	871 184 3931

Servicio en proceso

Tipo de servicio:	Reparación choque frontal

Descripción:

Reparación choque frontal lado izquierdo reposición de faro pintura en cofre facia y salpicadera izquierda. Colocación de moldura lado izquierdo facia delantera

Técnico:	Manuel
Precio:	—
Fecha de recepción:	2026-10-29

Hoja de recepción — Inventario del vehículo

Exteriores


Antena: Sí
Espejo lateral: Sí
Cristales: Sí
Emblema: Sí
Tapón de ruedas (4): Sí
Molduras completas: Sí
Tapón de gasolina: Sí

Accesorios

Gato: Sí
Maneral de gato: Sí
Llave de ruedas: Sí
Estuche de herramientas: Sí
Triángulo de seguridad: Sí
Llanta de refacción: Sí
Extinguidor: Sí


Nivel de gasolina: 50%

Fotos al recibir el vehículo


EYC-480-D
OPPO Find X8 Pro
Torreón | 29 de octubre de 2026, 3:27 p.m.


9148-4747
EYC-480-D
Angar Azcapotzalco
OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:27 p.m.


OPPO Find X8 Pro
Torreón | 29 de octubre de 2026, 3:27 p.m.


OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:27 p.m.


OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:27 p.m.


OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:27 p.m.



OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:27 p.m.


OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:27 p.m.


OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:27 p.m.


OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:28 p.m.


OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:28 p.m.


OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:28 p.m.


LSGEN53A3RD005986
OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:28 p.m.


OPPO Find X8 Pro















Atentamente:

Sergio Alejandro Guardado Martínez

HGR Automotriz · Torreón, Coahuila, MX · Tel: 8711044146

Documento generado automáticamente por el sistema NFC de HGR Automotriz.