HGR AUTOMOTRIZ

Presupuesto de Servicio

Torreón, Coahuila, MX

Folio: A029

Fecha: 29 de octubre de 2026

PRESUPUESTO DE SERVICIO

Cliente: Faby / Javier

Vehículo: Chevrolet Onix Placas: EYC 480 D

Kilometraje: 55,564 km

Descripción del trabajo

Concepto	Cant	Costo unitario	Total
Enderezado de cofre, reparación de facia delantera, ajuste en salpicadera izquierda, colocación de faro nuevo lado izquierdo, colocación de moldura de facia delantera lado izquierdo, pintura automotriz color blanco	1	$4,200	$4,200
Faro izquierdo	1	$2,088	$2,088

Subtotal: $6,288.00

Total general: $6,288.00

Observaciones

- El precio incluye refacciones, materiales y mano de obra.
- Presupuesto válido por 5 días a partir de la fecha de expedición.

El cofre se tiene que enderezar, difuminar el color blanco, y posterior toda la pieza lleva transparente.

La facia se repararia con pasta automotriz, y después de pintaría.

El faro es completamente nuevo.


La moldura de la facia se colocaría la misma que se desprendió.

Atentamente:

Sergio Alejandro Guardado Martínez


HGR Automotriz · Torreón, Coahuila, MX · Tel: 8711044146

Fotos de recepción


EYC-480-D
OPPO Find X8 Pro
Torreón | 29 de octubre de 2026, 3:27 p.m.


9148-4747
EYC-480-D
Angar Azcapotzalco
OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:27 p.m.


OPPO Find X8 Pro
Torreón | 29 de octubre de 2026, 3:27 p.m.


OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:27 p.m.


OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:27 p.m.


OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:27 p.m.



OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:27 p.m.


OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:27 p.m.


OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:27 p.m.


OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:28 p.m.


OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:28 p.m.


OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:28 p.m.


LSGEN53A3RD005986
OPPO Find X8 Pro
Torreón · 29 de octubre de 2026, 3:28 p.m.


OPPO Find X8 Pro















Documento generado automáticamente por el sistema NFC de HGR Automotriz.