

		01	YET				
Дата: 26.08.2024							
Контракт / До	оговор	97C/24					
Учреждение		УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», Могилев, ул.Академика Павлова, 2a, г.Могилев, 212018					
Оборудовани	1e	Ускоритель линейный «Clinac iX», Varian Medical Systems					
Серийный номер Н29-5990							
Состояние оборудования перед началом работ:		Требуется замена KV детектора (см отчет от 9.08.2024). Нет кВ изображения (белый экран).					
□ Неисправное							
⊠ Работо	способное						
Выполненная	я работа	<u> </u>					
		жений Рахѕсап работает і					
сто снимка	выдает бел	ый экран без снимка. Выяв	лен неисправн	ный (полностью	о заблокиров	ан) вен-	
тилятор ох	лаждения ис	сточника питания 28В вну	три блока Ра	xscan, вентиля	тор охлажде	ния ис-	
точника пи	тания 5В изд	дает посторонний повыш	енный шум пр	и вращении. Дл	я продолжен	ия диа-	
гностики не	исправност	и блока Paxscan сначала m	ребуется зам	ена 2-х дефект	ных вентиля	торов	
охлаждения	. По согласо	ванию с представителем	Заказчика, вы	полнена устан	овка блока Р	axscan,	
демонтиров	ванноиј с апг	парата Clinac 2300 C/D. Вы	полнена прове	ерка получения	кВ изображе	ния.	
Установленн	ые запчасти						
№ п/п Описание детали				Исполнителя	Заказчика	Кол-во	
						-	
Необходимы	е запчасти						
№ п/п Описание детали						Кол-во	
1 Вент	Вентилятор, осевой, напряжение 5В, мощность 0.2Вт, размер 50х50х12 мм 2						
Состояние оборудования Комментарии: см. отчет от 13.08.2024 г. Требуется замена 2-= вентил							
после окончания работ:		торов охлаждения в блоке Paxscan.					
□ Неисправное							
⊠ Работо	способное						
Работа выполнена			Работа принята				
	Буримский С	Н., инженер 1-й категории					
фио, должность Гришан О.Г.,		нженер 1-й категории фио, должность дов и гро		îpo			
подпись		1/200	подпись	Ato	Sol		

^{*} Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

[—] неисправная медицинская техника — медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее — ТНПА);

работоспособность медицинской техники — состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.