

ТРАД ИНТЕК Иностранное унитарное предприятие "Традинтек сервис" ул. Кальварийская, 1, пом. 518В, 518Г, 518Д. Тел. +375 17 200 03 09, факс +375 17 200 03 11

e-mail: admin@tradintekservice.com

					Контракт/Договор		
Service Report / Сервисный отчет							
Job Туре / Тип работы Report					Date / Дата отчета		
□ Монтаж ☑ Ремонт □ Д	Монтаж 🗵 Ремонт 🗌 Диагностика 🔲 Техническое обслуживание				23 ноября 2022 г/		
System / Система	em / Система Hospital / Медучреждение				Serial No. / Серийный №		
Линейный ускоритель УЗ «Могилевский областной онкологиче				ский			
Clinac iX	диспансер».				H2:	95990	
Состояние системы на начало работ	Состояние системы на окончание работы			Время перед	ачи системь	ы пользовател	
работает	✓	рабо		15:30			
требует работы			ует работы				
✓ не работает	<u> </u>		аботает				
Diagnosis, Problem, Customer Issue / Описание проблемы							
нет напряжений питания +/-15 В в консоли аппарата							
Actions, Corrections / Проведенная работа и результаты							
Анализ лога ошибок. Поиск неисправности. Выявлен дефектный блок питания PWR SUPPLY.							
Замена его на исправный, предоставленный из ЗИПа Заказчика. Выполнена подстройка							
значений питающих напряжений.							
значении питтающих напряжении.							
Test, Verification data / Проведенные тесты							
тезі, четпісаціон чаца і проведенные тесты							
Follow up / Рекомендации, комментарии							
Spare parts: Использованные детали							
					Quantity /	Количество	
# / № Part description / Описание детали						Исполнител	
1 Блок питания PWR SUPPLY					1	VICIOSITIVICS	
Spare parts: Необходимые д	етали						
# / № Part description / Описание детали						Quantity /	
Tart description? Of Meaning Actain						Количество	
	r as				4		
						at	
Served by / Работа выполнена Engineer name /			Accepted by / Работа принята				
			Заказчик ФИО				
инженер ФиО			12 Lengte SV.C.				
Employee ID / Ид. № Должность					ILLADO		
Signature / Подпись Подпись							
Стр. 1 из 1							