

			ОТЧЕТ				
Дата:		16.08.2024					
Контракт / Договор		85P/24					
Учреждение		УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», Могилев, ул.Академика Павлова, 2a, г.Могилев, 212018					
Оборудование		Ускоритель линейный «Clinac iX», Varian Medical Systems					
Серийный номер		H29-5990					
Состояние оборудования				14.			
перед началом работ:							
□ Неисправное							
⊠ Работоспособное							
Выполненная работа							
Ремонт линейного ускорителя Clinac iX заменой запасных частей: 1. Штуцер (Fitting, Hose Adapter, Fem. Swiv, 1/2×3/4-16) — 1шт. Демонтированная часть передана представителю Заказчика.							
Установ,	ленные запчасти						
№ п/п Описание детали				Исполнителя	Заказчика	Кол-во	
1 Штуцер (Fitting, Hose Adapter, Fem. Swiv, 1/2×3,			/4-16)			1	
Необходимые запчасти							
№ п/п Описание детали						Кол-во	
Состояние оборудования после окончания работ:  ☐ Неисправное  ☑ Работоспособное							
Работа выполнена			Работа принята				
фио, должно	,	инженер 1-й категории	ФИО, ДОЛЖНОСТЬ				
подпись		ne/	подпись				

<sup>\*</sup> Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

<sup>—</sup> неисправная медицинская техника — медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее — ТНПА):

<sup>—</sup> работоспособность медицинской техники — состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.