2-wire Serial Interface


ATmega328P - kompatibilní s Phillips I2C protokolem


2-wire serial interface - TWI


- Dvouvodičové sériové rozhraní TWI je kompatibilní s Phillips I2C.
- Ideální pro typické aplikace mikrokontrolérů.
- Umožňuje propojit až 128 různých zařízení
- Propojení pomocí dvou obousměrných sběrnic pro hodiny (SCL) a pro data (SDA).
- Externí pull-up rezistor pro každou linku sběrnice (výstup s otevřeným kolektorem).
- Zařízení připojená ke sběrnici mají jednotlivé adresy a mechanismy pro řízení sběrnice - protokol TWI.
- PRTWI bit v Power Reduction Registru (PRR) musí být vynulován

TWI – ATmega328P

 Samostatný hardware pro TWI (společné piny portu C - PC4 a PC5 pro analog)








- Budiče sběrnic jsou s otevřeným kolektorem (montážní AND, kde alespoň jedno zařízení vyšle LL – sběrnice je ve stavu LL, aby byla sběrnice ve stavu HL musí všechna zařízení být v odpojeném stavu)
- Parazitní kapacita sběrnice (max. 400 pF)ovlivňuje její max. rychlost (podle specifikace 200 kHz nebo 400 kHz)

Formát a přenos dat TWI

- Master iniciuje a ukončí přenos, generuje hodiny SCL.
- Slave zařízení adresované masterem.
- Vysílač Transmitter umisťuje data na sběrnici.
- Přijímač Receiver čte data ze sběrnice.
- Přenos je zahájen, když master vydá stav START na sběrnici a je ukončen, když vydá stav STOP.
- Mezi stavem START a STOP je sběrnice považována za zaneprázdněnou.
- OPAKOVANÝ START se používá, když daný master zahájí nový přenos, aniž by se vzdal kontroly nad sběrnicí (vydal stav STOP).
- Stavy START a STOP jsou signalizovány změnou úrovně signálu SDA, když má signál SCL úroveň HL.


Podmínka START, REPEATED START a STOP



Formát adresového paketu

- Všechny adresové pakety přenášené na sběrnici TWI mají délku 9 bitů, skládající se ze 7 adresních bitů, jednoho řídicího bitu READ / WRITE a potvrzovacího bitu ACK.
- Adresovaný slave potvrdí příjem paketu v devátém cyklu SCL (ACK) nastavením SDA na HL.
- Adresový paket se skládá ze slave adresy a bitu READ nebo WRITE a nazývá se SLA + R, respektive SLA + W.
- Nejprve se vysílá MSB adresového bajtu.
- Adresa 0000 000 je broadcast všichni slave vyšlou LL na linku SDA v cyklu ACK. (Používá se pouze pro zápis do slave)
- Adresy 1111 xxx jsou vyhrazeny pro budoucí účely

Formát adresového paketu




J

Formát datového paketu


- Všechny datové pakety přenášené na sběrnici TWI jsou dlouhé devět bitů: 1 datový bajt a potvrzení ACK (receiver vystaví LL na SDA) nebo NACK (signalizuje, že přijímač opustí linku nastavením SDA na HL)
- Zasláním NACK přijímač informuje vysílač o příjmu posledního bajtu.
- Nejprve se vysílá MSB datového bajtu.

Formát datového paketu




Přenos dat mezi master a adresovaným slave

- Přenos se skládá z podmínky START, SLA + R / W, jednoho nebo více datových paketů (BH1750 pouze jednoho) a podmínky STOP.
- Prázdná zpráva (START STOP) je nelegální.
- Montážní AND umožňuje prodloužit LL úroveň SCL v případě, že je rychlost hodin nastavená masterem pro slave příliš vysoká nebo pokud slave potřebuje více času na zpracování mezi datovými přenosy. (sníží se rychlost přenosu)



Blokové schéma TWI modulu

- Slew-rate control: řízení směru přenosu
- Spike filter: filtr nežádoucích špiček signálu
- Spike suppression: potlačení nežádoucích špiček signálu
- Arbitration detection: detekce rozhodování (podle protokolu TWI)



Jednotka generátoru přenosové rychlosti

- Řídí periodu SCL při provozu v režimu Master nastavením registru bitové rychlosti TWBR a bity předděliče TWPS1:0 ve stavovém registru TWSR.
- Slave provoz nezávisí na bitové rychlosti nebo nastavení předděliče .
- Taktovací frekvence CPU v zařízení slave musí být alespoň 16x vyšší než frekvence SCL.

SCL frequency =
$$\frac{\text{CPU Clock frequency}}{16 + 2(\text{TWBR}) \times (\text{PrescalerValue})}$$

Pro TWPS1= 0 and TWPS0 = 0 (PrescalerValue = 1) je hodnotaTWBR funkcí CPU Clock SCL frekvence:

TWBR = ((CPU Clock frequency / SCL frequency) – 16) / 2

TWBR – TWI Bit Rate Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
(0xB8)	TWBR7	TWBR6	TWBR5	TWBR4	TWBR3	TWBR2	TWBR1	TWBR0
Read/Write	R/W							
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

TWDR – TWI Data Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
(0xBB)	TWD7	TWD6	TWD5	TWD4	TWD3	TWD2	TWD1	TWD0
Read/Write	R/W							
Initial Value	1	1	1	1	1	1	1	1

TWCR – TWI Control Register

- povolení TWI rozhraní
- generování stavu START zahájení přístupu aplikací na sběrnici
- generování potvrzení přijímačem ACK / NACK
- generování stavu zastavení STOP
- indikace kolize zápisu, pokud dojde k pokusu o zápis dat do TWDR, zatímco registr je nepřístupný.

TWCR – TWI Control Register

- Bit 7 TWINT: TWI Interrupt Flag nastavuje hardware když TWI dokončí aktuální úlohu.
 Nastavení příznaku TWINT prodlouží úroveň LL signálu SCL. Vymazání TWINT softwarem
 zahájí provoz TWI. Operace s registry TWAR, TWSR a TWDR musí být před vymazáním
 tohoto příznaku dokončeny.
- Bit 6 TWEA: TWI Enable Acknowledge Bit
- Bit 5 TWSTA: TWI START Condition Bit
- Bit 4 TWSTO: TWI STOP Condition Bit
- Bit 3 TWWC: TWI Write Collision Flag
- Bit 2 TWEN: TWI Enable Bit
- Bit 0 TWIE: TWI Interrupt Enable

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
(0xBC)	TWINT	TWEA	TWSTA	TWSTO	TWWC	TWEN	-	TWIE
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W	R	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

TWSR – TWI Status Register

- Bits 7..3 TWS: TWI Status (podle tabulky stavových kódů)
- Bits 1..0 TWPS: TWI Prescaler Bits

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
(0xB9)	TWS7	TWS6	TWS5	TWS4	TWS3	-	TWPS1	TWPS0
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
Initial Value	1	1	1	1	1	0	0	0

TWPS1	TWPS0	Prescaler Value
0	0	1
0	1	4
1	0	16
1	1	64

TWAR – TWI (Slave) Address Register

- Bits 7..1 TWA: TWI (Slave) Address Register
- Bit 0 TWGCE: TWI General Call Recognition Enable Bit (adresa 0x00)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
(0xBA)	TWA6	TWA5	TWA4	TWA3	TWA2	TWA1	TWA0	TWGCE
Read/Write	R/W							
Initial Value	1	1	1	1	1	1	1	0

TWAMR – TWI (Slave) Address Mask Register

- Každý z bitů v TWAMR může maskovat (deaktivovat) odpovídající adresní bity v registru adres TWI (TWAR).
- Nastavením bitu masky logika shody adresy ignoruje porovnání mezi bitem příchozí adresy a odpovídajícím bitem v TWAR.


Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
(0xBD)				TWAM[6:0]				_
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

Nastavení rychlosti přenosu I2C rozhraní


Příklad komunikace I2C se senzorem světla

- senzor světla BH1750
- Adresový pin senzoru volí adresu senzoru LL: 0x23, HL: 0x5C (na obrázku černý signál LL)
- Piny A4 a A5 jsou propojeny s piny SDA, SCL a odpovídají pinům PC4 a PC5 portu C

;setup DDR/IO: set pullups, DDRC output ldi temp, (1<<PC4) | (1<<PC5) out DDRC,temp out PORTC,temp



Proces měření BH1750



Operační kódy BH1750


Instruction	Opecode	Comments
Power Down 0000_0000		No active state.
Power On	0000_0001	Waiting for measurement command.
Continuously H-Resolution Mode 0001_0000		Start measurement at 1lx resolution. Measurement Time is typically 120ms.
Continuously L-Resolution Mode 0001_0011		Start measurement at 4lx resolution. Measurement Time is typically 16ms.

Formát komunikace na Slave BH1750

- BH1750 neakceptuje vícebajtový Opecode bez Stop podmínky
- Write formát:



Read formát:



Příklad dat od Slave BH1750:

Vyšší a nižší byte: $1000\ 0011\ 1001\ 0000_B = 33680_D$, hodnota v luxech: 33680/1,2 = 28066,6 Lx

Definice proměnných a konstant

```
; Defines
.def
       temp = r16
                                ;worker register
.def
       data = r17
.def
                resultL =r18
.def
                resultH =r19
; Equate statements
                F_CPU
                        = 16000000 ; CPU clk (16 MHz)
.equ
                                        ; SCL frequency (100 KHz)
                F_SCL = 100000
.equ
                BitRate = ((F_CPU / F_SCL)-16) / 2 ; TWI Bit Rate Register
.equ
                        = 0x5C; Slave Address BH1750 (0x5C ADDR pin = HL)(0x23 ADDR pin = LL)
                SLA
.equ
                W
                        = 0
                                         ; Write
.equ
                R
                                         ; Read
                        = 1
.equ
                START
                        = 0x08
                                                         ; Start Condition
.equ
                                                         ; Power On - Opcode BH1750
                PowerOn
                                = 0x01
.equ
                                                         ; Continuously H-Resolution Mode
                ContHRMode
                                = 0x10
.equ
```

Setup BH1750 PowerOn

```
I2CSTART
                                           ;start condition
call
ldi
        data, SLA
                                           ;shift left LSA - adresa slave
Isl
        data
        data, W
                                           ;add W (SLA+W)
ori
                                           ;transmit SLA-W
        I2CPUT
call
ldi
        data, PowerOn
                                           ;PowerOn: 0x01
                                           ;transmit PowerOn
        I2CPUT
call
                                           ;stop condition
call
        I2CSTOP
```

Setup BH1750 Continuously H-Resolution

```
call
        12CSTART
                                  ;start condition
ldi
        data, SLA
Isl
        data
                                  ;shift left LSA
                                  ;add W (SLA+W)
        data, W
ori
        I2CPUT
                                  ;transmit SLA-W
call
        data, ContHRMode
ldi
                                  ;Continuously H-Resolution Mode
                                  ;transmit Continuously H-Resolution Mode
call
        I2CPUT
                                  ;stop condition
call
        I2CSTOP
```

Čtení BH1750 16bit hodnoty světla

```
I2CLOOP:
                                                    ;receive data from Slave BH1750 in loop
                 12CSTART
                                                    ;start condition
        call
                 data, SLA
        ldi
        Isl
                 data
                 data, R
        ori
                                                    ;SLA+R
                 I2CPUT
                                                    ;transmit SLA-W
        call
                                                    ;HI data byte
                 12CGETACK
        call
                          resultH, data
        mov
                                                    ;LO data byte
                 12CGETNACK
        call
                          resultL, data
        mov
                 I2CSTOP
                                                    ;stop condition
        call
        I2CLOOP
rjmp
```

Průběh inicializace BH1750


ADDR pin = L, SLA = h23ADDR pin = H, SLA = h5C



Power On: h01, Continuously H-Resolution Mode: h10


Zaslání dat z BH1750

- Změřená intenzita světla v Lx odpovídá hodnotě 16bit slova v desítkové soustavě /1,2
- Např. $0x004A = 74_D$, 74/1.2 = 61.6 Lx



Zaslání dat z BH1750

- Změřená intenzita světla v Lx odpovídá hodnotě 16bit slova v desítkové soustavě /1,2
- Např. $0x05D7 = 1495_D$, 1495/1,2 = 1245,8 Lx



Obsluha I2C - START

```
12CSTART:
        ldi
                temp, (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)
        sts
                TWCR,temp
        ;wait for start condition to be sent. when TWINT in TWCR is cleared, it is sent
        WAIT_START:
                                 temp, TWCR
                lds
                        temp, TWINT
                sbrs
                WAIT_START
        rjmp
        ;check TWSR for bus status
        lds
                        temp, TWSR
                                         ;masks last three bits, which are 2=? 1:0prescaler value
        andi
                temp, 0b11111000
                temp, START
        cpi
        breq
                PC+2
                errloop
        jmp
ret
```

Obsluha I2C - PUT

```
I2CPUT:
                temp, (0<<TWINT) | (1<<TWEN) ; disable the TW int
        ldi
        sts
                TWCR, temp
                TWDR, data
                                                                         ; write data to
        sts
TWDR
                temp, (1<<TWINT) | (1<<TWEN) ; enable the TW int, wait for an ack
        ldi
                TWCR, temp
        sts
        ;another wait for the TWINT flag, which lets us know if ACK/NACK is back
        WAIT_DONE:
                lds
                        temp, TWCR
                        temp, TWINT
                sbrs
                WAIT_DONE
        rjmp
ret
```

Obsluha I2C - GET

```
12CGETACK:
               temp, (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA); enable TWEA, then wait for TWINT
        ldi
        sts
                TWCR, temp
rjmp I2CGET
12CGETNACK:
               temp,(1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (0<<TWEA); disable TWEA, then wait for TWINT
        ldi
                TWCR, temp
        sts
12CGET:
        WAIT_FOR_BYTE:
                lds
                        temp, TWCR
                sbrs
                        temp, TWINT
               WAIT_FOR_BYTE
       rjmp
        lds
                data,TWDR
ret
```

Obsluha I2C - STOP

```
Idi temp, (1<<TWINT)|(1<<TWEN)
sts TWCR,temp
;check TWCR to see if there is still a transmission- if not, stop bit has been sent
Check1:
lds temp,TWCR
andi temp,0b00010000 ; Check to see that no transmission is going on brne Check1
ret
```