

HLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI

Havarijné poistenie motorových vozidiel (KASKO)

Prvá slovenská poisťovňa, a.s., Mlynské nivy 12, 821 09 Bratislava · IČO: 31 322 819 · likvidacia@psp.sk · 0850 111 222

1. Údaje o poistení

Číslo poistnej zmluvy	SK5566778899
Produkt	Havarijné poistenie (KASKO)
Poistník / poistený	Tomáš Blažek
Dátum narodenia	9. 8. 1988
Adresa	Račianska 87, 831 02 Bratislava
Telefón / e-mail	+421 903 447 210 · tomas.blazek@zoznam.sk

2. Údaje o vozidle

Značka a model	Škoda Superb III 2.0 TDI
Evidenčné číslo (ŠPZ)	BA337XL
VIN	TMBLJ9NP2K7031884
Rok výroby	2019
Stav tachometra	141 275 km
Platná technická kontrola do	11. 3. 2028

3. Poistná udalosť

Dátum vzniku udalosti	25. 6. 2026
Čas	08:15
Miesto	Bratislava, križovatka Vajnorská a Rožňavská
Druh udalosti	Havária – bočný stret vozidiel
Vodič v čase udalosti	Tomáš Blažek (poistník), vodičské oprávnenie skupiny B, č. VP SK6620841
Zavinenie	Vodič druhého vozidla, ktorý vošiel do križovatky na červený signál
Zranenie osôb	Nie
Polícia privolaná	Áno – KR PZ Bratislava, číslo záznamu ORP-2247/BA-2026
Alkohol / návykové látky	Dychová skúška vykonaná na mieste, výsledok negatívny

4. Popis udalosti

Dňa 25. 6. 2026 ráno o 08:15 som ako vodič vozidla Škoda Superb, ŠPZ BA337XL, prechádzal križovatkou ulíc Vajnorská a Rožňavská v Bratislave. Do križovatky som vchádzal na zelený signál a smeroval som rovno.

Z priechneho smeru vošlo do križovatky vozidlo Ford Transit, ŠPZ NR552HT, ktoré podľa vyjadrenia svedkov aj podľa záznamu polície prešlo na červený signál. Toto vozidlo narazilo do ľavého boku môjho vozidla v oblasti predných a zadných dverí.

Pri náraze sa aktivovali bočné airbagy a hlavové airbagy na ľavej strane vozidla. Vozidlo zostalo stáť v križovatke a nebolo pojazdné. K zraneniu osôb nedošlo, na mieste bola privolaná aj záchranná služba, ktorá ma vyšetrila bez nálezu.

Poškodené sú predné aj zadné ľavé dvere, ľavý zadný blatník, ľavý prah, ľavé bočné sklo a systém bočných airbagov. Na miesto bola privolaná hliadka Policajného zboru, ktorá udalosť zaevidovala pod číslom ORP-2247/BA-2026.

Vozidlo bolo opravované v dvoch prevádzkach — karosárske a lakovnícke práce vykonal Autoservis Karpaty, s.r.o., a výmenu skla spolu s diagnostikou a programovaním riadiacej jednotky airbagov vykonal špecializovaný servis Autotechnik Bratislava, s.r.o. Príkladám obe faktúry.

5. Uplatňovaný nárok

Rozsah poškodenia	Ľavé predné a zadné dvere, ľavý zadný blatník, ľavý prah, ľavé bočné sklo, bočné airbagy
Vozidlo pojazdné	Nie – po oprave áno
Oprava vykonaná	Áno – dve prevádzky
Predpokladaná výška škody	9 225,00 EUR
Priložené doklady	Faktúra č. 2026/1142 (6 396,00 EUR), faktúra č. 2026/0577 (2 829,00 EUR)
Bankové spojenie	SK15 8330 0000 0029 0071 4488

V Bratislave, dňa 24. 7. 2026

Tomáš Blažek
podpis poistníka

Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné.