

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE - BUILDINGLENS

Batiment	Centre commercial Belval Plaza
Adresse	7 avenue du Rock'n'Roll, 4361 Esch-sur-Alzette
Annee de construction	2011
Hauteur du batiment	22.0 m
Date d'inspection	25 April 2024
Inspecteur	Ing. C. Wagner, SECO Luxembourg S.A.
Reference du rapport	BL-LU-0104-20240425

Ce rapport presente les observations relevees lors de l'inspection visuelle et instrumentale du batiment Centre commercial Belval Plaza, situe 7 avenue du Rock'n'Roll, 4361 Esch-sur-Alzette, Luxembourg. Le batiment a ete construit il y a environ 13 ans (hauteur : 22.0 m). Les observations sont classees selon l'echelle RICS : C1 (mineur), C2 (significatif), C3 (critique).

Structure

Element	Observation	Localisation	RICS
Poutre principale	Deformation excessive visible a mi-portee, fleche mesuree a L/250.	Niveau 2, entre axes 3 et 5	C2
Fondation superficielle	Tassement differentiel observe, ecart de 8 mm entre deux mesures de nivellement.	Facade sud	C2
Poteau beton	Eclatement du beton d'enrobage avec armatures apparentes sur 15 cm.	Niveau 2, file 5	C3

Toiture

Element	Observation	Localisation	RICS
Membrane d'etancheite	Cloques et decollements localises sur 4 m², risque d'infiltration en periode de pluie.	Terrasse niveau 7, zone nord-ouest	C2

Facade

Element	Observation	Localisation	RICS
Brise-soleil	Ancrage d'un brise-soleil deserre, jeu de 5 mm observe, risque de chute.	Facade sud, niveau 6, lame LS-12	C3

Securite incendie

Element	Observation	Localisation	RICS
Detecteur de fumee	Deux detecteurs hors service, signalement de default sur la centrale incendie.	Zone 2, detecteur D-07	C2

CVC

Element	Observation	Localisation	RICS
Gaine de ventilation	Gaine flexible deconnectee, soufflage de l'air pleniere vers le faux plafond.	Salle de reunion 305	C2
Robinetterie	Robinet de regulation gripe, regulation thermique du circuit hors service.	Chaudierie, depart primaire	C1

Electricite

Element	Observation	Localisation	RICS
Eclairage general	Luminaires LED defaillants, taux de panne superieur a 20% dans la zone.	Open space niveau 3, zone nord	C1

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE - BUILDINGLENS

Element	Observation	Localisation	RICS
Groupe electrogene de secours	Groupe non demarre lors du dernier essai mensuel, panne de demarreur signalée.	Local GE, niveau -1	C3

Conclusion et recommandations

L'inspection a identifie plusieurs observations dont 3 classees en condition C3 (critique), necessitant une intervention immediate. Un suivi sous 30 jours est recommande pour les elements en C3. Les elements en C2 devront etre traites dans un delai de 6 mois. Un prochain rapport complet est recommande dans 12 mois.

Rapport etabli par : Ing. C. Wagner, SECO Luxembourg S.A. Date : 25/04/2024