

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE - BUILDINGLENS

Batiment	Entrepot logistique Contern
Adresse	2 rue des Chaux, 5324 Contern
Annee de construction	2014
Hauteur du batiment	11.0 m
Date d'inspection	22 January 2024
Inspecteur	Ing. C. Wagner, SECO Luxembourg S.A.
Reference du rapport	BL-LU-0107-20240122

Ce rapport presente les observations relevees lors de l'inspection visuelle et instrumentale du batiment Entrepot logistique Contern, situe 2 rue des Chaux, 5324 Contern, Luxembourg. Le batiment a ete construit il y a environ 10 ans (hauteur : 11.0 m). Les observations sont classees selon l'echelle RICS : C1 (mineur), C2 (significatif), C3 (critique).

Structure

Element	Observation	Localisation	RICS
Dalle de plancher	Fissures de flexion visibles en sous-face, ouverture estimee a 0.3 mm.	Niveau 3, axe B-C	C2
Plancher collaborant	Corrosion des bacs acier sous chape, aucune perforation mais oxydation generalisee.	Niveau 5, open space	C1

Toiture

Element	Observation	Localisation	RICS
Isolation thermique	Decollement des panneaux isolants sous membrane, pont thermique potentiel.	Zone centrale, 20 m²	C1

CVC

Element	Observation	Localisation	RICS
Groupe frigorifique	Fuite de fluide frigorigene detectee au niveau du compresseur, recharge necessaire.	Local technique niveau -1, GF-1	C2
Centrale de traitement d'air	Filtres G4 colmates (saut de pression 250 Pa), encrassement des batteries.	Toiture, CTA-Sud	C1

Conclusion et recommandations

L'inspection a identifie plusieurs observations dont 0 classees en condition C3 (critique), necessitant une intervention immediate. Un suivi sous 30 jours est recommande pour les elements en C3. Les elements en C2 devront etre traites dans un delai de 6 mois. Un prochain rapport complet est recommande dans 12 mois.

Rapport etabli par : Ing. C. Wagner, SECO Luxembourg S.A. Date : 22/01/2024