

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE - BUILDINGLENS

Batiment	Hotel Parc Belair
Adresse	111 avenue du Dix Septembre, 2551 Luxembourg
Annee de construction	1999
Hauteur du batiment	21.5 m
Date d'inspection	16 August 2024
Inspecteur	Ing. P. Schmit, SECO Luxembourg S.A.
Reference du rapport	BL-LU-0106-20240816

Ce rapport presente les observations relevees lors de l'inspection visuelle et instrumentale du batiment Hotel Parc Belair, situe 111 avenue du Dix Septembre, 2551 Luxembourg, Luxembourg. Le batiment a ete construit il y a environ 25 ans (hauteur : 21.5 m). Les observations sont classees selon l'echelle RICS : C1 (mineur), C2 (significatif), C3 (critique).

Securite incendie

Element	Observation	Localisation	RICS
Detecteur de fumee	Deux detecteurs hors service, signalement de default sur la centrale incendie.	Zone 4, detecteurs D-14 et D-15	C2

Electricite

Element	Observation	Localisation	RICS
Tableau divisionnaire	Absence de protection differentielle 30 mA sur le circuit prises, non conforme NF C 15-100.	TD niveau 4, armoire B1	C3

Conclusion et recommandations

L'inspection a identifie plusieurs observations dont 1 classees en condition C3 (critique), necessitant une intervention immediate. Un suivi sous 30 jours est recommande pour les elements en C3. Les elements en C2 devront etre traites dans un delai de 6 mois. Un prochain rapport complet est recommande dans 12 mois.

Rapport etabli par : Ing. P. Schmit, SECO Luxembourg S.A. Date : 16/08/2024