

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE - BUILDINGLENS

Batiment	Immeuble de bureaux Cloche d'Or
Adresse	5 boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg
Annee de construction	2017
Hauteur du batiment	34.0 m
Date d'inspection	29 February 2024
Inspecteur	Ing. M. Thill, SECO Luxembourg S.A.
Reference du rapport	BL-LU-0102-20240229

Ce rapport presente les observations relevees lors de l'inspection visuelle et instrumentale du batiment Immeuble de bureaux Cloche d'Or, situe 5 boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Luxembourg. Le batiment a ete construit il y a environ 7 ans (hauteur : 34.0 m). Les observations sont classees selon l'echelle RICS : C1 (mineur), C2 (significatif), C3 (critique).

Structure

Element	Observation	Localisation	RICS
Voile porteur	Fissures diagonales en extremite de voile, probablement liees a un tassement differentiel.	Core central	C3

Toiture

Element	Observation	Localisation	RICS
Membrane d'etancheite	Cloques et decollements localises sur 4 m², risque d'infiltration en periode de pluie.	Terrasse technique	C2

Facade

Element	Observation	Localisation	RICS
Vitrage exterieur	Bris de vitrage feuillete externe sur un panneau, vitrage interne intact.	Facade sud, niveau 4, panneau V-47	C2

Conclusion et recommandations

L'inspection a identifie plusieurs observations dont 1 classees en condition C3 (critique), necessitant une intervention immediate. Un suivi sous 30 jours est recommande pour les elements en C3. Les elements en C2 devront etre traites dans un delai de 6 mois. Un prochain rapport complet est recommande dans 12 mois.

Rapport etabli par : Ing. M. Thill, SECO Luxembourg S.A. Date : 29/02/2024