VERIFICAR SE SE NECESITA UN CONECTOR MAS PARA LA ALIMENTACION
CONFIRMAR EL TIPO DE CONECTOR

5 VDC

5 VDC

24 VDC

3.3 VDC

3.3 volttios

0-10 volttios

+12 volttios

-12 volttios

Fuente step-down
12 VDC

Fuente step-down
5 VDC

Fuente step-down
3.3 VDC

Fuente step-down
12 VDC

24 VDC

Sheet: /	
File: HORNO_PCB.kicad_sch	
Title: Control de automatización para horno electrico	
Size: A2	Date: 2026-04-03
KiCad E.D.A. 9.0.7	Rev:
	Id: 1/1