

Формирование короткого списка систем

№	Продукт	Вендор	Страна	Санкционная независимость	Готовность участвовать в проекте	Готовность системы к внедрению	Наличие негативного опыта
1	MineSense (АСУ ГТК «Контроль для горняков»)	ОсОО «Платформа сервис»/Mine Sense for Miners (MS4M)	Киргизия/Перу	Существенные риски*	✓	✓	-
2	АСУ ГТК AUXIL	ООО «Майнинг Арт»	РФ	Приемлемые риски	✓	✓	-
3	MineManager	ООО «РусИнТех Сервис» (RIT Automation)	РФ	Приемлемые риски	✓	✓	-
4	MAGMA Control	ООО «Норсофт»	РФ	Приемлемые риски	✓	✗	-
5	АСУ ГТК «Карьер» V8	АО «ВИСТ Групп» (ГК «Цифра»)	РФ	Приемлемые риски	✓	✓	✓
6	АСУ ОГР АО «Союзтехноком»	АО «Союзтехноком»	РФ	Приемлемые риски	✓	✗	-
7	Piklema MineToMill	ООО «ПИЭСАЙ»	РФ	Приемлемые риски	✓	✗	-
8	MOLECRAFT	АО «В2-Групп»	РФ	Приемлемые риски	✓	✗	-
9	АСУ ОГР	ОАО «ХК «Металлоинвест»	РФ	Приемлемые риски	✓	✗	-
10	АСК-горная логистика	ООО «Автоматизированные Системы Контроля»	РФ	Приемлемые риски	✗	-	-

Перечень анализируемых систем сформирован на основании анализа предложений, доступных на рынке, а также продуктов, разрабатываемых в рамках ИЦК.

Компания **ООО «Автоматизированные Системы Контроля»** отказалась от участия в проекте, система данного вендора исключена из рассмотрения. Решение данной компании нацелено в первую очередь на мониторинг передвижения автотранспорта и не предполагает взаимодействия с оператором, что в свою очередь затрудняет реализацию управления автотранспортом.

АО «ВИСТ Групп» исключена из дальнейшего рассмотрения ввиду того что, компания не имеет партнеров – интеграторов для внедрения рассматриваемого решения, и осуществляет реализацию проектов исключительно своими силами. При этом с ее стороны имеются случаи неоднократного нарушения сроков договорных обязательств, недостижения целевых параметров SLA и просрочки в поставке оборудования при реализации проектов в Компании. Детальная информация по опыту взаимодействия с АО «ВИСТ Групп» приведена на слайде №11.

ООО «Норсофт» исключена из дальнейшего рассмотрения так как решение MAGMA Control ввиду необходимости большого объема разработки имеет наибольшую стоимость и сроки внедрения системы не удовлетворяют требования к срокам реализации проекта АСУ ОГР (3 ПК РЗ-КОМ). Детальная информация представлена на слайдах № 39, 40.

Компания **АО «Союзтехноком»** предлагает устаревшее решение - отсутствует графический интерфейс оператора на бортовом оборудовании, решение не поддерживает целевые CoreIT Компании. Автоматизация управления буровзрывными работами и горнотранспортным комплексом реализованы в виде двух отдельных систем, не интегрированных между собой. Дальнейшее рассмотрение решения не целесообразно.

Компании **ООО «ПИЭСАЙ»** и **АО «В2-Групп»** не располагают готовыми решениями для диспетчеризации всего комплекса открытых горных работ. Дальнейшее рассмотрение указанных компаний нецелесообразно. Оценка покрытия функциональных требований приведена справочно в приложении №1 слайд №26.

В результате рассмотрения ТКП и анализа санкционных рисков вендоров для дальнейшего подробного анализа выбраны продукты компаний **Mine Sense for Miners (MS4M)**, **ООО «Майнинг Арт»**, **ООО «РусИнТех Сервис» (RIT Automation)**.

Решение от компании **Mine Sense for Miners (MS4M)** имеет потенциальные санкционные риски. Для митигации санкционных рисков партнер компании **Mine Sense for Miners (MS4M)** в Киргизии компания **ОсОО «Платформа сервис»** выполняет регистрацию системы в Едином реестре ПО ЕАЭС под наименованием **АСУ ГТК «Контроль для горняков»**.

В рамках ИЦК разрабатывается решение ОГР «Металлоинвест». Однако, данное решение направлено в первую очередь на диспетчеризацию откатки горной массы железнодорожным транспортом. Данная технология откатки в Компании не применяется. В связи с этим рассмотрение данного решения в рамках текущей архитектурной проработки нецелесообразно.

* Мероприятия для митигации санкционных рисков приведены на слайде №10.