

FICHA TÉCNICA

RELLENADOR AUTOMOTIVO

BODY FILLER ULTRALIGERO 2203

DESCRIPCIÓN

El Rellenador 2203 Ultraligero permiten rellenar con facilidad áreas grandes y nivelar imperfecciones que no pueden ser corregidas durante el trabajo de hojalatería. Son fáciles de aplicar, rápido secado y suaves para lijar. Tienen una excelente adherencia sobre metales ferrosos debidamente acondicionados, fibra de vidrio, madera y algunos plásticos. Pueden ser recubiertos con cualquiera de los primarios automotivos IPESA de la línea COLOR CRIL®.



PRESENTACIÓN COLORES RENDIMIENTO

0.500 L 1 L 4 L LIGERAMENTE AMARILLENTO Depende del espesor y el área a resanar

VERSION: FEBRERO 2025

BENEFICIOS

- 1. Muy buen lijado
- 2. Muy buen secado (15-18 min)
- 3. Muy buena adherencia

PROPIEDADES TÉCNICAS A 25° C

PROPIEDADES	PARÁMETRO	MÉTODO DE REFERENCIA
Viscosidad	360 – 380	MM-13
Densidad	1.0 +/- 0.04 (Kg/L)	MN – 05
Solidos	82 +/- 2.00	NM – 07
Tiempo de secado duro	Máx. 30 MIN	NM – 46

PROPIEDADES DE APLICACIÓN

PROPIEDADES	PARÁMETRO
Vida útil de la mezcla	10 MIN
Relación de catalizador (2200 o 2201)	2%
Para lijado (Minutos)	Min 20 MIN

^{*}Los tiempos de secado pueden variar dependiendo de la temperatura ambiente.





FICHA TÉCNICA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1. Sobre primarios: remueva todo el acabado envejecido de la superficie a reparar. Lije la zona completa con grano 80 (gruesa) para mejorar la adherencia.
- 2. Si se van a reparar piezas de fibra de vidrio, se recomienda lijar hasta remover la capa de gel duro y llegar hasta las fibras de vidrio.
- 3. 3. Limpie toda el área con un paño empapado con Fosfatizante 2216 para eliminar el óxido del metal.
- 4. Con un paño húmedo aplicar Desengrasante 2210 para eliminar polvo del lijado y todo rastro de grasa de la superficie y secar otro paño limpio y seco ya que no se recomienda que seque a temperatura ambiente.

TIPOS DE SUPERFICIE

Sustratos recomendados

- **1.** Acero al carbón, galvanizada adecuadamente preparado.
- Acabados previamente lijados y partes de reemplazo originales.
- 3. Plásticos

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- En una superficie limpia y seca, deberá mezclar la cantidad requerida de Rellenador, usando catalizador al 2% (Rojo/Azul) hasta que el color sea uniforme.
- 2. El tiempo y duración de la mezcla una vez preparada es menor a diez minutos, considere esto y prepare la superficie a tratar.
- Espere a que seque por espacio de 20 a 30 minutos.

*Se recomienda utilizar el catalizador rojo para zonas con climas de alta temperatura.

APLICACIÓN

Instrucciones de aplicación

- 1. Lijar perfectamente la superficie a resanar/ reparar la cual deberá quedar libre de grasa, polvo, solventes, silicones y óxido.
- 2. A continuación, mezcle con la cuña sobre la superficie, cuidando de romper las burbujas que pueden formarse, si se dejan estas provocan porosidades. Para evitarlo se sugiere extenderlo bien en la superficie y si es que en la primera mano no alcanzó a rellenar bien, se requiere sopletear respetar su tiempo de secado y dar otra mano ligera.
- Proceda a lijar en forma manual o con lijadora con un tren de lijado, comience con lija #80, posteriormente con lija #120 termine con #220 según convenga hasta obtener una superficie lisa y tersa.

LIMPIEZA

- Lava tus manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- Lave el equipo de aplicación con Thinner Acrílico 2205 u otro reductor.
- Evita dejar el envase abierto.
- Guarda el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

Mezcle perfectamente el producto

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SOBRANTE

Nunca viertas el producto por el desagüe o en el medio ambiente.

Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada de producto sobrante.

Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.





FICHA TÉCNICA

ALMACENAMIENTO

Inflamabilidad: Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 6 camas de cajas que contengan botes de ½, 1 o 4 L sobre tarimas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Indicaciones de seguridad durante la aplicación

- Aplíquese en lugares ventilados o con extracción de vapores adecuada.
- **2.** Se recomienda el uso de lentes de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- **3.** Evite el contacto directo con la piel.
- 4. No ingiera alimentos durante su uso.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
- 6. En caso de contacto con los ojos lávese inmediatamente con agua corriente al menos durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.
- **7.** Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.

Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

EQUIPO DE SEGURIDAD

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado.

LIMITACIONES Y ACLARACIONES

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Para obtener la ficha técnica más actualizada, se aconseja consultar con un representante de Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: www.ipesamex.com
- Actualiza tu información: Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.

