

## **FICHA TÉCNICA**

## LPA TRANSPARENTE

2156 - 2161

## **DESCRIPCIÓN**

LPA 2156 es un poliuretano transparente de dos componentes, de la más alta calidad y rendimiento, su excelente nivelación, distinción de imagen y brillo permite obtener acabados de tipo original de muy buena durabilidad y resistencia a la intemperie. Ideal para repintado parcial o total del vehículo.



PRESENTACIÓN ACABADO CATALIZADO RENDIMIENTO

Transparente 2156 – 788 ml

Brillante 5-1 14 m<sup>2</sup>/L

Endurecedor 2161 – 158 ml

## **BENEFICIOS**

- 1. Buena resistencia química.
- 2. Excelente protección contra los rayos UV.

## PROPIEDADES TÉCNICAS A 25° C

	PARÁMETROS		MÉTODO DE
PROPIEDADES	2156 Transparente	2161 Endurecedor	MÉTODO DE REFERENCIA
Viscosidad	13 – 17 SEG	11 – 15 SEG	MM – 02
Densidad	0.92 – 0.96 Kg/L	0.99 – 1.2 Kg/L	MM – 05
Tiempos de secado tacto	Max 60 MIN	-	MM – 46
Tiempo de secado duro	Max 24 HRS.	-	MM – 46

## PROPIEDADES DE APLICACIÓN

PROPIEDADES	PARÁMETRO	
Viscosidad	14 -17 SEG	
Relación de mezcla	5 – 1	
Tiempo de secado al polvo	10 a 15 MIN	
Tiempo de secado a la huella	60 MIN	

**VERSION: FEBRERO 2025** 





# **FICHA TÉCNICA**

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Revisar ficha técnica del producto a usar para la preparación previa.
  - a) Esmalte acrílico (catalizado)
  - b) Laca acrílica
  - c) Base Color
- Es importante limpiar adecuadamente el color con trapo barniz antes de aplicar la transparente.
- Aplique el transparente LPA 2156 catalizado con el endurecedor para LPA 2161

#### **TIPOS DE SUPERFICIE**

#### Sustratos recomendados

- 1. Línea 2100 esmalte acrílico (catalizado)
- 2. Línea 2300 laca Acrílica
- 3. Línea 2400 Base color

#### Sustratos no recomendados

- 1. Metal desnudo
- 2. Sustratos no ferrosos
- 3. Plásticos

## PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

#### Catalización

Si necesita preparar todo el material del Kit. Solo vierta el contenido del Endurecedor para LPA 2161 en el recipiente del LPA 2156, cierre el envase y agite mezclando perfectamente su contenido.

Si no requiere usar la cantidad total del kit, prepare solo lo necesario de acuerdo a la siguiente relación de mezcla: A **5** partes de LPA 2156, agregue **1** parte de Endurecedor para LPA 2161, mezcle perfectamente y cuele.

Importante: No utilice un catalizador diferente al recomendado, evite problemas como perdida de brillo y/o afectaciones en el tiempo de secado.

## **APLICACIÓN**

## Instrucciones de aplicación

Aplique de 2 a 3 manos con tiempos de oreo entre manos de 10 a 15 minuto.

Utilice una pistola convencional o HVLP con boquilla de 1.3 mm o 1.5 mm, con una presión de 25-35 lb/in². Presión máxima para pistolas convencionales 35 lb/in².

#### **Esfumes**

El proceso consiste en esfumar la última capa de transparente utilizando Blender 2234 IPESA

## **Pulido**

El transparente LPA 2156 es un producto de excelente brillo, catalizado y aplicado solo requiere de 12 a 24 horas para pulido. (Dependiendo de la temperatura ambiente)

#### **Encerado**

Si desea encerar, deje secar el transparente al menos 30 días

## **LIMPIEZA**

- Lava tus manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- Lave el equipo de aplicación con thinner acrílico 2205 u otro reductor.
- Evita dejar el envase abierto.
- Guarda el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

### PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

- Inspección: Antes de volver a usar el producto, inspecciona si hay signos de deterioro, como natas, separación o asentamiento que no se incorpore con la mezcla.
- Mezcla: Revuelve bien el producto antes de usarla nuevamente para asegurar una consistencia uniforme.





# **FICHA TÉCNICA**

## DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SOBRANTE

Nunca viertas el producto por el desagüe o en el medio ambiente. Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada de producto sobrante. Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

#### **ALMACENAMIENTO**

Inflamabilidad: Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 6 camas de cajas que contengan botes de 1 L.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

## Indicaciones de seguridad durante la aplicación

- 1. Aplíquese en lugares ventilados o con extracción de vapores adecuada.
- Se recomienda el uso de lentes de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- 3. Evite el contacto directo con la piel.
- 4. No ingiera alimentos durante su uso.
- **5.** En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
- 6. En caso de contacto con los ojos lávese inmediatamente con agua al menos por 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.

Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

#### **EQUIPO DE SEGURIDAD**

- · Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado.

### **LIMITACIONES Y ACLARACIONES**

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Para obtener la ficha técnica más actualizada, se aconseja consultar con un representante de Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Consulta tus dudas: Si tienes preguntas, contáctanos por: https://ipesamex.com/

Actualiza tu información: Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.

