

## **FICHA TÉCNICA**

## HD TRANSPARENTE

22276 – 2277 – 2278 **DESCRIPCIÓN** 

LPA 2156 es un transparente poliuretano de dos componentes de la más alta calidad y rendimiento, su excelente nivelación, distinción de imagen y brillo permite obtener acabados de tipo original de muy buena durabilidad y resistencia a la intemperie. Ideal para repintado parcial o total del vehículo.

**Brillante** 



PRESENTACIÓN ACABADO CATALIZADO RENDIMIENTO

Transparente 2276 2272 – 3.8L / 1 L

Endurecedor 2277 2273 – 950 ml /250 ml

Reductor 2278 2278 - 3.8L / 1 L 4-1-4 16-20 m<sup>2</sup>/L

**VERSION: FEBRERO 2025** 

### **BENEFICIOS**

- 1. Posee un gran rendimiento
- 2. Buena resistencia química.
- 3. Excelente protección contra los rayos UV.

### PROPIEDADES TÉCNICAS A 25° C

	PARÁMETROS			MÉTODO DE
PROPIEDADES	2276 Transparente	2277 Endurecedor	2278 Reductor	REFERENCIA
Viscosidad	100 - 150 SEG	10 – 15 SEG	8 – 10 SEG	MM – 02
Densidad	0.97 – 0.99 Kg/L	1.00 – 1.02 Kg/L	-	MM – 05
Tiempos de secado tacto	Max 4 HRS	-	-	MM – 46
Tiempo de secado duro	Max 8 HRS.	-	-	MM – 46

### PROPIEDADES DE APLICACIÓN

PROPIEDADES	PARÁMETRO		
Viscosidad	14 -17 SEG		
Relación de mezcla	4 – 1 – 4		
Tiempo de secado al polvo	13 a 20 MIN		
Tiempo de secado a la huella	4 HRS		





# **FICHA TÉCNICA**

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1. Revisar ficha técnica del producto a usar para la preparación previa.
- a) Esmalte acrílico (catalizado)
- b) Laca acrílica
- c) Base Color
- 2. Es importante limpiar adecuadamente el color con trapo barniz antes de aplicar la transparente.
- 3. Aplique el KIT transparente HD

#### **TIPOS DE SUPERFICIE**

#### Sustratos recomendados

- 1. Línea 2100 esmalte acrílico (catalizado)
- 2. Línea 2300 laca Acrílica
- 3. Línea 2400 Base color

#### Sustratos no recomendados

- 1. Metal desnudo
- 2. Sustratos no ferrosos
- 3. Plásticos

#### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

#### Catalización

Vierta en un vaso medidor la cantidad necesaria a ocupar utilizando la relación cuatro partes transparente HD 2276 por una parte de catalizador HD 2277 y cuatro partes de reductor HD 2278.

Tiempo de vida útil del producto: Máximo 4 horas

<u>Importante</u>: No utilice un catalizador diferente al recomendado, evite problemas como perdida de brillo y/o afectaciones en el tiempo de secado.

## **APLICACIÓN**

## Instrucciones de aplicación

Aplique de 2 a 3 manos con tiempos de oreo entre manos de 10 a 15 minuto.

Utilice una pistola convencional o HVLP con boquilla de 1.3 mm o 1.5 mm, con una presión de 25-35 lb/in². Presión máxima para pistolas convencionales 35 lb/in².

#### **Esfumes**

El proceso consiste en esfumar la última capa de transparente utilizando Blender 2234 IPESA

#### **Pulido**

El transparente HD 2276 es un producto de excelente brillo, catalizado y aplicado solo requiere de 24 horas para pulido.

#### **Encerado**

Si desea encerar, deje secar el transparente al menos 30 días.

#### **LIMPIEZA**

- Lava tus manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- Lave el equipo de aplicación con thinner acrílico 2205 u otro reductor.
- Evita dejar el envase abierto.
- Guarda el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas.
  Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

#### PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

Mezclar el producto perfectamente.

#### DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SOBRANTE

Nunca viertas el producto por el desagüe o en el medio ambiente.

Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada de producto sobrante.

Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

**VERSION: FEBRERO 2025** 





## FICHA TÉCNICA

#### **ALMACENAMIENTO**

Inflamabilidad: Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 6 camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L.

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

#### Indicaciones de seguridad durante la aplicación

- Aplíquese en lugares ventilados o con extracción de vapores adecuada.
- **2.** Se recomienda el uso de lentes de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- 3. Evite el contacto directo con la piel.
- 4. No ingiera alimentos durante su uso.
- **5.** En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
- 6. En caso de contacto con los ojos lávese inmediatamente con agua corriente al menos durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.

Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

#### **EQUIPO DE SEGURIDAD**

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado.

#### LIMITACIONES Y ACLARACIONES

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Para obtener la ficha técnica más actualizada, se aconseja consultar con un representante de Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Consulta tus dudas: Si tienes preguntas, contáctanos por: https://ipesamex.com/
- Actualiza tu información: Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.

**VERSION: FEBRERO 2025** 

