

ACABADO EPOXICO AS 70

VULCAN
5014 – 5019 / 5037
DESCRIPCIÓN

Acabado Epóxico es un recubrimiento epóxico–poliamida de dos componentes, formulado con alto contenido de sólidos y desarrollado para trabajos de mantenimiento ligero.
Es un sistema versátil, que puede utilizarse como acabado final o como capa intermedia (enlace) dentro de esquemas de recubrimiento, proporcionando excelente adherencia entre capas, alta resistencia mecánica-química, y durabilidad confiable.

PRESENTACIÓN	ACABADO	CATALIZADO	COLOR	RENDIMIENTO
Parte A 4 L Parte B 4 L	Brillante	1:1	5014 Blanco 5015 Negro 5016 Amarillo cromo 5017 Amarillo Caterpillar 5018 Verde 5019 Azul 5037 Rojo Seguridad	30.82 m ² / L @ 1mils de espesor seco (calculo teórico)

BENEFICIOS

1. Fácil de usar
2. Buena resistencia a la corrosión.
3. Excelente adherencia.
4. Alto contenido en sólidos

PROPIEDADES TÉCNICAS A 25° C

PROPIEDAD	PARAMETROS		MÉTODO DE REFERENCIA
	Acabado	Endurecedor	
Viscosidad	1400 CPS	29000 CPS	MM – 02
Solidos en peso	91.714 ± 2	88.260 ± 2	MM- 07
Solidos en volumen	78.3045 ± 2		MM- 07
Densidad	1.308–1.341 Kg/L	0.937 – 0.977 Kg/L	MM – 05
Tiempos de secado tacto	Max 6 horas	-	MM – 46
Tiempo de secado duro	Max 24 hrs.	-	MM – 46
Estabilidad	12 meses		

PROPIEDADES DE APLICACIÓN CONVENCIONAL

PROPIEDAD	PARÁMETRO
Viscosidad	14 -17 SEG
Relación de mezcla	1:1
Tiempo de secado al polvo	6 horas
Tiempo de secado al duro	24 horas
Rendimiento teórico	30.82 m ² / L
Tiempo de inducción	30 min
Vida útil de la mezcla	De 6 a 8 horas
Tiempo sugerido para recubrir	De 6 a 24 horas máximo
Trafico	7 días
Espesor de película recomendada	De 5 a 6 mls en película seca

PRUEBAS DE RESISTENCIA

- Sustrato: Lamina de acero Primario epoxico AS
- Acabado epoxico AS 70
- Aplicación realizada a 5 mls en película seca

Resistencia a la cámara salina:

Mas de 500 horas

Resistencia al envejecimiento acelerado QUV:

Mas de 500 horas

Dureza al lápiz:

F

Flexibilidad:

Pasa (Sin desprendimiento o agrietamiento)

Resistencia química

- Gasolina 7 días: pasa
- Queroseno 7 días: pasa
- Agua destilada 7 días: pasa
- HCL AL 5% 7 días: pasa
- NACLO AL 5% 7 días: pasa
- NAOH AL 5% 7 días: pasa

USOS

1. Equipos y maquinaria
2. Sistemas de tuberías
3. Superficies exteriores de tanques de almacenamiento
4. Estructuras de acero
5. Concreto o Pisos de tráfico ligero sin cargas rodantes o abrasión continua.

Nota: para uso en exteriores se debe aplicar como sistema, usando el acabado Poliuretano AB 70 pigmentado como acabado final.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Limpia: Eliminar polvo, grasa, aceites, pintura suelta, óxido, moho, tierra y cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia del recubrimiento. La pintura suelta o dañada debe removerse mediante cepillo de alambre o carda mecánica
2. La superficie debe estar completamente libre de humedad al momento de la aplicación.
3. Para metal desnudo trate las áreas con lija 80.
4. Se recomienda lijar el primario epoxico con una lija de grano 240
5. La superficie no debe presentar brillo ni estar pulida, con el fin de asegurar una óptima adherencia del recubrimiento.

TIPOS DE SUPERFICIE

1. Primario Epóxico AS
2. Acero al carbón
3. Fierro
4. Acero estructural
5. Concreto
6. Mampostería

SISTEMAS COMPATIBLES

Sistema: Primario Epóxico AS + Acabado Epóxico AS 70

Sistema: Primario Epóxico AS + Acabado Epóxico AS 70 +
Acabado Poliuretano AB 70

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Catalización

Este recubrimiento es un sistema de dos componentes suministrado en envases independientes: PARTE A (componente base) y PARTE B (agente de curado), relación mezcla 1:1. Ambos componentes deben mezclarse exclusivamente en la proporción especificada, con el fin de garantizar una reticulación adecuada del sistema y el desarrollo óptimo de sus propiedades físico-químicas y de desempeño.

La aplicación del componente base sin la incorporación del agente de curado está estrictamente prohibida, ya que impide el correcto proceso de curado y compromete la adherencia, resistencia mecánica, química y protección anticorrosiva del recubrimiento.

Importante: No utilice un agente de curado diferente al recomendado, evite problemas como pérdida de adherencia y/o afectaciones en el tiempo de secado.

APLICACIÓN

- **Instrucciones de aplicación**
Aplicación por aspersión (convencional)

Aplique de 2 manos con tiempos de oreo entre manos de 10 a 15 minutos.

Utilice una pistola con boquilla de 1.8 mm o 2.0 mm, con una presión de 25-35 lb/in². Presión máxima para pistolas convencionales 35 lb/in².

Agregar solvente necesario para su correcta aplicación.
Máximo 60% en volumen

Aplicación por aspersión (Airless)

1. Presión: 2,500 – 3,000 psi
2. Boquilla: 0.017" – 0.021"
3. Filtro: Malla 60
4. Purgar el equipo con el reductor recomendado antes de la aplicación.

Agregar solvente necesario para su correcta aplicación.
Máximo 60% en volumen

Aplicación con brocha

1. Utilizar brocha de nylon/poliéster o cerdas naturales, en buen estado.
2. Lavar previamente con el diluyente recomendado y eliminar el exceso.
3. Cargar la brocha parcialmente, retirar el exceso y aplicar con pasadas ligeras en una sola dirección.

Agregar solvente necesario para su correcta aplicación.
Máximo 10% en volumen

Aplicación con rodillo

1. Rodillo de pelo 1/4" a 3/8".
2. Retirar el pelo suelto y humedecer ligeramente antes de usar.
3. Cargar de forma uniforme y aplicar en una misma dirección, evitando repasar excesivamente.

Agregar solvente necesario para su correcta aplicación.
Máximo 10% en volumen

• Indicaciones de seguridad durante la aplicación

1. Aplíquese en lugares ventilados o con extracción de vapores adecuada.
2. Se recomienda el uso de lentes de seguridad, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
3. Evite el contacto directo con la piel.
4. No ingiera alimentos durante su uso.
5. En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato.
6. En caso de contacto con los ojos lávese inmediatamente con agua corriente al menos



durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.

Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica

LIMPIEZA

- Lava tus manos con agua y jabón después de aplicar el producto.
- Lave el equipo de aplicación con thinner 5034 u otro reductor.
- Evita dejar el envase abierto.
- Guarda el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

- **Inspección:** Antes de volver a usar el producto, inspecciona si hay signos de deterioro, como natas, separación o asentamiento que no se incorpore con la mezcla.
- **Mezcla:** Revuelve bien el producto antes de usarla nuevamente para asegurar una consistencia uniforme.

DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO SOBRANTE

Nunca viertas el producto por el desagüe o en el medio ambiente.

Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada de producto sobrante.

Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

ALMACENAMIENTO

Inflamabilidad: Producto a base de solventes, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

EQUIPO DE SEGURIDAD

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado: para proteger los pies de derrames de pintura y caídas de objetos.

LIMITACIONES Y ACLARACIONES

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Para obtener la ficha técnica más actualizada, se aconseja consultar con un representante de Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: <https://ipesamex.com/>

Actualiza tu información: Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.

