

DRY FALL

Recubrimiento Acrílico Base Agua
Interiores
Línea 2700

DESCRIPCIÓN

Dry Fall es un recubrimiento acrílico base agua, diseñado para recubrir cielos rasos de fábricas, almacenes y centros comerciales. Este producto está diseñado para que todo residuo de la aspersión caiga en forma de polvo seco a una altura mayor a 3 metros a 25°C y 50% de humedad relativa; esto permite una limpieza más fácil en el área aplicada.

PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDAD	PARÁMETRO	MÉTODO
Viscosidad	90-100 Ku's	MM-30
Densidad	0.9727	MM-05
Material no volátil (sólidos en peso)	56	MM-07
Tiempo de secado al tacto a 25°C y 50% HR	8-12 minutos	MM-46
Tiempo para recubrir	30 minutos	-----

PRESENTACIÓN

19 L
(200L Fabricación
Especial)

ACABADO

Mate

RENDIMIENTO TEORICO

7-9m²/L a 1 milésima de
pulgada

DILUCION

10% máximo
Agua

APLICADOR

Aspersión
Convencional
o Equipo
Airless

IMPORTANTE: Durante la aplicación debe cuidarse que **no existan vehículos, maquinaria o superficies que puedan calentarse** debajo de la zona de aspersión. Si el polvo de pintura cae sobre superficies calientes puede reblandecerse o fundirse por efecto de la temperatura, adhiriéndose y provocando manchas o daños en vehículos, equipos u otros materiales.



PREPARACIÓN DE LA PINTURA

Reducción:

Debido a que la viscosidad del material puede estar afectada por la temperatura ambiente, es conveniente hacer una prueba con el material sin diluir. Ajuste la viscosidad agregando un pequeño porcentaje de agua (hasta alcanzar la reducción máxima indicada, solo la cantidad que se vaya a ocupar).

Mezclado:

Mezcle perfectamente el producto recomendado con un agitador mecánico para pintura y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia afuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme. Filtrar antes de su aplicación

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las condiciones generales que deberá cumplir toda superficie son:

- 1.- **Seca:** Verifica que la superficie esté libre de humedad.
- 2.- **Limpia:** Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie como polvo, grasa, pintura suelta, oxido, moho o tierra.
- 3.- **Opaca:** La superficie no deberá de ser brillante ni estar pulida.

MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR SUSTRATO

SUPERFICIES DE CONCRETO O MORTERO

- 1.- Esperar 28 días después del curado del concreto para garantizar su total endurecimiento.
- 2.- Limpia la superficie del concreto para eliminar suciedad, polvo y grasa con una escoba o lavadora a presión si es necesario.
- 3.- Repare grietas y huecos con un resanador para muros y/o techos.
- 4.- Verifica que el pH de la superficie esté entre 6 y 9. Si no tienes papel pH, prueba con vinagre y observa cualquier reacción de efervescencia. Luego, trata con una solución de ácido suave si es necesario.

SUPERFICIES CON EFLORESCIENCIAS

Identifica la fuente de humedad: Busca y soluciona cualquier fuente de humedad, como fugas, mala impermeabilización, grietas, o cualquier otra causa. En algunos casos es posible que se requiera un especialista.

2. Elimina eflorescencias: Raspa suavemente las eflorescencias con un cepillo o raspador.

3. Limpieza: Limpia con agua para eliminar residuos.

4. Secado: Deja que la superficie se seque completamente.

5. Verificación de humedad: Coloca una hoja de plástico sobre la superficie y verifica si hay condensación después de 24 horas.

SUPERFICIES NUEVAS DE ACERO

1.- Remover toda presencia de aceites y grasas mediante limpieza con Disolventes de acuerdo a la especificación SSPC-SP1.

2.- Se recomienda la limpieza Mecánica de acuerdo a la especificación SSPC-SP3. Para obtener mejores resultados se recomienda realizar una limpieza con abrasivos grado comercial de acuerdo con la especificación SSPC-SP6.

SUPERFICIES NUEVAS DE ALUMINIO

1.- Remover toda presencia de aceites y grasas mediante limpieza con Disolventes de acuerdo a la especificación SSPC-SP1.

2.- Se recomienda la limpieza Mecánica de acuerdo a la especificación SSPC-SP3.

SUPERFICIES NUEVAS DE LÁMINA GALVANIZADA

1.- Permita que la superficie esté expuesta a la intemperie un mínimo de seis meses antes de recubrirla.

2.- Remover toda presencia de aceites y grasas mediante limpieza con disolventes de acuerdo a la especificación SSPC-SP3.

3.- Realice una prueba de compatibilidad entre la superficie y el recubrimiento para verificar la correcta adherencia. En caso de que se presenten problemas de compatibilidad, será necesario realizar una limpieza con Abrasivos grado ráfaga de acuerdo con la especificación SSPC-SP7.

APLICACIÓN

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- Temperatura ambiente: > 10°C
- Temperatura de la superficie: De 15 a 30°C
- Humedad relativa: Menor a 85%
- Pronóstico de lluvia: No pintes si existe la posibilidad de que llueva dentro de las siguientes 72 horas. Revisa el pronóstico del clima de tu localidad.



- Horas para aplicar al exterior: Este producto no está diseñado para uso exterior, pero si por condiciones de obra se va a aplicar al exterior, se recomienda que sea en las primeras horas de la mañana o por la noche. De ninguna forma deberás pintar frente a los rayos del sol, pues la superficie puede calentarse. Si fuera necesario pintar entre medio día y la tarde, usa carpas, lonas o algún material que provoque sombra.
- Viento. Si se va a pintar al exterior, no apliques con fuertes ráfagas de viento ya que puede interferir significativamente con la aplicación de la pintura, en estas condiciones el rendimiento puede disminuir.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

- **Aspersión Convencional:** Sigue las instrucciones del fabricante para ajustes de presión y boquillas.
Reducción máxima: 10%
- **Equipo Airless:** Sigue las instrucciones del fabricante para ajustes de presión y boquillas.

NOTA: No se recomienda el uso de brocha o rodillo para aplicar este producto

SISTEMAS RECOMENDADOS

Acero y lámina galvanizada

- 1 capa de Primario Universal (5007)
- 1-2 capas de Dry Fall

Advertencia

- Mantén las manos y el cuerpo alejados del área de pulverización debido a la alta presión.
- Asegúrate de que el equipo esté conectado a un enchufe con conexión a tierra.
- Realiza mantenimiento regular, como limpiar filtros y boquillas, antes de usarse.
- Considera recibir capacitación adecuada si eres nuevo en el uso de equipos airless.
- Despresuriza el equipo después de usarse.
- Lava el equipo según instrucciones del fabricante.

LIMPIEZA

- Lava tus manos y las herramientas con jabón y agua tibia inmediatamente después de su uso.
- **Evita dejar el envase abierto:** El alto contenido de resina puede provocar la formación de una película superficial en el producto.
- Guarda la pintura en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de

etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

- **Inspección:** Antes de volver a usar la pintura, inspecciona si hay signos de deterioro, como natas o separación que no se incorpore con la mezcla.
- **Mezcla:** Revuelve bien la pintura antes de usarla nuevamente para asegurar una consistencia uniforme.

DISPOSICIÓN DE LA PINTURA SOBRANTE

- Nunca viertas pintura por el desagüe o en el medio ambiente. Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada de pintura sobrante.
- Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

DISPOSICIÓN DE LA PINTURA SOBRANTE

Nunca viertas pintura por el desagüe o en el medio ambiente. Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada de pintura sobrante.

Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

ALMACENAMIENTO

Inflamabilidad: Pintura base agua no inflamable
Almacenamiento:

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L sobre tarimas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulta la HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.



EQUIPO DE SEGURIDAD

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado: para proteger los pies de derrames de pintura y caídas de objetos.

LIMITACIONES Y ACLARACIONES

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- Si el cliente nota problemas con el producto como cambios de color, contaminación, formación de natas durante los primeros 70 m² de uso, debe parar y avisar de inmediato a Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V. por escrito. En caso contrario, la reposición del producto solo se realizará por una cantidad equivalente a una superficie máxima de 70 m², sujeta a aprobación de la inconformidad.
- No se recomienda el uso de este material en pisos, terrazas, escaleras ni en ambientes químicos o en servicios de inmersión.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Se recomienda realizar pruebas previas para garantizar resultados y determinar el rendimiento real del producto en cada caso particular.
- Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: www.ipesamex.com