FICHA TÉCNICA

TROPIMAR METÁLICOS

Esmalte Modificado
1040 / 1041 / 1042

DESCRIPCIÓN

Esmalte modificado anticorrosivo y libre plomo de una de excelente calidad y alto rendimiento, proporciona un acabado brillante de gran durabilidad. Por sus propiedades anticorrosivas, es recomendado para su aplicación sobre estructuras metálicas galvanizado y aluminio, madera, yeso, concreto, mampostería, muros exteriores e interiores de casa habitación, edificios, escuelas, oficinas, fábricas y más.
Dentro de sus principales beneficios se encuentran:

- Excelente adherencia sobre acero galvanizado y aluminio.
- Buen cubriente.
- Buena protección anticorrosiva.
- Fácil de aplicar (Directo).
- Secado rápido.
- Acabado metálico brillante

PROPIEDADES AL ENVASADO (A 25°C y 50% Humedad Relativa)

PROPIEDAD	PARÁMETRO	MÉTODO
Viscosidad	9 – 31 segundos	MM-02
Densidad	1.20 – 1.26	MM-05
Material no volátil (sólidos)	28 - 45	MM-07
Tiempo de secado tacto	10 minutos	MM-46

PROPIEDADES DE APLICACION

PROPIEDAD	PARÁMETRO	UNIDAD
Viscosidad	9 – 31	Segundos CF#4
Solidos	28 - 45	% Peso
	21 - 26	% Volumen

PRESENTACIÓN

1 L
4 L

ACABADO

Brillante Metálico

COLORES

1040 Aluminio
1041 Oro
1042 Cobre

RENDIMIENTO

1041 10 - 11 m²/L
1041-1042 4 - 6m²/L
*Puede ser menor dependiendo de la rugosidad, tipo y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

DILUCION

No Aplica

Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V. (IPESA)
Calle 8 #75, Rustica Xalostoc, Ecatepec de Morelos,
Estado de México C.P. 55340
www.ipesamex.com

VERSION: Diciembre 2024

PREPARACIÓN DE LA PINTURA

Mezclado:

1.- Pala de mezcla manual:

- Emplea una pala PLANA de madera o aluminio, completamente limpia, libre de astillas e impurezas.
- Inserta la pala en el envase y mezcla la pintura utilizando movimientos circulares hasta que esté completamente homogénea.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las condiciones generales que deberá cumplir toda superficie son:

1.- Seca: Verifica que la superficie esté libre de humedad. Para determinar la presencia de humedad se sigue el método de la norma ASTM D4263 que indica lo siguiente:

- Usar una hoja de plástico de 50 cm x 50 cm de un grosor de 0.2 a 0.5 mm.
- Coloca la hoja de plástico sobre el sustrato por cada 10-20 m2.
- Sella los bordes con cinta para ductos (gris).
- Deja reposar durante 16-24 horas.
- Retira la hoja y observa la condensación.
- Si hay humedad, esperar a que se seque.
- Si está seco, procede con el pintado.

2.- Limpia: Verifica que la superficie esté libre de suciedad e impurezas. Existen dos métodos para hacerlo:

Método 1: Trapo oscuro
Toma un paño de algodón de color negro u oscuro (puede ser una franela o camiseta vieja).
Frota la superficie.
Visualmente verifica que no haya suciedad en el trapo.
En caso de impurezas, lavar la superficie.

Método 2: Cinta adhesiva
Toma un pedazo de cinta adhesiva transparente.
Adhiérela en un movimiento fuerte.
Visualmente verifica que no haya impurezas en el respaldo de la cinta.
En caso de impurezas, limpia la superficie.

- Sigue las instrucciones para el curado del mortero.

4.- Limpia manchas de aceite con bicarbonato de sodio y agua: Mezcla 1 cucharada de bicarbonato en 1 litro de agua tibia. Humedece una esponja no abrasiva en la solución y frota suavemente la mancha de aceite en movimientos circulares. Limpia con un paño limpio humedecido en agua para retirar los restos de la solución. Repite si es necesario.

Si los métodos caseros no funcionan, prueba con productos diseñados para eliminar manchas de aceite en las paredes.

3.- Opaca: La superficie no deberá ser brillante. Existen dos métodos para verificarlo:

Método 1: Visualmente revise que la superficie tenga un acabado de una cáscara de huevo o más opaca.

Método 2: Visualmente revise que la superficie tenga la textura de una lija de grano fino.

TIPOS DE SUPERFICIE

METAL

La superficie a pintar deberá estar limpia y libre de polvo, oxido o alguna sustancia contaminante.

1. Metal desnudo: Lijar, si existe presencia de oxidación lijar hasta conseguir una superficie prolija y libre del óxido. Limpiar con un paño ligeramente húmedo.

2. Piezas de acero galvanizado o aluminio: Realizar un lijado suave con lija de grado 400-600 para crear una superficie de anclaje y eliminar residuos de soldadura, limpiar con un paño ligeramente húmedo para eliminar restos.

3. Pintura vieja Retirar con una cuña toda la pintura, la pintura más adherida se deberá lijar perfectamente hasta conseguir una superficie y lo más libre de pintura. Se deberá limpiar perfectamente con un paño ligeramente húmedo hasta eliminar todos los restos de pintura desprendidos y lijados.

SUPERFICIES DE CONCRETO O MORTERO

1.- Esperar 28 días después del curado del concreto para garantizar su total endurecimiento.

2.- Limpia la superficie del concreto para eliminar suciedad, polvo y grasa con una escoba o lavadora a presión si es necesario.

3.- Inspecciona la superficie en busca de grietas y daños. En caso de grietas:

- Abre la grieta en forma de “V” con un cincel y martillo.
- Limpia la grieta y prepara el mortero según las instrucciones del fabricante.
- Rellena la grieta con mortero y nivela la superficie.

5.- Si es necesario, crea un perfil rugoso en la superficie del concreto lijando o utilizando un abrasivo adecuado.

6.- Verifica que el pH de la superficie esté entre 6 y 9. Si no tienes papel pH, prueba con vinagre y observa cualquier reacción de efervescencia. Luego, trata con una solución de ácido suave si es necesario.

SUPERFICIES DE YESO

1.- Lijar la superficie con lija grado 240-400 en caso de presentar bordes, retirar todo el material que se haya desprendido.

Elimina suciedad y residuos de la superficie de yeso con un paño húmedo o aspiradora.

2.- Reparación de grietas: Utiliza masilla para yeso o compuesto de reparación de paredes. Aplica y alisa con espátula. Deja secar completamente.

MADERA

1.- Lijado: Utiliza papel de lija de grado 240-400 para quitar barniz, pintura o suciedad de la superficie de madera.
Lija en dirección de la veta para un acabado uniforme. Puedes usar lijadora eléctrica o hacerlo manualmente.

2.- Eliminación de polvo: Limpia la superficie para eliminar polvo y residuos. Usa aspiradora con cepillo suave o paño húmedo.

3.- Relleno de grietas: Inspecciona la superficie buscando grietas u otros defectos. Rellena con masilla para madera, nivelando con espátula. Deja secar según instrucciones.

4. Lijado fino: Una vez seca la masilla, usa papel de lija fino (aprox. 400) para suavizar imperfecciones.

5. Limpia la superficie para quitar el polvo.

6. Aplicar una capa base para sellar y aumentar la durabilidad. Se recomienda no utilizar en maderas resinosas y /o Agrietadas.

APLICACIÓN

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- Temperatura ambiente: Mayor a 10°C
- Temperatura del sustrato: De 10 a 30°C
- Humedad relativa: Máximo 85%
- Pronóstico de lluvia: No pintes si existe la posibilidad de que llueva dentro de las siguientes 72 horas. Revisa el pronóstico del clima de tu localidad.
- Horas para aplicar al exterior: Si se va a aplicar al exterior, se recomienda que sea en las primeras horas de la mañana o por la noche. De ninguna forma deberás pintar frente a los rayos del sol, pues la superficie puede calentarse. Si fuera necesario pintar entre medio día y la tarde, usa carpas, lonas o algún material que provoque sombra.
- Para un mejor resultado, aplicar dos manos de pintura, considerando un lapso de tiempo no mayor a 40 minutos esto para evitar corrugamiento en la película.

No aplicarse en condiciones de alta humedad.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

- **Equipo de Aspersión:** Sigue las instrucciones del fabricante para ajustes de presión y boquillas.

Advertencia

- Mantén las manos y el cuerpo alejados del área de pulverización debido a la alta presión.
- Asegúrate de que el equipo esté conectado a un enchufe con conexión a tierra.
- Realiza mantenimiento regular, como limpiar boquillas y pistola antes de usarse.
- Considera recibir capacitación adecuada si eres nuevo en el uso del equipo.
- Despresuriza el equipo después de usarse.
- Lava el equipo según instrucciones del fabricante.

LIMPIEZA

- Lava tus manos con jabón y agua tibia inmediatamente después de su uso.
- Lave el equipo de aplicación con Thinner Estándar / Acrílico inmediatamente después de su uso.
- **Evita dejar el envase abierto.**
- Guarda la pintura en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de temperaturas extremas. Asegúrate de etiquetar el envase con la fecha y el lugar de uso para futuras referencias.

PREPARACIÓN PARA EL PRÓXIMO USO

- **Inspección:** Antes de volver a usar la pintura, inspecciona si hay signos de deterioro, como natas, separación o asentamiento que no se incorpore con la mezcla.
- **Mezcla:** Revuelve bien la pintura antes de usarla nuevamente para asegurar una consistencia uniforme.

DISPOSICIÓN DE LA PINTURA SOBRANTE

- Nunca viertas pintura por el desagüe o en el medio ambiente. Consulta las regulaciones locales para la disposición adecuada de pintura sobrante.
- Envases: Los envases vacíos y limpios pueden reciclarse en muchos lugares. Verifica las políticas de reciclaje de tu localidad.

ALMACENAMIENTO

Inflamabilidad: Pintura base solventes, manténgase alejado de flamas y chispas, no dejar en lugares expuestos a calor.

- Envases cerrados y bajo techo.
- Temperatura ambiente de 5 a 35°C.
- Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
- Estiba no mayor a 6 camas de cajas que contengan botes de 1L o 4L sobre tarimas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consulta la HOJA DE DATOS D SEGURIDAD (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta ficha técnica.

EQUIPO DE SEGURIDAD

- Gafas de seguridad
- Mascarilla respiratoria
- Guantes de hule
- Calzado cerrado: para proteger los pies de derrames de pintura y caídas de objetos.

LIMITACIONES Y ACLARACIONES

- La mezcla de este producto con cualquier otro material o producto no especificado en la ficha técnica está prohibida.
- Si el cliente nota problemas con el producto como cambios de color, contaminación, formación de natas, debe avisar de inmediato a Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V. por escrito
- No se recomienda el uso de este material en pisos, terrazas, escaleras ni en ambientes químicos o en servicios de inmersión.
- El uso de este producto en condiciones diferentes a las indicadas en la ficha técnica es responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador o usuario.
- Las características e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación por Industrial de Pinturas Ecatepec S.A. de C.V.
- Se recomienda realizar pruebas previas para garantizar resultados y determinar el rendimiento real del producto en cada caso particular.
- Para la versión más reciente de este documento visita nuestro sitio web o contacta a tu distribuidor autorizado IPESA.
- **Consulta tus dudas:** Si tienes preguntas, contáctanos por: www.ipesamex.com