debug典型案例分析 20220509

bug基本描述

• 出现时间:晚饭后

• 现象描述: 开机后无法正常启动, 上下开发板均不播放开机音乐; 重新给云台板烧录代码后开机音乐响, 随后能正常操控。

debug过程

第一阶段

• 出发点:通过经验分析。通常该类问题可能是由于can自动重发导致的

• debug方式: 控制变量: usb转can有无, 两块板是否有自动重发等

• 结果: 无。所有情况下均出现bug。

• 第二阶段

- 出发点:该程序bug数有限,基本框架能正常执行
- debug过程
 - 1. 确定大致范围:假设最底层无问题,依次单独注释各个线程的执行代码并重新上电,发现在关闭看门狗monitor线程时机器人能正常启动,关闭其他线程时则仍是bug现象,确认该bug与看门狗有关,大概率为回调函数。
 - 2. 找到复现方式:使用一个外置的C板,接电,将其用于板间通信的can连接。则其余部分均掉线,看门狗的各回调函数稳定触发。在这种情况下,有可能能对其使用调试软件debug
 - 3. 使用ozone调试,hardfault error时运行到的地址值超出该型号stm32最大内存。因此判断有指针异常。但暂时无法找出对应函数。使用print输出可知是monitor队列的第六个回调函数存在异常,但暂时并不能通过此方法定位具体函数
 - 4. 对call_stack窗口进行分析,产生hardfault error时正在执行的函数为Shoot_Update函数
 - 5. 综合"看门狗""指针超范围""Shoot_Update"等条件,判断shoot模块中有看门狗的回调函数没有正常注册
 - 6. 范围足够小, 直接找到shoot模块各子模块lost callback注册的位置逐个进行检查

成因分析

```
@ -47,8 +47,8 @@ Shoot *Shoot_Create(void) {
    friction_b_config.motor_pid_model = SPEED_LOOP;
    friction_b_config.position_fdb_model = MOTOR_FDB;
    friction_b_config.speed_fdb_model = MOTOR_FDB;

- friction_a_config.output_model = MOTOR_OUTPUT_NORMAL;
- friction_a_config.lost_callback = shoot_motor_lost;
+ friction_b_config.output_model = MOTOR_OUTPUT_NORMAL;
+ friction_b_config.lost_callback = shoot_motor_lost;
PID_SetConfig(&friction_b_config.config_position, 2, 0, 0, 0, 5000);
PID_SetConfig(&friction_b_config.config_speed, 4, 0.015, 0.8, 2000, 5000);
obj->friction_b = Can_Motor_Create(&friction_b_config);
```

- 1. 注册电机时由于复制粘贴未及时修改变量名,friction_b_config中的函数指针lost_callback未赋值,会产生未正确使用的指针(野指针)
- 2. memset0时有遗漏。翻代码可知monitor.c中对新建的monitor, malloc得到的空间未进行memset0操作; 创建电机时新建的config也未进行过memset0。因此该指针为野指针,指向未知。若set0执行则其指向NULL,被调用时会不执行直接返回而不是产生hardfault error,这也是使得该bug产生实际作用的因素之一

修复

将变量名进行修复。随后不改变其他条件,bug未复现。

操作难点

该bug的现象导致其很难通过debug复现,因为上电后debug实际上也相当于重新烧录了代码,机器人会正常启动。因此容易找不到入手点。