

# 目录

1.	成本总述	4
	1.1 赛季概况	4
	1.2 预算情况	4
	1.2.1 经费	
	1.2.2 设备	5
	1.3 已支出情况	5
	1.4 后续使用计划	6
2.	预算分析	8
	2.1 成本异常分析	8
	2.1.1 原因分析	8
	2.1.2 解决方案	8
	2.1.3 其他分析	.错误!未定义书签。

## 1. 成本总述

## 1.1 赛季概况

本赛季经过与老师沟通,经费、设备的支持由团委转为创新与实践中心。申请经费 30 万,预计审核通过时间为 2021 春季学期初。


## 1.2 预算情况

### 1.2.1 经费

本赛季自 2020 年 10 月 15 日正式开始报名。经费使用从 10 月 20 日起正式计算。主要支出方向为电机、小电脑等成品的购买;碳纤板、玻纤板等加工产品的加工费;螺栓、螺母等耗材的购买;扳手、切割机等工具的购买;队服等宣传用品的购买等。

经费由创新与实践中心提供,简化报销流程,解决了往年存在的报销到账时间长,大额产品购买难的问题。具体措施为,将需要合同的订单从两千元上升至两万元、取消了单次发票的金额限制和提交发票的频率限制。

另外重新制定了经费使用制度,使用线上腾讯文档详细记录产品名称、购买时间、购买人、金额、发票及截图提交日期、经费到账日期等信息。方便项目管理查询发票情况和经费使用情况,同时队员可以随时核对报销金额和发票提交情况,避免发票遗漏和金额错误。(由于经费 2021 年春季学期生效,故大部分报销未到账)



### 1.2.2 设备

本赛季的设备同样由创新与实践中心提供。创新与实践中心向战队开放 **3D** 打印、激光 切割、普铣普车、钣金等实验室,经过操作培训的队员可以使用。同时,战队需要定期组织 面向全校的设备操作培训、软件教学等。

## 1.3 已支出情况

截止 2021 年 1 月 31 日寒假集训结束,本赛季花费 106644.19 元。其中,购买航空箱花费 4550 元由团委支出,部分耗材费(941 元)由机电学院支出。故本赛季已使用经费 101153.19元,剩余 198846.81 元。

项目	预算 (万元)	已支出 (万元)	后期还需 (万元)	是否 正常	备注
总成本	30	10.1	19.9	是	目前各兵种一代机器已完成,电机、电池储备基本满足需求,剩余经费中除去差旅费(5w),宣传经费(制作队服 <1w),购置一台高性能工作站(雷达站设备3w)外,全部用于机构测试和产品迭代。
步兵 机器人	5	4	1-2	是	步兵机器人为基础兵种,现已完成两种不同形式的步兵 1.0(设计思路完全不同,并 非迭代)
英雄 机器人	4	3	2	是	英雄机器人1.0已完成(但存在一些问题,如容易卡弹,通过角较小),2.0图纸已完成,后续需要对新功能进行测试。
工程机器人	3	2.1	2	是	本赛季工程机器人难度较高, 1.0已完成, 但任务完成的流畅度没有达到比赛水平, 2.0需要修改的部分较多。
哨兵机 器人	4	2.3	2	是	

空中 机器人	3	3.8	1	否	空中机器人在赛季初期室外 试飞是炸机,损失四个电机,故花费较多经费。
飞镖	3	1	1	是	
雷达站	4	1	3	是	雷达站所需工作站暂未购买
场地搭 建	1	1	0	是	场地搭建已完成
运营 (包含 差旅 费)	6	0	6	是	队服制作、团建: 1w 差旅费: 5w

## 1.4 后续使用计划

至 2021 春季学期始,剩余经费 198846.81 元。后续经费使用情况如下表。

项目	子项	预算(单 位:万元)	说明
	加工	0.5	步兵 2.0 和对之前步兵部分修改所需的玻 纤、碳纤、cnc 等加工费
步兵	成品件	0.5	电池、电机、开发板等, 备用
	紧固件、 线材等	0.2	螺栓、螺母、轴承、线材
英雄	加工	1	
	成品件	0.8	英雄机器人首先要解决发射机构的问题,其
	紧固件、 线材等	0.2	次需要做出新版本的机器人
工程	加工	1	
	成品件	0.8	工程机器人目前功能实现不够流畅, 需要重
	紧固件、 线材等	0.2	新设计抓取机构
	加工	1	
哨兵	成品件	0.8	下云台需要重做,弹仓需要重新设计位置
"H/\	紧固件、 线材等	0.2	
空中	加工	0.5	云台需要重做
机器人	成品件	0.5	需要购买备用桨叶和电机
	紧固件、 线材等	0.2	
飞镖	加工	0.5	
	成品件	0.4	

	紧固件、 线材等	0.1	
雷达站	高性能工 作站	3	
运营	团建	0.3	
	队服	0.7	
	差旅费	5	

# 2. 预算分析

### 2.1 成本异常分析

#### 2.1.1 原因分析

#### 2.1.1.1 空中机器人成本异常

空中机器人在赛季初期室外试飞期间意外坠机,导致四个电机损坏,经过检修后,两个电机无法修复、另外两个暂时正常。本赛季空中机器人为六旋翼无人机,为保证电机性能良好且有替换产品,故购入六套 E2000 动力套件(3CW,3CCW)、8 套桨叶(4CW,4CCW)。后期仍需要购入 4 套 E2000 动力套件(2CW,2CCW)、4 套桨叶(2CW,2CCW),作为备用。

#### 2.1.1.2 硬件组成本异常

硬件组这两个赛季的资金消耗都超出了预算。主要原因:

- 1.自制超级电容试错。超级电容开发时间很长,并没有得到理想的结果,同时每次 PCB 发加工花销很高。
- 2.电子元件浪费。电子元件收纳不到位,经常丢失,购买频率很高。

#### 2.1.1.3 加工成本异常

铝合金 cnc 加工和碳纤、玻纤板材加工占战队开销的很大一部分。尤其是 cnc 加工件,加工时间长、价格高,导致往年赛季很多时候没有足够的经费使用加工件。

#### 2.1.2 解决方案

### 2.1.2.1 空中机器人成本异常

本赛季划分了专用的试飞区,同时更新了安全绳。极大地减小了坠机的可能性和坠机后的 损失。同时,电机和桨叶在下个赛季可以继续使用。

### 2.1.2.2 硬件组成本异常

- 1.对于超级电容的研发,没有很好的解决方案,只能继续试错。同时也购入了成品超级电容,做两手准备。
- 2.划分硬件组的专用区域,将焊台、线材柜、元器件柜的放置区域固定,要求物品用完归位,避免丢失。

### 2.1.2.3 加工成本异常

经过与创新与实践中心的老师沟通,战队将挑选一部分同学学习加工中心、数控车床和精雕机的使用方法。在完成培训并通过老师的考核后,即可使用实验室的设备自行编程、加工。在寒假集训中,各兵种的大部分铝合金 cnc 加工件均在实验室加工完成,节省了大量经费。但目前会使用加工设备的人员太少,效率很低。

另外,创新与实践中心的老师计划在 **2021** 年购入一些碳纤、玻纤板材加工专用的精雕机。届时,战队将可以自行完成大部分产品的加工。



邮箱: robomaster@dji.com

论坛: http://bbs.robomaster.com 官网: http://www.robomaster.com

电话: 0755-36383255(周一至周五10:30-19:30)

地址:广东省深圳市南山区西丽镇茶光路1089号集成电路设计应用产业园2楼202