

先看一下 ANSYS 拓扑优化的 workflow,先是用一个 Static Structural 创建材料、边界条件等,然后导入 Topology Optimization,最后将生成出来的图形导入检验的 Static Structural 模块。


复合材料由于各向异性等问题光使用 Static Structural 的结果其实不够准确,需要使用 ACP,会麻烦一点,而且 Topology Optimization 是无法使用层信息的。本教程出于最简考虑,直接将复合材料使用最简单的金属代替。对于平面内的受力,比如纵置的碳纤板可以使用钢代替,涉及到弯矩的考虑到层撕裂问题可以用强度低一点的铝代替。这个方法我在 2019 赛季使用了一年没出现问题。

以下开始具体流程介绍。


## 1. 设置材料




双击 Engineering Data 进入材料库。然后选择 Engineering Data Sources,在下面的两个大框里选择需要的材料。钢和铝都在 General Materials 里面,点击第二个大框里的黄色加号即可将材料添加到 workflow 里面。




2. 在 Geometry 里面导入图形。



右键 Geometry 然后 import。然后进入 Design Modeler 或者 Space Claim 里面生成模型即可。这部分建议在 SolidWorks 里面把图形都处理好再导进来会方便一些。本教程里使用的模型如下,无需修改直接 Generate。




### 3. 划分网格




根据我的经验,RM 里面的板子一般都是半个巴掌那么大,插入一个 sizing 选定整个模型使用 2mm 作为单元尺寸会比较合适。

新手最纠结的一个问题是怎么判断我划分的网格是否合理。这里给一个最简单的判据。 进入 mesh 然后展开 Quality,在 Mesh Metric 栏选择 Element Quality,一般 Average 大于 0.7 可以认为网格质量合格。



# 4. 设置边界条件




边界条件这里要看具体情况具体分析,不难、教程也非常多,在此不再赘述。


## 5. 设置结果




结果这里也是具体情况具体分析,我喜欢用 Total Deformation、Equivalent Stress、Safety Factor 这三个判据,尤其是 Safety Factor 最为直观。下图可见,目前这个模型安全系数高达15,说明优化空间非常之大。




6. 将模型导入 Topology Optimization 模块。






在 Topology Optimization 中只需要修改 Retained Threshold 即可设置需要去除的材料的量。 下图是优化后的结构,是不是感觉很舒畅。




### 7. 处理模型进行验证

处理模型有两个办法,一是右键 Topology Density→Export→STL file,然后把生成的 STL 文件导入 SolidWorks,对着这个 STL 文件画新的零件图。二是如下图所示,右键 Topology Optimization 的 Results→Transfer to Design Validation System,然后后生成一个新的 Static Structural,在这里可以进入 SpaceClaim 去清理模型中不好的边角。对于结构简单的板件在 SolidWorks 里面处理会更加简单而且准确,在此暂不介绍 SpceClaim 的方法。



SolidWorks 画完以后的验证操作就很简单了,再建一个 Static Structural,重复 1-5 步,得出以下结果。可见,一波操作以后这个板子的安全系数依然妥妥的。



更牛逼的大佬在做完拓扑优化以后还会做参数优化,再次,本教程出于最简考虑不介绍 参数优化的方法。