

Mikroişlemciler

Dr. Meltem KURT PEHLİVANOĞLU W-12

MİKROİŞLEMCİLER

Digital Logic +

Digital Design +

Computer Architecture +


Microprocessors +

Microcontrollers +

Assembly Language Programming (8086)


- Segment ve adres register çiftleri:
- CS:IP
- SS:SP SS:BP
- DS:BX DS:SI
- DS:DI
- ES:DI

- Stack (yığın): Geçici verileri tutmak için kullanılan bellek alanıdır.
- LIFO (Last In First Out) mantığı ile çalışır. Yani son giren ilk çıkar
- Normalde her RAM h
 ücresi 8 bit (1 byte) yer kaplıyor ancak Stack içinde her eleman 16 bit (2 byte) olarak tutuluyor. Diğer bir ifadeyle ardışık 8 bitlik 2 RAM h
 ücresi işgal eder.



- CF(carry flag): Elde varsa 1 olur.
- ZF(zero flag): Herhangi bir işlem sonucunda 0 elde ediliyorsa ZF 1 olur
- SF(sign flag): ALU tarafından gerçekleştirilen bir işlemin sonucu eğer negatif çıkıyorsa SF 1 olur
- OF(overflow flag): İşaretli sayılarda işlem sonucu işaretli sayı aralığını aşıyorsa taşma bayrağı 1 olur (8-bitlik işaretli sayılar için en küçük değer -128, en büyük değer +127)
- PF(parity flag): İşlem sonucunda bulunan '1' bitlerinin sayısı çift ise PF 1 olur. Sonuç 16-bit olsa bile düşük değerlikli 8-bit ele alınır.
- AF(auxiliary flag): İşaretsiz sayılarda yapılan işlemlerdeki düşük değerlikli 4 bitte taşma meydana gelirse AF 1 olur.
- DF(direction flag): Diziler gibi ardışık verilerde özellikle string işlemlerinde kullanılan komutların ileri yönlü mü yoksa geri yönlü mü çalışacağını belirlemek için kullanılır. DF=0 iken ileri yönlü (düşük adresten yüksek adrese) işlem yapılır, DF=1 iken geri yönlü (yüksek adresten düşük adrese). Varsayılan 0 değeridir.
- IF (interrupt flag): Varsayılan olarak aktif bu sayede kesmelere izin veriyor. Örneğin klavyeden değer okuma, ekrana metin yazdırma vb.

Program Akış Kontrol Türleri



Koşulsuz Dallanma: JMP

Code Segment üzerinde istenilen yere (64 KB alan içinde) atlayabilir.

org 100h MOV AX,2025h

jmp label1

label2: MOV AL,32h ret

label1: MOV AH,0F3h jmp label2

• CMP: İki değer eşitse (SUB komutundaki işlemi yapar aslında) ZF=1 olur sonuç herhangi bir yerde tutulmaz. Şartlı dallanmada sık kullanılan bir komuttur.

CMP operand1,operand2

EMU 8086-MICROPROCESSOR EMULATOR

- Dallanma sınırı: CS üzerinden 127 byte ileri,
 128 byte geri gidebilir
- Bu sınırı aşmak için kullanılan koşulun tam tersi ile birlikte JMP komutu kullanılabilir.
 Emülatörün güncel sürümlerinde bu işlemi otomatik olarak yapmaktadır.
- Eğer değişim -127/+128 değerlerini aşmıyorsa kullanılan koşulun kendisi kullanılır.

org 100h

MOV AX,2025h MOV BX,2025h

CMP AX,BX


JE label1 ; 127 byte ileri 128 byte geri gidebiliriz

MOV AX,05h db 256 dup(0); 256 byte bosluk birakiyoruz


label1: MOV AX,02F3h

ret

EMU 8086-MICROPROCESSOR EMULATOR



EMU 8086-MICROPROCESSOR EMULATOR




Tek operasyon kodu:

Bazı komutlar aynı işi yapmalarına rağmen farklı isimler ile adlandırılır. Programcının komutları daha kolay anlamasını sağlar. Ancak yapılan işlem aynı olduğu için tek bir opcode üretilir.

JNB, JAE, JNC komutları JNB komutuna dönüşür (temelde aynı işlemi yapıyorlar instruction isimleri farklı) ve aynı opcode a sahiptir 73 (http://www.mlsite.net/8086/#oper_b)

```
mov al,5
mov bl,8
;JNC b ; Short Jump if Carry flag is set to 0
cmp al,bl
JNB b ; Short Jump if first operand is Not Below second operand
JAE b ; Short Jump if first operand is Above or Equal to second operand
b:
MOV BX,2205h
ret
sayi db 12
```

EMU 8086-MICROPROCESSOR EMULATOR



Tek Bayrağı Kontrol Eden Dallanma Komutları

Instruction	Description	Condition	Opposite Instruction
JZ , JE	Jump if Zero (Equal).	ZF = 1	JNZ, JNE
JC , JB, JNAE	Jump if Carry (Below, Not Above Equal).	CF = 1	JNC, JNB, JAE
JS	Jump if Sign.	SF = 1	JNS
JO	Jump if Overflow.	OF = 1	JNO
JPE, JP	Jump if Parity Even.	PF = 1	ЈРО
JNZ , JNE	Jump if Not Zero (Not Equal).	ZF = 0	JZ, JE
JNC , JNB, JAE	Jump if Not Carry (Not Below, Above Equal).	CF = 0	JC, JB, JNAE
JNS	Jump if Not Sign.	SF = 0	JS
JNO	Jump if Not Overflow.	OF = 0	JO
JPO, JNP	Jump if Parity Odd (No Parity).	PF = 0	JPE, JP

```
org 100h
mov al,5
mov bl,8
JNZ c ; ZF=0 ise c ye dallanir, ZF degistirildiginde asagidaki komut isler
JMP b
c:
MOV BX,3131h
;JZ b
db 256 dup(0)
b:
MOV BX,2205h
ret
```

İşaretli Sayılar İçin Dallanma Komutları

Instruction	Description	Condition	Opposite Instruction
JE , JZ	Jump if Equal (=). Jump if Zero.	ZF = 1	JNE, JNZ
JNE , JNZ	Jump if Not Equal (). Jump if Not Zero.	ZF = 0	JE, JZ
JG , JNLE	Jump if Greater (>). Jump if Not Less or Equal (not <=).	ZF = 0 and SF = OF	JNG, JLE
JL , JNGE	Jump if Less (<). Jump if Not Greater or Equal (not >=).	SF <> OF	JNL, JGE
JGE , JNL	Jump if Greater or Equal (>=). Jump if Not Less (not <).	SF = OF	JNGE, JL
JLE , JNG	Jump if Less or Equal (<=). Jump if Not Greater (not >).	$ZF = 1$ or $SF \Leftrightarrow OF$	JNLE, JG

org 100h

MOV AL,-5 MOV AH,-20

CMP AL, AH; AL deki degerle AH daki degeri karsilastirip AL deki deger AH dan kucuk mu buyuk mu esit mi JL kucuk
JG buyuk
JMP esit

kucuk: MOV BL, 4 jmp bitir

buyuk: MOV BL,5 jmp bitir

esit: MOV BL,6 jmp bitir

bitir: ret

İşaretsiz Sayılar İçin Dallanma Komutları

Instruction	Description	Condition	Opposite Instruction
JE , JZ	Jump if Equal (=). Jump if Zero.	ZF = 1	JNE, JNZ
JNE , JNZ	Jump if Not Equal (). Jump if Not Zero.	ZF = 0	JE, JZ
JA , JNBE	Jump if Above (>). Jump if Not Below or Equal (not <=).	CF = 0 and ZF = 0	JNA, JBE
JB , JNAE, JC	Jump if Below (<). Jump if Not Above or Equal (not >=). Jump if Carry.	CF = 1	JNB, JAE, JNC
JAE , JNB, JNC	Jump if Above or Equal (>=). Jump if Not Below (not <). Jump if Not Carry.	CF = 0	JNAE, JB
JBE , JNA	Jump if Below or Equal (<=). Jump if Not Above (not >).	CF = 1 or ZF = 1	JNBE, JA

org 100h

MOV AL,"C" MOV AH,"c"

CMP AL, AH JE esit JMP esitdegil

geri: MOV BL,30h jmp bitir

esit: MOV BL,AL jmp bitir

esitdegil: MOV BL,AH jmp geri

bitir: ret

Döngü Komutları:

instruction	operation and jump condition	opposite instruction
LOOP	decrease cx, jump to label if cx not zero.	DEC CX and JCXZ
LOOPE	decrease cx, jump to label if cx not zero and equal (zf = 1).	LOOPNE
LOOPNE	decrease cx, jump to label if cx not zero and not equal $(zf = 0)$.	LOOPE
LOOPNZ	decrease cx, jump to label if cx not zero and zf = 0.	LOOPZ
LOOPZ	OOPZ decrease cx, jump to label if cx not zero and zf = 1.	
JCXZ	jump to label if cx is zero.	OR CX, CX and JNZ

org 100h

MOV AL,2 MOV AH,2 MOV BL,1


SUB AL,AH ; zf=1

dongu1: ; zf=1 durumuna gecince bu dongu calismamali

INC BL SUB AH,BL loopnz dongu1

ret


KAYDIRMA VE DÖNDÜRME KOMUTLARI
 SHR: (Shift Right): SHR AL,1




OF=0 (7. bit değişmedi)

SHL: (Shift Left): SHL AL,1

OF=1 (7. bit değişti)




SAR (Shift Arithmetic Right): SAR AL,1




OF=0 (7. bit hiç değişmez)

SAL (Shift Arithmetic Left):SAL AL,1
 (SHL komutuyla aynı işlemi yapıyor)




ROR (Rotate Right): ROR AL,1




OF=1 (7. bit değişti)

ROL (Rotate Left): ROL AL,1




OF=1 (7. bit değişti)

• RCR(Rotate Carry Right): CF içindeki ilk değer 7. bit olarak başa döner



• RCL(Rotate Carry Left): CF içindeki ilk değer 0. bit olarak yazılır CF



 SORU1: sayi=11001000b içindeki '1' bitlerinin sayısını bulan ve bu sayıyı birsayisi değişkeninde saklayan 8086 Assembly kodunu yazınız

org 100h

MOV CX,8 MOV AL, sayi

dongu:
JCXZ bitir
SHR AL,1; CF eger 1 se
JC birarttir
LOOP dongu

birarttir: DEC CX INC birsayisi JMP dongu

bitir: ret

sayi db 11001000b birsayisi db 0

EMU 8086-MICROPROCESSOR EMULATOR

 SORU2: sayilar=2,5,4,-9 dizisindeki her bir elemanın değerini 2 arttıran programı loop döngüsü kullanmadan 8086 Assembly kodunu yazınız

org 100h

MOV CX,4 MOV SI,0

dongu:

add [sayilar+SI],2

INC SI

DEC CX ; CX degerini azaltmazsaniz sonsuz donguye girer

JCXZ bitir ;CX=0 oldugunda bitir etiketine gider

JMP dongu

bitir:

ret

sayilar db 2,5,4,-9

 SORU3: 8-bitlik işaretsiz iki sayının toplanması sonucunda eğer taşma varsa tasma değişkeninin değeri 1 yapılsın diğer durumda 0 olsun 8086 Assembly kodunu yazınız

org 100h

MOV AL,0F2h MOV BL,0DEh

ADD AL,BL

JC elde ;CF=1 yani tasma var bu durumda elde etiketine gider JMP bitir

elde:

MOV tasma,1 MOV CL,tasma JMP bitir

bitir: ret

tasma db 0

EMU 8086-MICROPROCESSOR EMULATOR

 SORU4: sayilar=-12,5,-6,9,-13,8 dizisindeki negatif sayıları negatif, pozitif sayıları pozitif dizisine atan 8086 Assembly kodunu yazınız

EMU 8086-MICROPROCESSOR EMULATOR

org 100h

MOV CX,6 MOV SI,0 MOV DI,0 MOV BP,0

dongu:

JCXZ bitir ; CX=0 sifirlandi mi kontrol ediliyor

MOV BL,[sayilar+SI]

CMP BL,0

JL negatifetiket ; eger BL 0 dan kucukse negatif etiketine git

JMP pozitifetiket LOOP dongu JMP bitir

negatifetiket:

INC SI DEC CX

MOV [negatif+DI],BL

INC DI JMP dongu

pozitifetiket:

INC SI DEC CX

MOV [pozitif+BP],BL

INC BP JMP dongu

bitir:

ret

sayilar db -12,5,-6,9,-13,8 negatif db 6 dup(?) pozitif db 6 dup(?)

EMU 8086-MICROPROCESSOR EMULATOR

• SORU5:

kelime1=bukelime kelime2=bukelimE

- kelime1 ve kelime2 değişkenlerini harf harf kontrol eden bu iki kelime birbiriyle aynıysa kontrol değişkenini 1 yapan diğer durumda 0 yapan
- Ayrıca aynı olan harf sayisini aynikontrol değişkeninde tutan

8086 Assembly kodunu yazınız

EMU 8086-MICROPROCESSOR EMULATOR

org 100h

MOV CX,8 MOV SI,0

dongu:
JCXZ bitir
MOV AL,[kelime1+SI]
CMP [kelime2+SI],AL
JE ayni
INC SI
LOOP dongu
JMP bitir

ayni: INC SI DEC CX INC aynikontrol JCXZ kontroldegistir JMP dongu

kontroldegistir: MOV kontrol,1 JCXZ bitir JMP dongu

bitir: ret

kelime1 db 'bukelime' kelime2 db 'bukelimE' kontrol db 0 aynikontrol db 0

EMU 8086-MICROPROCESSOR EMULATOR

 SORU6: sayi=11001001b sayısını 8-bitini sayi2 dizisine aktaran 8086 Assembly kodunu yazınız

org 100h MOV CX,8 MOV AL, sayi MOV SI,7

dongu: JCXZ bitir SHR AL,1 ; 8. biti CF de

JC bir ; CF=1 ise 1 etiketi JMP sifir ; CF=0 ise sifir etiketi LOOP dongu

bir: DEC CX STC ; CF=1 oldu RCR sayi3,1

DEC SI JMP dongu

sifir: DEC CX CLC ; CF=0 RCR sayi3,1 DEC SI JMP dongu

bitir:

ret sayi db 11001000b sayi3 db 00000000b

KAYNAKLAR

http://www.mlsite.net/8086/#oper_b

 8086 assembler tutorials/ part 7: program flow control/ Short Conditional Jumps