Facultad de ingeniería

Materia: Laboratorio de Microcomputadoras

REPORTE DE LA PRÁCTICA 5

Título: Control de actuadores

Integrantes:

• Martínez Pérez Brian Erik - 319049792

• Nuñez Rodas Abraham Enrique - 114003546

• Vicenteño Maldonado Jennifer Michel - 317207251

Profesor: Moises Melendez Reyes

Grupo: 1

Fecha de Entrega: 6 de abril de 2025

Semestre: 2025-2



Objetivo: Emplear los puertos paralelos que contiene un microcontrolador, para controlar la operación de dos motores de corriente directa, motores a pasos y servomotores.

Ejercicios

Ejercicio 1: Considerando la asignación de terminales asignadas en la figura 5.1; realizar el programa que ejecute el control indicado en la tabla 5.1.

Nota: Las tierras de los ambos circuitos están conectadas entre sí.




Figura 5.10 Circuito control de motores de CD

La asignación de las terminales queda de la siguiente manera:


	MOTOR2		
PC2	PB3	PB2	
ENABLE M2	DIR1 M2	DIR2 M2	

N	MOTOR1	
PC1	PB1	PB0
ENABLE M1	DIR1 M1	DIR2 M1

DATO	ACCION		
Puerto Paralelo	MOTOR M1	MOTOR M2	
0x00	PARO	PARO	
0x01	PARO	HORARIO	
0x02	PARO	ANTI-HORARIO	
0x03	HORARIO	PARO	
0x04	ANTI-HORARIO	PARO	
0x05	HORARIO	HORARIO	
0x06	ANTI-HORARIO	ANTI-HORARIO	
0x07	HORARIO	ANTI-HORARIO	
0x08	ANTI-HORARIO	HORARIO	


Tabla 5.1 Operación de motores de corriente directa


Diagrama de flujo:





Funcionamiento de la solución:

imágenes:









Código:

•	ssor 16f877 e <p16f877.inc></p16f877.inc>	BCF STATUS, RP0 CLRF PORTB
M1A	equ 0	
M1B	equ 1	BSF STATUS, RP0
M2A	equ 2	BCF STATUS, RP1
M2B	equ 3	MOVLW 0x06
		MOVWF ADCON1
	ORG 0x0000	BCF STATUS, RP0
	GOTO INICIO	
	MA	
	ORG 0x0004	MOVF PORTA, W
	RETFIE	ANDLW 0x0F
		ADDWF PCL, F
INICIC):	
	BSF STATUS, RP0	GOTO ACCION0
	BCF STATUS, RP1	GOTO ACCION1
		GOTO ACCION2
	CLRF TRISB	GOTO ACCION3
	MOVLW 0xFF	GOTO ACCION4
	MOVWF TRISA	GOTO ACCION5

GOTO ACCION6 GOTO ACCION8 GOTO MAIN	BCF PORTB, M2A BCF PORTB, M2B GOTO MAIN
GOTO MAIN	ACCION5: BSF PORTB, M1A BCF PORTB, M1B BSF PORTB, M2A BCF PORTB, M2B GOTO MAIN
ACCION0: BCF PORTB, M1A	ACCION6: BCF PORTB, M1A
BCF PORTB, M1B BCF PORTB, M2A	BSF PORTB, M1B BSF PORTB, M2A
BCF PORTB, M2B GOTO MAIN	BCF PORTB, M2B GOTO MAIN
ACCION1:	ACCION7:
BCF PORTB, M1A BCF PORTB, M1B	BSF PORTB, M1A BCF PORTB, M1B
BSF PORTB, M2A BCF PORTB, M2B	BCF PORTB, M2A BSF PORTB, M2B
GOTO MAIN	GOTO MAIN
ACCION2: BCF PORTB, M1A	ACCION8: BCF PORTB, M1A
BCF PORTB, M1B BCF PORTB, M2A	BSF PORTB, M1B BCF PORTB, M2A
BSF PORTB, M2B GOTO MAIN	BSF PORTB, M2B GOTO MAIN
ACCION3:	RUTINA_STEPPER:
BSF PORTB, M1A BCF PORTB, M1B	RETURN
BCF PORTB, M2A BCF PORTB, M2B	RUTINA_SERVO: RETURN
GOTO MAIN ACCION4:	RETARDO: RETURN
BCF PORTB, M1A	
BSF PORTB, M1B	END

Análisis: La solución propuesta utiliza una tabla de saltos condicional para que cada combinación del DIP switch (PORTA) dirija el flujo del programa a una acción específica (ACCION0 a ACCION8). PORTA se coloca como entrada para leer el DIP switch y PORTB como salida para controlar los motores DC (M1 y M2).

Cada acción configura los pines de PORTB que controlan los motores DC, activando una dirección de giro u otra, o deteniéndolos. Dependiendo del valor leído,


se activa una rutina ACCION, que modifica los bits correspondientes de PORTB para controlar los motores M1 y M2. Después de cada acción, el programa vuelve a MAIN y repite el proceso de lectura, evaluación y acción.

Los modos de direccionamiento usados son, Direccionamiento inmediato: MOVLW 0xFF, Se carga un valor literal directo al registro de trabajo (WREG). Direccionamiento directo: MOVWF TRISA, Se transfiere el contenido de W a una dirección específica del registro. Direccionamiento indirecto al contador de programa (PCL): ADDWF PCL, F, Permite redirigir el flujo de ejecución a una instrucción dependiendo del valor en W.

Ejercicio 2: Realizar un programa que controle la cantidad de pasos que debe dar un motor, así como el sentido de giro.


Funcionamiento de la solución:

imágenes:





conexiones






0x01 sentido horario





0x02 sentido anti-horario





0x03 vuelta y media



0x04 5 vueltas sentido antihorario

Código:

PROCESSOR 16f877a INCLUDE <p16f877a.inc>

; Definición de estados del motor a pasos

EDO1 EQU 0XC0 EDO2 EQU 0X60 EDO3 EQU 0X30 EDO4 EQU 0X90

; Variables para contadores de pasos

CONTADOR1 EQU 0X22 CONTADOR2 EQU 0X23

; Variables para retardos

valor1 EQU h'10' valor2 EQU h'11' valor3 EQU h'12'

ORG 0 GOTO INICIO ORG 0X05

INICIO:

CALL CONFIG_INICIAL

LOOP:

MOVF PORTA, W ANDLW 0x0F MOVWF valor3 CALL OPCIONES GOTO LOOP

OPCIONES:

MOVF valor3, W SUBLW 0x00 BTFSC STATUS,Z GOTO PARO SUBLW 0x01
BTFSC STATUS,Z
GOTO HORARIO
MOVF valor3, W
SUBLW 0x02
BTFSC STATUS,Z
GOTO ANTIHORARIO
MOVF valor3, W
SUBLW 0x03
BTFSC STATUS,Z
GOTO UNO_Y_MEDIA

MOVF valor3, W

MOVF valor3, W SUBLW 0x04 BTFSC STATUS,Z GOTO DOS_ANTIHOR RETURN

PARO:

CLRF PORTB
CALL RETARDO_18ms
RETURN

HORARIO: MOVLW 0x01 XORWF PORTA, W BTFSS STATUS, Z

RETURN

HOR_LOOP:

MOVLW EDO1

MOVWF PORTB

CALL RETARDO_05ms

MOVLW EDO2

MOVWF PORTB

CALL RETARDO_05ms

MOVLW EDO3

MOVWF PORTB CALL RETARDO 05ms **MOVLW ED04** CALL RETARDO 05ms **MOVWF PORTB** MOVLW EDO4 **MOVWF PORTB** CALL RETARDO 05ms CALL RETARDO 05ms **GOTO GIRO 1M GOTO HORARIO** DOS ANTIHOR: **ANTIHORARIO:** MOVLW 0xFF MOVLW 0x02 **MOVWF CONTADOR1** XORWF PORTA, W **CLRF CONTADOR2** BTFSS STATUS, Z RETURN GIRO 2A: MOVLW 0x04 ANTIHOR_LOOP: XORWF CONTADOR2, W **MOVLW ED04** BTFSC STATUS, Z **MOVWF PORTB GOTO PARO** CALL RETARDO_05ms **DECF CONTADOR1** MOVLW EDO3 **MOVWF PORTB** BTFSS STATUS, Z CALL RETARDO 05ms GOTO PASO 2A **MOVLW ED02 MOVWF PORTB** MOVLW 0xFF CALL RETARDO_05ms **MOVWF CONTADOR1 INCF CONTADOR2** MOVLW EDO1 **MOVWF PORTB** PASO_2A: CALL RETARDO 05ms **GOTO ANTIHORARIO MOVLW ED04 MOVWF PORTB** UNO Y MEDIA: CALL RETARDO 05ms MOVLW 0xFF **MOVLW EDO3** MOVWF CONTADOR1 **MOVWF PORTB CLRF CONTADOR2** CALL RETARDO 05ms **MOVLW EDO2** GIRO 1M: MOVWF PORTB MOVLW 0x09 ; Umbral cambiado de CALL RETARDO 05ms 0x03 a 0x09 para obtener 1.5 vueltas MOVLW EDO1 XORWF CONTADOR2, W **MOVWF PORTB** BTFSC STATUS, Z CALL RETARDO 05ms **GOTO PARO** GOTO GIRO 2A **DECF CONTADOR1** CONFIG INICIAL: BTFSS STATUS, Z BCF STATUS, RP1 BSF STATUS, RP0 GOTO PASO 1M **CLRF TRISB** MOVLW 0xFF **CLRF TRISC MOVWF CONTADOR1** MOVLW 0x06 **INCF CONTADOR2 MOVWF ADCON1** MOVLW 0x3F PASO 1M: **MOVWF TRISA** MOVLW EDO1 BCF STATUS, RP0 **MOVWF PORTB CLRF PORTB** CALL RETARDO 05ms **CLRF PORTA MOVLW ED02 CLRF PORTC MOVWF PORTB RETURN**

RETARDO_05ms: MOVWF valor1

CALL RETARDO_05ms

MOVLW EDO3

MOVWF PORTB

DOS_05:	DOS_18:
MOVWF valor2	MOVWF valor2
UNO_05:	UNO_18:
DECFSZ valor2	DECFSZ valor2
GOTO UNO_05	GOTO UNO_18
DECFSZ valor1	DECFSZ valor1
GOTO DOS_05	GOTO DOS_18
RETURN	RETURN

MOVWF valor1

RETARDO_18ms:


Análisis:

Se configura a el puerto A como entrada del switch, al puerto B como salida para mandar las señales al motor a pasos , se utiliza ADCON1 para pasar de analógico a digital. En el loop se lee lo que manda el switch (4 bits) y se almacenan en valor3, después pasa a opciones, compara el valor3 y ejecuta la acción correspondiente, este procesos lo repite indefinidamente, por lo que es importante colocar el resultado y después dejarlo en 0 si deseamos que este se detenga al dar el número de vueltas correspondiente en el 0x03 y 0x04.

END


En caso de estar en 0x00 se mantiene en paro, trabaja a través de secuencias, contadores y retardos.

Ejercicio 3: Utilizando un servo motor realizar el control mostrado en la tabla No. 5.3





SW2	SW1	SW0	Posición Servo	Representación
1	0	0	Izquierda	€ 0°
0	1	0	Central	1 90°
0	0	1	Derecha	→180°


Tabla 5.3 Funcionamiento del servo motor




imágenes:









Código:

DELAY_VAR2 equ h'42' DELAY_VAR3 equ h'43' ORG 0 GOTO MAIN	CLRF PORTC CALL DELAY_1ms CALL DELAY_05ms CALL DELAY_18ms GOTO MAIN_LOOP
ORG 5 MAIN: CALL INIT_CONFIG MAIN_LOOP: MOVLW 0x07 ANDWF PORTA, W ADDWF PCL, F GOTO MAIN_LOOP; 0 GOTO SERVO_RIGHT; 1 GOTO SERVO_CENTER; 2 GOTO MAIN_LOOP; 3 GOTO SERVO_LEFT; 4 GOTO MAIN_LOOP; 5 GOTO MAIN_LOOP; 6 GOTO MAIN_LOOP; 7	INIT_CONFIG: BCF STATUS, RP1 BSF STATUS, RP0 CLRF TRISB CLRF TRISC MOVLW 0x06 MOVWF ADCON1 MOVLW 0x3F MOVWF TRISA BCF STATUS, RP0 CLRF PORTB CLRF PORTA CLRF PORTC RETURN DELAY_18ms: MOVLW .255
_	MOVWF DELAY_VAR1
SERVO_RIGHT: MOVLW 0xFF MOVWF PORTC CALL DELAY_2ms CALL DELAY_05ms CLRF PORTC	DELAY_18ms_LOOP1: MOVLW .118 MOVWF DELAY_VAR2 DELAY_18ms_LOOP2:
CALL DELAY_18ms GOTO MAIN_LOOP	DECFSZ DELAY_VAR2 GOTO DELAY_18ms_LOOP2
SERVO_CENTER: MOVLW 0xFF MOVWF PORTC	DECFSZ DELAY_VAR1 GOTO DELAY_18ms_LOOP1 RETURN
CALL DELAY_1ms CALL DELAY_05ms CLRF PORTC CALL DELAY_05ms	DELAY_1ms: MOVLW .150 MOVWF DELAY_VAR1
CALL DELAY_18ms GOTO MAIN_LOOP	DELAY_1ms_LOOP1: MOVLW .11 MOVWF DELAY_VAR2
SERVO_LEFT: MOVLW 0xFF MOVWF PORTC CALL DELAY_05ms	DELAY_1ms_LOOP2: DECFSZ DELAY_VAR2 GOTO DELAY_1ms_LOOP2

DECFSZ DELAY_VAR1
GOTO DELAY_1ms_LOOP1
RETURN

DELAY_05ms_LOOP1:

MOVLW .10

MOVWF DELAY VAR2

DELAY_2ms:

MOVLW .255 MOVWF DELAY_VAR1 DELAY_05ms_LOOP2:
DECFSZ DELAY_VAR2
GOTO DELAY 05ms LOOP2

DECFSZ DELAY VAR1

DELAY_2ms_LOOP1:

MOVLW .12

GOTO DELAY 05ms LOOP1

RETURN

END

MOVWF DELAY_VAR2

DELAY_2ms_LOOP2:

DECFSZ DELAY_VAR2
GOTO DELAY_2ms_LOOP2
DECFSZ DELAY VAR1

GOTO DELAY_2ms_LOOP1

RETURN

loop_stay MACRO valuein,

compare_with, ret_loop, inner_loop

MOVLW valuein

XORWF compare_with, W

BTFSS STATUS, Z
GOTO ret_loop
GOTO inner loop

ENDM

DELAY_05ms:

MOVLW .82

MOVWF DELAY_VAR1

Análisis:

En este ejercicio se implementó el control de un **servomotor** utilizando señales PWM simuladas por software mediante retardos. La lógica de control parte de leer el valor del puerto PORTA, utilizando únicamente los tres bits menos significativos, que se comparan para seleccionar una de las posibles posiciones del servomotor: derecha, centro o izquierda. A través de una tabla de saltos (ADDWF PCL, F), el programa redirige la ejecución a una rutina específica según el valor de entrada.

Cada rutina de movimiento (SERVO_RIGHT, SERVO_CENTER, SERVO_LEFT) genera un **pulso de duración variable** en el pin de control del servomotor conectado al PORTC, que simula una señal PWM. La duración de este pulso determina el ángulo al que se moverá el servo:

• **Derecha**: Pulso de ~2 ms

• Centro: Pulso de ~1.5 ms

• Izquierda: Pulso de ~1 ms

Después de enviar el pulso correspondiente, se coloca en bajo la señal del servo (CLRF PORTC), y se genera un retardo de aproximadamente 18 ms para completar

el periodo de la señal (aproximadamente 20 ms), cumpliendo con el requerimiento típico de señales PWM para servomotores.

Este método, aunque no usa módulos CCP del PIC, demuestra que es posible generar señales PWM básicas utilizando solo retardos y control de pines, lo cual es útil para comprender cómo se comporta un servomotor a bajo nivel.

Además, se observa un correcto uso del direccionamiento inmediato, directo y relativo a PCL, lo cual permite un flujo de control dinámico y estructurado sin estructuras de control complejas.

Conclusiones:

Martínez Pérez Brian Erik

Para esta práctica se cumplió con el objetivo de configurar los puertos paralelos del PIC ya sea como entrada, recibir valores o colocarlos como salida, en este se presenta un movimiento en distintos motores. dependiendo el tipo de motor se especificaba la entrada y el tipo de movimiento. para el motor de DC dependía de las revoluciones y el sentido de giro que enviamos, el motor a pasos depende de la señal de PWM que indicaba el sentido de giro y la cantidad de vueltas que daba. para el último motor, el cual era un servomotor, se especificaba el sentido de giro y el ángulo para donde giraba.

Nuñez Rodas Abraham Enrique

Durante esta práctica reforcé mis conocimientos sobre el manejo de puertos paralelos en el microcontrolador PIC16F877A para controlar distintos tipos de actuadores. Me resultó interesante observar cómo una correcta configuración de registros como TRIS y ADCON1 permite transformar entradas analógicas en señales digitales útiles para el control de motores. Además, entendí la importancia del direccionamiento y el uso de retardos precisos en el funcionamiento de motores DC, motores a pasos y servomotores. Implementar cada rutina de control me ayudó a visualizar el impacto de las instrucciones ensamblador en el comportamiento físico de los dispositivos, y me permitió comprender cómo pequeñas variaciones en el código generan diferentes respuestas en los actuadores. Esta práctica fue clave para consolidar la relación entre programación a bajo nivel y la manipulación de hardware real.

Vicenteño Maldonado Jennifer Michel

Durante esta práctica logramos controlar diferentes dispositivos como el motor de corriente directa, motor a pasos y servomotor con ayuda de los puertos paralelos del microcontrolador, logramos configurar las entradas análogicas como salidas digitales, creamos rutinas para los diferentes comportamientos de los dispositivos, así como usar retardos para hacer más evidentes.

Utilizamos registros específicos como TRIS y ADCON1.

Referencias:

- del PIC, 2. 1-La Familia. (s/f). 2.- Descripción General del PIC16F877.
 Edu.ar., de https://exa.unne.edu.ar/ingenieria/sysistemas/public_html/Archi_pdf/HojaDato s/Microcontrolador es/PIC16F877.pdf
- (S/f). Newark.com. Recuperado de https://mexico.newark.com/microchip/pic16f877a-i-p/microcontroller-mcu-8-bit pic16/dp/69K7640?srsltid=AfmBOorWLTceQMTppGk0OMGmmjB6Upliiw55U 28F2qBZH2pUYET 3EInu
- Descripción General del PIC16F877 1 2.-Descripción General del PIC16F877
 2.1.-La Familia del PIC16F877. (n.d.).
 - https://exa.unne.edu.ar/ingenieria/sysistemas/public_html/Archi_pdf/HojaDatos/Microcontroladores/PIC16F877.pdf
- Manual de usuario Microchip PIC16F877A (280 páginas). (2025). Manual.cr.
 https://www.manual.cr/microchip/pic16f877a/manual?utm
- PIC16F87XA Devices Included in this Data Sheet: High-Performance RISC
 CPU. (n.d.). https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582C.pdf
- puertos-de-entradasalida MIKROE. (2024). MIKROE.
 https://www.mikroe.com/ebooks/microcontroladores-pic-programacion-en-c-con-ejemplos/puertos-de-entradasalida