TJ MONTAGENS	ANEXO 9 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS / DECLARAÇÃO DE MÉTODOS				
	DATA ELABORAÇÃO / EMISSÃO DA APR:	26/10/2026	REVISÃO Nº	0	DATA:
	DATA PREVISTA DE INÍCIO:	27/10/2026	DATA PREVISTA DE TÉRMINO:		30/12/2026
DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS:	Descarregamento, movimentação e instalação de armários planejados para a sala do supervisório do processo				
RESPONSÁVEL DA EMPRESA:	FERNANDO ANACLETO SPINOLA		TELEFONE:	37 99841-8785	
RESPONSÁVEL SEGURANÇA DA EMPRESA:	FERNANDO ANACLETO SPINOLA		TELEFONE:	37 99841-8785	
LOCAL DA ATIVIDADE:	Sala do supervisório do processo – descarregamento próximo ao recebimento de malte (alinhamento do elevador do processo)				

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES		QUAIS AS TÉCNICAS / FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS SERÃO USADOS?	DESCRIÇÃO DOS RISCOS	Probabilidade de SIFs / Precusor/Potencial/ Real	MEDIDAS DE PRECAUÇÕES E MEDIDAS QUE DEVERÃO SER SEGUIDAS PARA ELIMINAR OU REDUZIR OS RISCOS. (para todos os riscos deve haver uma medida de controle / precaução)	FOTOS ILUSTRATIVA	Necessidade de acompanhamento full time ambev (A/B/C)	Necessário Permissão de Trabalho
1	**Planejamento da atividade e conscientização dos colaboradores.**	TÉCNICA UTILIZADA: DDS (Diálogo Diário de Segurança). Avaliação de materiais, equipamentos e EPI. Treinar todos os envolvidos na atividade na APR.	RISCO ERGONÔMICO 1. Falha na comunicação RISCO DE ACIDENTES 2. Ferramentas defeituosas. 3. Queda de mesmo nível / materiais	**Precursor - Não** **Potencial - Não** **Real - Não**	Acompanhamento Full time responsável Ambev 1. Participar do DDS e treinar os funcionários na APR; 1.1. Os funcionários devem portar o crachá de aptidão e executar as atividades de acordo com os treinamentos válidos; 1.2. Respeitar as vias de acesso de veículos, usar as faixas de pedestre e ter atenção ao trânsito de veículos, máquinas e equipamentos móveis; 1.3. Conhecer e respeitar as REGRAS DE OURO: Trabalho em altura, Veículos, Permissão de trabalho, Eletricidade, Substâncias perigosas e SAM e LOTOTO; 1.4. Aplicar o PARE 1 MINUTO; 1.5. Qualquer mudança, irregularidade ou condição insegura na atividade: parar e comunicar o especialista responsável e a segurança do trabalho para nova avaliação; 1.6. Executar a atividade conforme APR e iniciar qualquer atividade somente após a liberação da PTI; 1.7. Comunicar o supervisor da área antes de iniciar as atividades; 1.8. Ao subir rampas e degraus, utilizar o corrimão; 1.9. Atenção com o manuseio de ferramentas manuais para não atingir acidentalmente as mãos; 1.10. Utilizar luvas apropriadas para cada atividade para evitar cortes ou perfuração de mãos e dedos; 1.11. Manter boa comunicação entre todos os envolvidos na atividade e a equipe Ambev; 1.12. Manter água gelada ou fresca no local de trabalho para hidratação dos funcionários. 2. Cumprir o planejado da atividade; qualquer anomalia encontrada durante o checklist de ferramentas e equipamentos, retirar para manutenção de imediato; 2.1. Não improvisar ferramentas. 3. Atenção com piso molhado, buracos e obstáculos na via de acesso que possam causar escorregões, tropeços ou quedas de pessoas e materiais. Item 1: Utilizar EPIs obrigatórios: capacete com jugular, óculos contra impacto incolor, protetor auricular tipo plug ou concha, botina de segurança com biqueira em composite e solado antiperfurante, luvas multitato e uniforme manga longa com faixa refletiva (colete refletivo). Obs.: Para todas as etapas das atividades utilizar os EPIs obrigatórios mencionados no (item 1).		**SIM**	**NÃO**

RESPONSÁVEL DA EMPRESA:	RESPONSÁVEL - SEGURANÇA DO TRABALHO EMPRESA	SEGURANÇA DO TRABALHO AMBEV	RESPONSÁVEL AMBEV PELA ATIVIDADE
NOME:	**NOME:**	**NOME:**	**NOME:**
Nº documento:	**Nº documento:**	**Nº documento:**	**Nº documento:**
Contato:	**Contato:**	**Contato:**	**Contato:**
Assinatura:	**Assinatura:**	**Assinatura:**	**Assinatura:**

TJ MONTAGENS	ANEXO 9 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS / DECLARAÇÃO DE MÉTODOS					
	DATA ELABORAÇÃO / EMISSÃO DA APR:	26/10/2026	REVISÃO Nº	0	DATA:	
	DATA PREVISTA DE INÍCIO:	27/10/2026	DATA PREVISTA DE TÉRMINO:			30/12/2026
DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS:	Descarregamento, movimentação e instalação de armários planejados para a sala do supervisório do processo					
RESPONSÁVEL DA EMPRESA:	FERNANDO ANACLETO SPINOLA		TELEFONE:	37 99841-8785		
RESPONSÁVEL SEGURANÇA DA EMPRESA:	FERNANDO ANACLETO SPINOLA		TELEFONE:	37 99841-8785		
LOCAL DA ATIVIDADE:	Sala do supervisório do processo – descarregamento próximo ao recebimento de malte (alinhamento do elevador do processo)					

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES		QUAIS AS TÉCNICAS / FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS SERÃO USADOS?	DESCRIÇÃO DOS RISCOS	Probabilidade de SIFs / Precusor/Potencial/ Real	MEDIDAS DE PRECAUÇÕES E MEDIDAS QUE DEVERÃO SER SEGUIDAS PARA ELIMINAR OU REDUZIR OS RISCOS. (para todos os riscos deve haver uma medida de controle / precaução)	FOTOS ILUSTRATIVA	Necessidade de acompanhamento ou uma ambev (AIBIC)	Necessário Permissão de Trabalho
2	**Transporte de materiais e ferramentas para áreas de atuação e isolamento de área.**	Técnicas que serão utilizadas: Realizar o isolamento da área com cones e cerquites antes de iniciar a atividade e alinhar com o supervisor de área sobre os locais que poderão ser isolados pelos colaboradores. O transporte de máquinas e equipamentos será feito com o veículo da empresa e manualmente utilizando carrinho de mão / carrinho quatro rodas até o local da atividade. Ferramentas e Equipamentos: Carrinho de mão, carrinho quatro rodas, veículo da empresa, cones, cerquites, tapumes, fita zebrada, Parafusadeira a bateria, Ferramentas manuais, Elevador do processo.	RISCOS DE ACIDENTE: 1. Atropelamento 2. Batida contra 3. Queda de mesmo nível 4. Queda de material ou equipamentos 5. Corte / prensamentos RISCOS ERGONÔMICOS: 6. Esforço físico / postura inadequada	**Precursor - Não** **Potencial - Não** **Real - Não**	1. Manter distância mínima de 5 metros de máquinas e veículos em funcionamento; 1.1. Caminhar pelos acessos seguros, atravessar nas faixas de pedestre e observar o trânsito em todos os sentidos; 1.2. Para o condutor de veículo: usar o cinto de segurança, obedecer a velocidade permitida dentro da área fabril (10 km/h), transitar com o pisca-alerta ligado e não utilizar celular em movimentação; 1.3. Respeitar o isolamento e as placas de sinalização Ambev; 1.4. Não utilizar o telefone ao caminhar; parar em local seguro sempre. 2. Manter a área organizada, realizando constantemente o 5S. 3. Observar a existência de aberturas, desníveis e objetos não sinalizados no trajeto. 4. Ao transitar com ferramentas e equipamentos, segurá-los de forma firme utilizando suas alças, cabos e rodas apoiadas no piso; 4.1. Não exceder a carga permitida do equipamento. 5. Não utilizar adornos, como anéis, correntes, brincos e relógios; 5.1. Não colocar as mãos em partes com risco de corte ou prensamento; 5.2. Manusear qualquer tipo de material utilizando luva específica para a atividade. 6. Solicitar auxílio ao movimentar materiais, peças, máquinas ou ferramentas acima de 23 kg; 6.1. Realizar revezamento de tarefas e pausas regulares para evitar fadiga e sobrecarga.		NÃO	NÃO

RESPONSÁVEL DA EMPRESA:	RESPONSÁVEL - SEGURANÇA DO TRABALHO EMPRESA	SEGURANÇA DO TRABALHO AMBEV	RESPONSÁVEL AMBEV PELA ATIVIDADE
NOME:	NOME:	NOME:	NOME:
Nº documento:	Nº documento:	Nº documento:	Nº documento:
Contato:	Contato:	Contato:	Contato:
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:

TJ MONTAGENS	ANEXO 9 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS / DECLARAÇÃO DE MÉTODOS					
	DATA ELABORAÇÃO / EMISSÃO DA APR:	26/10/2026	REVISÃO Nº	0	DATA:	
	DATA PREVISTA DE INÍCIO:	27/10/2026	DATA PREVISTA DE TÉRMINO:			30/12/2026
DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS:	Descarregamento, movimentação e instalação de armários planejados para a sala do supervisório do processo					
RESPONSÁVEL DA EMPRESA:	FERNANDO ANACLETO SPINOLA		TELEFONE:	37 99841-8785		
RESPONSÁVEL SEGURANÇA DA EMPRESA:	FERNANDO ANACLETO SPINOLA		TELEFONE:	37 99841-8785		
LOCAL DA ATIVIDADE:	Sala do supervisório do processo – descarregamento próximo ao recebimento de malte (alinhamento do elevador do processo)					

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES		QUAIS AS TÉCNICAS / FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS SERÃO USADOS?	DESCRIÇÃO DOS RISCOS	Probabilidade de SIFs / Precusor/Potencial/ Real	MEDIDAS DE PRECAUÇÕES E MEDIDAS QUE DEVERÃO SER SEGUIDAS PARA ELIMINAR OU REDUZIR OS RISCOS. (para todos os riscos deve haver uma medida de controle / precaução)	FOTOS ILUSTRATIVA	Necessidade de acompanhamento full time ambev (A/B/C)	Necessário Permissão de Trabalho
3	**Descarregamento, movimentação e instalação de armários planejados para a sala do supervisório do processo**	1 Passo: Iremos realizar o descarregamento dos armários planejados próximo ao descarregamento de malte, no alinhamento do elevador do processo; 2 Passo: Após o descarregamento, iremos realizar a movimentação dos armários e das peças até a sala do supervisório do processo, utilizando o carrinho plataforma e o elevador do processo; 3 Passo: Após realizar todos os carregamentos dos armários e das peças, iremos realizar a montagem dos armários, colocando-os em posição e realizando o alinhamento, utilizando as ferramentas manuais e a parafusadeira a bateria; 4 Passo: Após a montagem dos armários, iremos realizar a montagem dos painéis para televisão, utilizando as ferramentas manuais e a parafusadeira a bateria; 5 Passo: Realizar o 5S da área. FERRAMENTAS: Parafusadeira a bateria Ferramentas manuais Elevador do processo	RISCOS FÍSICOS: 1. Exposição a ruído RISCOS QUÍMICOS: 2. Poeira de malte na área de descarregamento RISCOS ERGONÔMICOS: 3. Posturas inadequadas 4. Movimentos repetitivos RISCOS DE ACIDENTES: 5. Cortes / Prensamento de membros 6. Projeção de material e de partículas 7. Batida contra 8. Queda de pessoas de mesmo nível 9. Atropelamento 10. Prensamento / queda de carga no elevador do processo 11. Tombamento de armários e painéis durante a montagem 12. Interferência em equipamentos do supervisório em operação	**Precursor - Não** **Potencial - Não** **Real - Não**	Acompanhamento Full time responsável Ambev Exposição a ruído 1. Utilizar protetor auricular (tipo plug ou concha) sempre que atuar em ambientes ou operar equipamentos que apresentem níveis elevados de ruído, garantindo a proteção da audição. Poeira de malte na área de descarregamento 2. Alinhar com a operação Ambev para que o descarregamento dos armários não coincida com o descarregamento de malte. 2.1. Utilizar máscara PFF2 quando houver poeira de malte em suspensão no local do descarregamento. Posturas inadequadas 3. Manter a coluna ereta, evitando curvar excessivamente as costas durante as atividades. 3.1. Flexionar os joelhos ao abaixar ou levantar cargas, utilizando a força das pernas e não da lombar. 3.2. Evitar torções do tronco; sempre movimentar o corpo inteiro ao mudar de direção. 3.3. Ajustar a altura de bancadas, mesas e equipamentos para evitar inclinações prolongadas do corpo. 3.4. Alternar posturas e realizar pausas periódicas para alongamento e descanso muscular. 3.5. Evitar permanecer longos períodos na mesma posição, seja em pé, sentado ou agachado. 3.6. Comunicar imediatamente ao responsável qualquer desconforto, dor ou fadiga, interrompendo a atividade se necessário. Movimentos repetitivos 4. Realizar rodízio de atividades para reduzir a sobrecarga contínua dos mesmos grupos musculares. 4.1. Utilizar ferramentas mecanizadas, ergonômicas ou auxiliares sempre que possível para diminuir a repetitividade manual. 4.2. Planejar o ritmo de trabalho, evitando execução acelerada e contínua e movimentos bruscos ou de impacto repetitivo. Cortes / Prensamento de membros 5. Utilizar luvas compatíveis com a atividade (Hyflex / Vaqueta; anticorte no manuseio de chapas e tubos). 5.1. Manter as mãos e demais membros afastados de partes móveis, áreas de corte e pontos de prensamento. 5.2. Nunca remover, improvisar ou inutilizar proteções, carenagens e dispositivos de segurança das máquinas e ferramentas. 5.3. Garantir que máquinas e ferramentas estejam desligadas e desconectadas da energia antes de ajustes, troca de disco, limpezas ou manutenções (ex.: lixadeira). 5.4. Utilizar ferramentas apropriadas para cada tarefa, evitando o uso das mãos como apoio ou guia. 5.5. Manter atenção total durante a execução da atividade, evitando distrações. 5.6. Realizar treinamento NR-12 para operação segura de máquinas e ferramentas. Projeção de material e de partículas 6. Fazer uso dos óculos de segurança contra impacto; em caso de lixadeira, fazer o uso do protetor facial.	 	SIM	SIM

RESPONSÁVEL DA EMPRESA:	RESPONSÁVEL - SEGURANÇA DO TRABALHO EMPRESA	SEGURANÇA DO TRABALHO AMBEV	RESPONSÁVEL AMBEV PELA ATIVIDADE
NOME:	NOME:	NOME:	NOME:
Nº documento:	Nº documento:	Nº documento:	Nº documento:
Contato:	Contato:	Contato:	Contato:
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:

TJ MONTAGENS	ANEXO 9 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS / DECLARAÇÃO DE MÉTODOS					
	DATA ELABORAÇÃO / EMISSÃO DA APR:	26/10/2026	REVISÃO Nº	0	DATA:	
	DATA PREVISTA DE INÍCIO:	27/10/2026	DATA PREVISTA DE TÉRMINO:			30/12/2026
DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS:	Descarregamento, movimentação e instalação de armários planejados para a sala do supervisório do processo					
RESPONSÁVEL DA EMPRESA:	FERNANDO ANACLETO SPINOLA		TELEFONE:	37 99841-8785		
RESPONSÁVEL SEGURANÇA DA EMPRESA:	FERNANDO ANACLETO SPINOLA		TELEFONE:	37 99841-8785		
LOCAL DA ATIVIDADE:	Sala do supervisório do processo – descarregamento próximo ao recebimento de malte (alinhamento do elevador do processo)					

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES		QUAIS AS TÉCNICAS / FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS SERÃO USADOS?	DESCRIÇÃO DOS RISCOS	Probabilidade de SIFs / Precusor/Potencial/ Real	MEDIDAS DE PRECAUÇÕES E MEDIDAS QUE DEVERÃO SER SEGUIDAS PARA ELIMINAR OU REDUZIR OS RISCOS. (para todos os riscos deve haver uma medida de controle / precaução)	FOTOS ILUSTRATIVA	Necessidade de acompanhamento (Alinhamento ambev (AIB/C)	Necessário Permissão de Trabalho
3	Continuação...	Continuação	Continuação...	Continuação...	Batida contra 7. Garantir que a área com superfície irregular esteja bem iluminada para facilitar a visualização de obstáculos. 7.1. Transportar peças longas e volumosas em dupla, com visão livre do trajeto e atenção a portas e corredores até a sala do supervisório. Queda de pessoas de mesmo nível 8. Os colaboradores deverão estar atentos às possíveis interferências existentes no piso. 8.1. Não correr. Atropelamento 9. Isolar e sinalizar a área de operação do equipamento. 9.1. Manter somente pessoas autorizadas na área de operação do equipamento. 9.2. Quando o operador não tiver visão plena da área de operação, utilizar sinaleiro e manter comunicação constante entre operador, sinaleiro e equipe. Prensamento / queda de carga no elevador do processo 10. Utilizar o elevador do processo somente com autorização da operação Ambev. 10.1. Respeitar a capacidade de carga indicada no elevador; não exceder o limite. 10.2. Posicionar e apoiar os armários e peças de forma estável no interior do elevador antes do acionamento. 10.3. Manter mãos e pés afastados das portas do elevador durante a abertura, o fechamento e a movimentação. Tombamento de armários e painéis durante a montagem 11. Realizar o posicionamento e o alinhamento dos módulos com no mínimo duas pessoas. 11.1. Manter os módulos altos apoiados e escorados até a fixação definitiva. 11.2. Fixar os armários e os painéis de televisão à parede conforme o projeto do fabricante. 11.3. Antes de fixar parafusos na parede, verificar com a manutenção Ambev a existência de tubulações e eletrodutos embutidos. Interferência em equipamentos do supervisório em operação 12. Comunicar o operador da sala antes de movimentar peças próximo aos consoles. 12.1. Proteger consoles, monitores e computadores do supervisório durante a montagem. 12.2. Não desconectar cabos nem apoiar materiais sobre mesas de operação, painéis e computadores. **Qualquer ocorrência, incidente ou CI deverá ser reportado ao responsável Ambev. EM CASO DE EMERGÊNCIA ACIONAR A BRIGADA DE EMERGÊNCIA: 31 98298-4065		SIM	SIM

RESPONSÁVEL DA EMPRESA:	RESPONSÁVEL - SEGURANÇA DO TRABALHO EMPRESA	SEGURANÇA DO TRABALHO AMBEV	RESPONSÁVEL AMBEV PELA ATIVIDADE
NOME:	NOME:	NOME:	NOME:
Nº documento:	Nº documento:	Nº documento:	Nº documento:
Contato:	Contato:	Contato:	Contato:
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:

TJ MONTAGENS	ANEXO 9 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS / DECLARAÇÃO DE MÉTODOS				
	DATA ELABORAÇÃO / EMISSÃO DA APR:	26/10/2026	REVISÃO Nº	0	DATA:
	DATA PREVISTA DE INÍCIO:	27/10/2026	DATA PREVISTA DE TÉRMINO:		30/12/2026
DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS:	Descarregamento, movimentação e instalação de armários planejados para a sala do supervisório do processo				
RESPONSÁVEL DA EMPRESA:	FERNANDO ANACLETO SPINOLA	TELEFONE:	37 99841-8785		
RESPONSÁVEL SEGURANÇA DA EMPRESA:	FERNANDO ANACLETO SPINOLA	TELEFONE:	37 99841-8785		
LOCAL DA ATIVIDADE:	Sala do supervisório do processo – descarregamento próximo ao recebimento de malte (alinhamento do elevador do processo)				

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES		QUAIS AS TÉCNICAS / FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS SERÃO USADOS?	DESCRIÇÃO DOS RISCOS	Probabilidade de SIFs / Precusor/Potencial/ Real	MEDIDAS DE PRECAUÇÕES E MEDIDAS QUE DEVERÃO SER SEGUIDAS PARA ELIMINAR OU REDUZIR OS RISCOS. (para todos os riscos deve haver uma medida de controle / precaução)	FOTOS ILUSTRATIVA	Necessidade de acompanhamento (Lumes ambev (AIBIC)	Necessário Permissão de Trabalho
4	5S, limpeza e organização da área.	Técnicas utilizadas: Finalizadas as atividades a equipe desmobilizará o isolamento, realizará o 5S na área e se deslocará para o canteiro. A equipe irá utilizar carro de mão plataforma (quatro rodas) para transportar materiais e ferramentas (postes de isolamento, correntes de isolamento), devidamente amarrados, utilizando caminhos seguros e faixas de pedestres. O lixo será segregado para descarte e as ferramentas serão armazenadas no contêiner almoxarifado. Ferramentas e Equipamentos utilizados: Carro de mão plataforma, postes de isolamento, correntes de isolamento.	RISCOS DE ACIDENTE: 1. Tropeço, escorregão e queda de mesmo nível 2. Queda de ferramentas e materiais 3. Batida contra pessoas e equipamentos 4. Corte / perfuração RISCOS ERGONÔMICOS: 5. Postura inadequada	**Precursor - Não** **Potencial - Não** **Real - Não**	1. Retirar o isolamento da área (se a atividade não foi finalizada no dia, manter o isolamento); 1.1. Fazer a limpeza e organização do local, não deixando materiais ou ferramentas desorganizados e fora de locais apropriados; 1.2. Retornar ao canteiro respeitando o plano de tráfego da área (faixas de circulação); 1.3. Inspecionar a área por onde passar, atentando a obstáculos, desníveis e piso irregular; 1.4. Não utilizar telefone ao caminhar. 2. Manter a carga bem amarrada no carrinho de mão; 2.1. Não exceder a capacidade permitida de materiais. 3. Durante a movimentação dos materiais atentar para a circulação de pessoas; 3.1. Realizar a guarda de equipamentos e materiais conforme demarcação; 3.2. Ver e ser visto por veículos industriais e atentar aos avisos sonoros dos equipamentos. 4. Ao transportar os equipamentos de isolamento, utilizar luvas de vaqueta. 5. Manter postura correta, elevar peso com ajuda de outra pessoa e fazer a movimentação correta. EPIs específicos: para manuseio de materiais leves com baixo risco deve-se utilizar luvas multitato. Para manuseio de partes com arestas cortantes, utilizar luvas anticorte ou vaqueta.	 	NÃO	NÃO

RESPONSÁVEL DA EMPRESA:	RESPONSÁVEL - SEGURANÇA DO TRABALHO EMPRESA	SEGURANÇA DO TRABALHO AMBEV	RESPONSÁVEL AMBEV PELA ATIVIDADE
NOME:	NOME:	NOME:	NOME:
Nº documento:	Nº documento:	Nº documento:	Nº documento:
Contato:	Contato:	Contato:	Contato:
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:	Assinatura:

TJ MONTAGENS	ANEXO 9 - LISTA DE PRESENÇA DO TREINAMENTO DA APR / DECLARAÇÃO DE MÉTODO			
	DATA PREVISTA DE INÍCIO:	27/10/2026	**DATA PREVISTA DE TÉRMINO:**	30/12/2026
DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS:	Descarregamento, movimentação e instalação de armários planejados para a sala do supervisório do processo			
RESPONSÁVEL DA EMPRESA:	FERNANDO ANACLETO SPINOLA		**TELEFONE:**	37 99841-8785
RESPONSÁVEL SEGURANÇA DA EMPRESA:	FERNANDO ANACLETO SPINOLA		**TELEFONE:**	37 99841-8785
LOCAL DA ATIVIDADE:	Sala do supervisório do processo – descarregamento próximo ao recebimento de malte (alinhamento do elevador do processo)			

Declaro que fui treinado e que estou ciente dos riscos e exposições inerentes as atividades que irei executar conforme esta APR / DECLARAÇÃO DE MÉTODOS especificados neste documento.

NOME	CARGO	ASSINATURA	DATA

RESPONSÁVEL DA EMPRESA:	RESPONSÁVEL - SEGURANÇA DO TRABALHO EMPRESA	SEGURANÇA DO TRABALHO AMBEV	RESPONSÁVEL AMBEV PELA ATIVIDADE
Nome:	Nome:	Nome:	**Nome:**
Nº documento:	**Nº documento:**	**Nº documento:**	**Nº do documento:**
Contato:	**Contato:**	**Contato:**	**Contato:**
Assinatura:	**Assinatura:**	**Assinatura:**	**Assinatura:**