**ELIR** 

logbook

TESTE COM O ROBÔ NA LINHA

.....

# **Objetivos**

Montar setup do teste, acessar a NUC remotamente e movimentar o robô na linha

### Descrição do teste

O robô é posicionado na linha, é estabelecido um acesso remoto, são iniciados os controladores e movimenta-se o robô.

## **DATA**

19 OUTUBRO 2018

#### LOCALIDADE

SENAI CIMATEC SALVADOR - BAHIA

#### Mandruvah team

Cleber Davi Ícaro Carlos

\_\_\_\_\_\_

#### 10:40

O robô foi levado até o estacionamento do SENAI CIMATEC onde há uma linha de transmissão de testes. O setup foi montado com uma bateria automotiva, um inversor de frequência 12 - 110V para conectar a fonte da NUC e os motores ligados diretamente à bateria.

## 11:05

Com o robô na linha e a NUC ligada e conectada a uma rede local exclusiva do teste, conectamos um notebook com o robô via SSH e assim tivemos acesso remoto ao terminal do robô.

#### 11:10

Ao tentar carregar o *controller\_manager.launch* nenhum motor foi encontrado. Conferimos então todas as conexões dos hubs de comunicação, nenhum mal contato foi encontrado. Percebemos que um dos terminais do conector do conversor USB-RS485 estava solto da placa.

Corrigimos o terminal solto do conversor. Novamente carregamos o *controller\_manager.launch*, aconteceram erros de "*checksum*" e de "*wrong packet prefix*" e apenas 4 dos 18 motores foram encontrados.

13:40

Após os erros de comunicação, verificamos que quando corrigimos o conversor, os fios D+ e D-foram trocados acidentalmente.

13:45

Ainda depois de corrigir a conexão invertida, não conseguimos encontrar todos os motores, foi levantada a hipótese de que a bateria automotiva era o problema. Medimos a tensão e estava em 12,15V, decidimos voltar ao laboratório e testar com a fonte de bancada.

14:20

Repetimos o teste alimentando o robô com a fonte de bancada e o teste correu bem, nenhum dos erros anteriores aconteceu.