# آزمایشگاه میکروپروسسور

# گزارش آزمایش ششم

محمد مرآتي

زهرا افتخاري

اشكان مرادي

### قسمت اول

برنامه ی نوشته شده:

```
int main()
           SystemInit();
          PWM Init (255);
          LCD_SetUp(P0_0,P0_1,P0_2,P_NC,P_NC,P_NC,P_NC,P0_4,P0_5,P0_6,P0_7);
          LCD Init (2,16);
          LCD Clear();
          PWM_Start(PWM_1);
          set_DC_motor(127); // Q1
          while(1){
}
             void set_DC motor(uint32_t speed)
             1
                      GPIO_PinDirection(P2_2, OUTPUT);
                  GPIO PinWrite (P2 2, HIGH);
                      GPIO PinDirection (P2 11, INPUT);
                      GPIO PinDirection (P2 10, INPUT);
                  PWM_SetDutyCycle(PWM_1, speed);
             }
```

فیلمی از موتور در حال چرخش به پیوست ارسال شده است.

#### قسمت دوم

برنامه ی نوشته شده:

```
int main()
            SystemInit();
             PWM Init(255);
            LCD_SetUp(P0_0,P0_1,P0_2,P_NC,P_NC,P_NC,P_NC,P_NC,P0_4,P0_5,P0_6,P0_7);
            LCD Init (2,16);
            LCD Clear();
            PWM_Stop(PWM_1);
            cntr = 0;
            TIMER Init(0, 1000000);
            EINT_AttachInterrupt(EINT1, timer, FALLING); // Q2
            while(1){
}
               int cntr = 0;
               void timer(void)
                {
                        if (cntr % 2 == 1)
                            TIMER_Stop(0);
                            LCD_SetCursor(0,0);
                            double t = 1000000 / TIMER_GetTime(0);
LCD_Printf("Freq = ");
                            LCD_DisplayFloatNumber(t);
                            LCD SetCursor(1,0);
                            LCD Printf ("Group 01");
                            cntr ++;
                        }
                        else
                            TIMER Init(0, 1000000);
                            TIMER_Start(0);
                            cntr ++;
               }
```

تصوير LCD:



### قسمت چهارم

الگوریتم طراحی شده به این صورت است که ابتدا با استفاده از تابع طراحی شده در سوال ۲ با اندازه گیری فاصله ی بین دو لبه ی پایین رونده ی انکودر توسط تایمر و اینتراپت خارجی، فرکانس چرخش موتور به دست می آید و با ضرب این مقدار در ۶۰ سرعت بر حسب rpm حاصل می شود. در این تابع همچنین با توجه به سرعت بدست آمده flag بر اساس ۳ وضعیت ست می شود: سرعت کمتر از حد مورد نظر، سرعت بیشتر از حد مورد نظر و سرع در رنج مورد نظر (دلیل انتخاب بازه برای سرعت ایده آل عدم عماکرد مناسب موتور بود). سپس اینتراپت تایمر ۱ را فعال می کنیم که با سپری شدن هر نیم ثانیه بر اساس وضعیت سرعت لحظه ای موتور و flag، با استفاده از تابع قسمت اول سرعت موتور را افزایش یا کاهش می دهد. با اجرای کد و شروع از ماکزیمم سرعت متوجه شدیم که موتور در سرعت ۲۵۰۰ ناگهان به حدود ۱۵۰۰ جهش می کند که به نظر اشکال در درایور موتور بود. از این رو سرعت اطراف ۲۰۰۰ نوسان می کند و ثابت نمی شود. فیلمی از عملکرد موتور و LCD به پیوست ارسال گردیده است.

#### برنامه ی نوشته شده:

```
int flag;
uint32_t motor_speed = 200;
void timer1(void)
        if (cntr % 2 == 1)
            TIMER Stop(0);
            LCD_SetCursor(0,0);
           double t = 1000000 / TIMER_GetTime(0);
           t = t*60;
           LCD Printf("Speed = ");
            LCD_DisplayFloatNumber(t);
           LCD_SetCursor(0,12);
            LCD_Printf(" RPM");
            LCD SetCursor(1,0);
            LCD_Printf("Targ = 3000 RPM");
            cntr ++;
            if (t < 2900)
                   flag = 0;
            else if (t > 3100)
                    flag = 1;
            }
            else
                    flag = 2;
        }
        else
        {
            TIMER_Init(0, 10000000);
            TIMER_Start(0);
            cntr ++;
}
       void set_speed(void)
       1
                if (flag == 0)
                        motor_speed ++;
                else if (flag == 1)
                        motor speed --;
                set DC motor (motor speed);
       }
```