## Bureau d'études: Parties à implémenter

```
Boussole:
        * mesure PWM
        * interface I2C
GPS:
        * interface NMEA 0183 en réception (envoi info cap)
Girouette:
        * mesure PWM
Anémomètre:
        * mesure fréquence
Boutons poussoirs, leds et buzzer:
        * gestion (anti-rebonds, temporisations, ...)
Commande vérin:
        * PWM et fins de course
        * interface NMEA 0183 en émission (renvoi angle de barre)
```