MecatroniCar

Mecatroni Car - Serviços e Autopeças Ltda
CNPJ 05.961.672/0001-87 · Mecânica automotiva e autopeças
Santos/SP

ORDEM DE SERVIÇO · ORÇAMENTO

Nº 7

Entrada 04/11/2026 18:00
Emitido em 13/11/2026

CLIENTE

Nome	**Danilo Pereira Da Silva Rodrigues**
CPF / CNPJ	335.893.158-73 · RG 45.884.519-x
Telefone	99752-9463
Endereço	R. Dr. Cunha Moreira, nº 197 (3) · Encruzilhada - Santos · CEP 11050-241

VEÍCULO

Placa	BRASIL FNB1A77
Veículo	**Vw novo Fox 1.0 8v 76cv**
Ano / cor	2015 · Prata
Combustível	Flex
Hodômetro	109.622 km
Chassi	9BWAA45ZX F4009621

QUEIXA / DEFEITO RELATADO

Vazamento de óleo e luz do ABS acesa

PEÇAS E INSUMOS

2 itens

Nº	DESCRIÇÃO DA PEÇA / MATERIAL	QTD.	VALOR UNIT.	TOTAL
01	Respiro anti chamas (original)	1	R$ 724,00	**R$ 724,00**
02	Sensor do ABS traseiro L/D	1	R$ 189,00	**R$ 189,00**
			Subtotal de peças	**R$ 913,00**

MÃO DE OBRA E SERVIÇOS

2 itens

Nº	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD.	VALOR UNIT.	TOTAL
01	Substituição do respiro anti-chamas do motor (cortesia)	1	—	**R$ 0,00**
02	Diagnóstico pos scanner, subst do sensor e reset do sistema ABS	1	R$ 650,00	**R$ 650,00**
			Subtotal de mão de obra	**R$ 650,00**

FORMA DE PAGAMENTO

A combinar

Peças	R$ 913,00
Mão de obra	R$ 650,00
Subtotal	R$ 1.563,00
TOTAL GERAL	**R$ 1.563,00**

GARANTIA E CONDIÇÕES

Serviços e peças contam com garantia legal de 90 dias, conforme o Código de Defesa do Consumidor (Art. 26, II, Lei nº 8.078/90), respeitadas as condições de uso e as especificações do fabricante.

MecatroniCar
Responsável técnico

Danilo Pereira Da Silva Rodrigues
Cliente · ciente e de acordo

Santos, ____ / ____ / _____

ANEXO · LAUDO TÉCNICO / LEITURA DE SCANNER

```
2015 Volkswagen Fox 1.0L L4 8V Flex EA111 Date: 05/11/2026 09:09:
Pré-varredura
Vehicle System Report
VEHICLE INFORMATION
MAKE Volkswagen
YEAR 2015
MODEL Fox
ENGINE 1.0L L4 8V Flex EA111
SYSTEM CodeScan
VIN 9BWAA45ZXF4009621
ODOMETER 109622 Km
LICENSE PLATE FNB1A77
CODE SCAN RESULTS
Systems Analyzed: 10
03-Sistema eletrônico do freio: 4
09-Unidade eletrônica central
15-Airbag
17-Painel de instrumentos
25-Imobilizador (separado)
44-Direção assistida (separado): 1
46-Sistemas Comforto
Códigos do OBDII ($03)
Códigos permanentes do OBDII ($0A)
Códigos OBDII pendentes ($07)
03-Sistema eletrônico do freio
C101D29 | Sensor de velocidade da roda do ABS traseiro direito, intervalo/desempenho
C101D07 | Sensor de velocidade da roda do ABS traseiro direito, mau funcionamento mecânico
C101D29 | Sensor de velocidade da roda do ABS traseiro direito, intervalo/desempenho
C101D29 | Sensor de velocidade da roda do ABS traseiro direito, intervalo/desempenho
44-Direção assistida (separado)
U112300 | Valor de erro do barramento de dados recebido
READINESS MONITORS
Testes concluídos
Falha de ignição
Sistema de combustível
Componente abrangente
Catalisador
Sistema evaporativo
Sensor de oxigênio
Aquecedor do sensor de oxigênio
```