

## 实验方法和原理:

1. 弹性模量E及强度指标的测定





1. **测弹性模量用等增量加载的方法**:  $F_0=(10\%-20\%), F_n=(70\%-80\%),$   $F_s$ 加载的方案为, $F_0=4, F_1=7, F_2=10, F_3=13, F_4=16, F_5=19$ (单位:kN)

数据处理方法:

平均增量法:
$$E = rac{\Delta F \cdot l_0}{A_{om} \delta(\Delta l)_m} (GPa,$$
取三位有效数 $)$  线性拟合法: $E = rac{(\sum F_i)^2 - n \sum F_i^2}{\sum F_i \sum \Delta l_i - n \sum F_i \Delta l_i} \cdot rac{l_o}{A_{om}} (GPa)$ 

 $l_0$ ——原始标距, $l_0=5.65\sqrt{A_0}$ ,(对圆形试样 $l_0=5d_0$ )

 $A_{om}$ ——原始标距范围内横截面积的平均值

$$\delta(\Delta l)_m = rac{\sum (\Delta l_{i+1} - \Delta l_i)}{n} (i=0 \sim n-1)$$
——引伸计伸长增量的平均值

## 2. 强度指标:

屈服强度: $\sigma_s=rac{F_s}{A_0}(N/mm^2$ 或pa)拉伸强度: $\sigma_b=rac{F_b}{A_0}(N/mm^2$ 或pa)

## 2. **塑性指标** $\delta,\psi$ 的测量

断后伸长率
$$\delta=rac{l_1-l_o}{l_o} imes 100\%$$
  
断面收缩率 $\psi=rac{A_0-A_1}{A_0} imes 100\%$ 

 $L_1$  – 拉断后的标距长度 $A_0$  – 原始横截面积的最小值

 $A_1$  — 颈缩处的最小横截面积。