Variação nos parâmetros da curva de torque

Bernardo Bresolini * Ester Q. Alvarenga *

* Departamento de Engenharia Mecatrônica, CEFET-MG, Campus Divinópolis (e-mail: berbresolini@gmail.com, esterqueirozalvarenqa@gmail.com).

1. CURVA COMPLETA

A curva da máquina de indução pode ser divida em três categorias: frenagem (para velocidades N negativas), motor (velocidade entre 0 e N_s) ou gerador (velocidades acima de N_s). Na FIG. 1 vemos a separação e a característica de cada uma destas curvas.




Figura 1. Curva completa da máquina de indução

2. VARIAÇÃO DE R_2

Ao variar a resistência R_2 , o torque inicial da máquina irá mudar, conforme mostrado na FIG. 2




Figura 2. Curva para vários valores de R_2

3. VARIAÇÃO DA FREQUÊNCIA

Ao variar a frequência, como a utilização de inversores e tentar manter o torque máximo sem sobrecarregar a máquina, temos o comportamento apresentado na FIG. 3.




Figura 3. Curva para a variação da frequência