# Teoria de Controle: Projeto compensadores pelo método do Lugar Geométrico das Raízes (LGR)

Docentes: Luís & Valter

Engenharia Mecatrônica – CEFET-MG, Campus Divinópolis


### Introdução: Projeto de sistemas de controle

- Sistema de controle adequado:
  - ser estável (BIBO estável);
  - menos sensível a variações de parâmetros do sistema;
  - erro em regime permanente mínimo; e
  - reduzir o efeito de perturbações indesejadas.
- Para atender as especificações de desempenho:
  - modificar componentes da planta (pode n\u00e3o ser vi\u00e1vel); e
  - projetar um compensador (controlador).


 Compensação → projeto de um filtro cujas características tendem a compensar as características indesejáveis e inalteráveis da planta.

### Tipos de compensação


Compensação em cascata:




Compensação na realimentação:



Compensação na saída ou na carga:



Compensação na entrada:





### Compensação em avanço de fase e atraso de fase

Estrutura do compensador em avanço de fase:

$$C(s) = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}, (0 < \alpha < 1)$$

Considerando z = 1/T e  $p = 1/(\alpha T)$ , tem-se







### Compensação em avanço de fase e atraso de fase

Estrutura do compensador em atraso de fase:

$$C(s) = \hat{K}_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\beta T}}, (\beta > 1)$$

Considerando z = 1/T e  $p = 1/(\beta T)$ , tem-se





### Projeto pelo método do lugar das raízes


• Baseia-se na modificação do lugar das raízes dos sistema  $\to$  acréscimo de polos e zeros.

ullet Esses polos e zeros fazem parte do compensador o força o lugar das raízes passar pelos polos de malha fechada desejados no plano s.

 Característica do projeto baseia-se no pressuposto de que o sistema em malha fechada tem um par dominante de polos → efeitos dos zeros e polos adicionais não afeta muito as características de resposta


### Efeitos da adição de polos

A adição de um polo à função de transferência de malha aberta tem o efeito de deslocar o lugar das raízes para a direita, tendendo a diminuir a estabilidade relativa do sistema e fazendo com que a acomodação da resposta seja mais lenta.



### Efeitos da adição de zeros

A adição de um zero à função de transferência de malha aberta tem o efeito de deslocar o lugar das raízes para a esquerda, tendendo a tornar o sistema mais estável e mais rápida a acomodação da resposta seja mais lenta.



- O método do lugar das raízes para projetos é eficiente quando as especificações são dadas em termos de grandezas no domínio do tempo:
  - coeficiente de amortecimento e a frequência natural não amortecida dos polos de malha fechada dominantes
  - máximo sobressinal (overshoot), tempo de subida e tempo de acomodação.
- Considerando que não seja possível alcançar as características desejadas para a resposta transitória apenas mexendo no ganho, então é necessário redesenhar o lugar das raízes de modo que os polos de malha fechada dominantes tenham localização desejada no plano complexo.

#### Procedimento:

- 1. Com base na especificação de desempenho, determine a localização desejada dos polos de malha fechada dominantes.
- 2. Verifique, a partir do lugar das raízes do sistema não compensado, se é possível obter os polos de malha fechada dominantes apenas ajustando o ganho. Caso não seja possível, calcule a deficiência de ângulo  $\phi$ . Esse ângulo deve ser completado pelo compensador por avanço de fase, desde que o novo lugar das raízes passe pela localização desejada dos polos de malha fechada dominantes.
- 3. Suponha que

$$C(s) = K_c \frac{s + 1/T}{s + 1/(\alpha T)}, (0 < \alpha < 1)$$

sendo  $\alpha$  e T determinados com base na deficiência angular e  $K_c$  é determinado a partir do requisito de ganho.

4□▶ 4₫▶ 4½▶ 4½▶ ½ 90

#### Procedimento:

- 4. Se não forem especificadas as constantes de erro estático, determine a posição do polo e do compensador por avanço de fase, de modo que esse compensador complete o ângulo  $\phi$  necessário. Diante disso, é desejável que o valor de  $\alpha$  seja elevado, isso resulta em um  $K_{\nu}$  elevado.
- 5. Determine o valor de  $K_c$  do compensador de avanço de fase a partir da condição de módulo.
  - Após projetado o compensador, verifique se todas as especificações de desempenho foram atendidas.
  - Caso não, repita os procedimentos de projeto ajustando o zero e o polo do compensador.
  - É necessário modificar a posição do par de polos dominantes, caso esses não sejam dominantes.
  - Os zeros de malha fechada afetam a resposta, se estiverem situados próximo a origem → uso de pré-filtro.

- Considere que é necessário determinar uma rede de compensação apropriada para caso em que o sistema apresente resposta transitória com características satisfatórias, mas as características em regime permanente sejam insatisfatórias.
- Compensação consiste no aumento do ganho de malha aberta, sem alterar apreciavelmente as características da resposta transitória.
- Para evitar uma modificação apreciável no lugar das raízes, a contribuição angular da rede de atraso de fase deve ser limitada a um valor pequeno  $\rightarrow$  inferior a  $5^o$

$$-5^{\circ} < \angle \frac{s_d + 1/T}{s_d + 1/(\beta T)} < 0^{\circ}$$

 Para assegurar isso, coloca-se o polo e o zero da rede de atraso de fase relativamente próximos um do outro e próximos da origem do plano s. Com isso, tem-se

$$|C(s_d)| = \left| \hat{K}_c \frac{s_d + 1/T}{s_d + 1/(\beta T)} \right| \triangleq \hat{K}_c$$

- Com o polo e o zero muito próximos da origem, o valor de  $\beta$  pode ser aumentado. O valor de T não é crítico, porém não deve ser muito alto para evitar dificuldades na implementação do compensador por atraso de fase.
- Aumento no ganho do compensador  $\rightarrow$  aumento no ganho das constantes de erro estático.
- Efeito negativo da compensação por atraso de fase → zero do compensador próximo a origem gera polo próximo a em malha fechada. Aumenta o tempo de acomodação.

#### Procedimento:

- 1. Desenhe o gráfico do lugar das raízes para o sistema não compensado. Com base nas especificações da resposta transitória, localize os polos dominantes de malha fechada.
- 2. Considere a função de transferência do compensador como

$$C(s) = \hat{K}_c \frac{s + 1/T}{s + 1/(\beta T)}$$

- 3. Calcule a particular constante de erro estático especificada no problema.
- 4. Determine o acréscimo na constante de erro estático necessário para satisfazer às especificações.

#### Procedimento:

- 5. Determine o polo e o zero do compensador por atraso de fase que produzam o aumento necessário no valor em particular da constante de erro estático, sem modificar apreciavelmente o lugar das raízes  $\rightarrow$  A distância entre o polo e o zero do compensador tem relação com o valor de acréscimo da constante de erro.
- 6. Desenhe o novo gráfico do lugar das raízes para o sistema compensado. Posicione os polos dominantes de malha fechada desejados, com base nas especificações da resposta transitória  $\rightarrow$  a contribuição de fase deve ser pequena, o que não modificará apreciavelmente o lugar das raízes original.
- 7. Ajuste o ganho  $\bar{K}_c$  do compensador a partir da condição de módulo.  $\bar{K}_c$  será aproximadamente 1.